



## Informe de Evaluación

## **Antecedentes generales**

Fecha ingreso	ОТ	Técnico	Fecha emisión
2021-11-17	10268	Manuel Espinoza	2022-01-12 09:08:26

## Descripción

MOTOR ES DESARMADO Y NO SE ENCUENTRA DESGASTE EXCESIVO EN PARTES Y PIEZAS DE TRABAJO. SE REALIZARA RECUPERACIÓN DE ESTAS,

CAMBIO DE SELLOS Y SERA SOMETIDO A PRUEBA EN BANCO.

## **Notas**

POSEE ADAPTADOR DE DRENO Y FALTA CUENTA REVOLUCIONES.