

Informe de Evaluación

Antecedentes generales

Fecha ingreso	OT	Técnico	Fecha emisión
2022-01-03	10382		2022-01-03 16:12:37

Descripción

AL DESARMAR BOMBA.
ENCONTRAMOS SUPERFICIES DE TRABAJO CON RAYAS PROFUNDAS Y FLANGE ROTO.

Notas

NO TRAE ADAPTADORES Y NO TRAE FILTRO.