

## Informe de Evaluación

### Antecedentes generales

Fecha ingreso	OT	Técnico	Fecha emisión
2022-01-03	10379	Manuel Espinoza	2022-01-03 11:34:25

### Descripción

AL DESARMAR CILINDRO.  
ENCONTRAMOS VASTAGO DAÑADO Y SELLOS ENDURECIDOS.

### Notas

TRAE ADAPTADORES.