

Informe de Evaluación

Antecedentes generales

Fecha ingreso	OT	Técnico	Fecha emisión
2022-01-03	10380		2022-01-03 12:48:51

Descripción

AL DESARMAR MOTOR.
ENCONTRAMOS CARCASA DAÑADA Y SUPERFICIES DE TRABAJO CON RAYAS PROFUNDAS.

Notas

NO TRAE ADAPTADORES.