

Informe de Evaluación

Antecedentes generales

Fecha ingreso	OT	Técnico	Fecha emisión
2022-01-05	10388		2022-01-05 15:55:28

Descripción

AL DESARMAR MOTOR.
NO ENCONTRAMOS MAYOR DAÑO EN SUPERFICIES DE TRABAJO SOLO EJE DAÑADO.

Notas

TRAE BLOQUE Y CARTRIDGE.