



DADOS GERAIS:

DATA:	27/03/2026 17:41:31	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR SACRAMENTO	Nº DA VISTORIA:	3940018
UNIDADE:	VISÃO TOTAL SACRAMENTO	VISTORIADOR:	LUANA MENDONCA MUACHER

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	GM	MODELO/VERSÃO:	CHEV/ONIX PLUS 10TAT PR2
ANO FAB./MODELO:	2022/2023	COR:	PRETA
PLACA:	RVS7195	CIDADE:	SACRAMENTO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BGEY69H0PG215231	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	L4G*222984795*
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BGEY69H0PG215231	Nº DO MOTOR NA BIN:	L4G*222984795*
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BGEY69H0PG215231	Nº DO MOTOR NO CRLV:	L4G*222984795*
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	136383

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

518-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

900 - Avaliação Funcional:

901 - Funcionamento do Veículo

901.1-Funcionando

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PEQUENOS RISCOS EM PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade LM MUACHER VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL SACRAMENTO, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL SACRAMENTO apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL SACRAMENTO, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Vistoriador

LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SACRAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: LM MUACHER VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.999.036/0001-42 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R ABADIA ROSA FERREIRA, 98 - CEP:38.190-000 - SACRAMENTO



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3940018

DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR




CARROCERIA



LACRE DA PLACA




ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO



ETIQUETA DO MOTOR



LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Vistoriador

LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SACRAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: LM MUACHER VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.999.036/0001-42 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R ABADIA ROSA FERREIRA, 98 - CEP:38.190-000 - SACRAMENTO




APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3940018

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM




LATERAL ESQUERDA



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COL DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COL CENTRAL DIREITA



LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Vistoriador

LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SACRAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: LM MUACHER VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.999.036/0001-42 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R ABADIA ROSA FERREIRA, 98 - CEP:38.190-000 - SACRAMENTO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3940018

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA 90°



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COL CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Vistoriador

LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SACRAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: LM MUACHER VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.999.036/0001-42 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R ABADIA ROSA FERREIRA, 98 - CEP:38.190-000 - SACRAMENTO



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3940018

PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRAZ INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




CAIXA DE AR LADO DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS MOTOR



LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Vistoriador

LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SACRAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: LM MUACHER VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.999.036/0001-42 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R ABADIA ROSA FERREIRA, 98 - CEP:38.190-000 - SACRAMENTO



APROVADO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3940018

ETIQUETA VIS COLUNA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Vistoriador

LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SACRAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: LM MUACHER VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.999.036/0001-42 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R ABADIA ROSA FERREIRA, 98 - CEP:38.190-000 - SACRAMENTO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3940018

TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DOC. DO VEÍCULO



LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Vistoriador

LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SACRAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: LM MUACHER VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.999.036/0001-42 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R ABADIA ROSA FERREIRA, 98 - CEP:38.190-000 - SACRAMENTO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3940018

RISCO EM PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CX RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CX RODA TRASEIRA ESQUERDA



CX RODA TRASEIRA DIANTEIRA



CX RODA DIANTEIRA DIREITO



LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359

Vistoriador

LUANA MENDONCA MUACHER-13.979.359


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SACRAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: LM MUACHER VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.999.036/0001-42 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R ABADIA ROSA FERREIRA, 98 - CEP:38.190-000 - SACRAMENTO



ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

LUANA MENDONÇA MUACHER

Vistoriador
LUANA MENDONÇA MUACHER (13.979.359)


Auxiliar Conferente
LUANA MENDONÇA MUACHER (13.979.359)



APROVADO



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

LUANA MENDONÇA MUACHER

Vistoriador
LUANA MENDONÇA MUACHER (13.979.359)

Auxiliar Conferente
LUANA MENDONÇA MUACHER (13.979.359)