



CENTRO DE VISTORIA VEICULAR
ARAXA

LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITARIO FECHADO



GAB6E83



AO FAZER UMA VISTORIA SEMPRE EXIJA
O SELO CENTRO DE VISTORIA ARAXA



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO



Jeep

Modelo:
COMPASS SERIE S TF

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

Chassi:
9886751CRNKK88684

Vistoriador:
ELVIS GERALDO DOS REIS

Dados do solicitante:
THIAGO RIBEIRO BERNINI - 088.138.726-66

Placa:
GAB6E83

UF:
MG

Km:
118993

Cor:
BRANCA

Capacidade:

Renavam:
01268885948

Ano de fabricação:
2021

Ano do modelo:
2022

Câmbio:

Unidade:
ARAXA

Data da vistoria:
31/03/2026

Fabricante:
JEEP

Motor:
463485690029688

Dados do proprietário:
THIAGO RIBEIRO BERNINI - 088.138.726-66

Conclusão gráfica



Consultas (16
itens verificados)

Outros Estados

Cred Bdv li (Bin)

Cred Agregados

Cred Parecer Tec.

Cred Infrações

Renainf

Cred Hist Rf



Frente



Traseira



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156




LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)
9886751CRNKK88684

Nº do chassi (Veículo)
9886751CRNKK88684

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)
463485690029688

Nº do motor (Veículo)
463485690029688

- **Motor**- Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.
 - O número do motor encontrava-se regularizado junto ao Órgão de Trânsito conforme CRLV apresentado.
 - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ACESSÓRIOS / ITENS OBRIGATÓRIOS

CHAVE DE RODA

Em perfeitas condições

TRIÂNGULO

Em perfeitas condições

MACACO

Em perfeitas condições

CÂMERA DE RÉ ESTACIONAMENTO

Em perfeitas condições

ESTADO DOS PNEUS

PNEU TRASEIRO ESQUERDO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU DO ESTEPE

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU DIANTEIRO DIREITO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU TRASEIRO DIREITO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

ITENS A VISTORAR - VEÍCULOS LEVES

RETROVISOR INTERNO

EM PERFEITAS CONDICOES

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO PARA-BRISA

EM FUNCIONAMENTO

LAVADOR E LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

EM PERFEITAS CONDICOES

CINTOS DE SEGURANÇA

EM PERFEITAS CONDICOES

BUZINA

EM FUNCIONAMENTO

ESPELHO RETROVISOR

EM PERFEITAS CONDICOES

ENCOSTO DE CABEÇA OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 01/01/1999

EM PERFEITAS CONDICOES



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO



ITENS A VISTORAR - ITENS IMPRESCINDÍVEIS DURANTE VISTORIA SINAIS IDENTIFICADORES

PLACA DIANTEIRA

EM PERFEITAS CONDICÕES

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

EM PERFEITAS CONDICÕES

PLACA TRASEIRA

EM PERFEITAS CONDICÕES

SISTEMA ELETRICO E ILUMINAÇÃO

FARÓIS DE RODAGEM DIURNA

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LANTERNAS INDICADORAS DE POSIÇÃO

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LUZES DE FREIO

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FARÓIS PRINCIPAIS

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FAROLETES

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FARÓIS DE LONGO ALCANCE

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LANTERNAS INDICADORAS DE DIREÇÃO(SETAS)

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FARÓIS AUXILIARES

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LUZES DE MARCHA RÉ

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LUZES DE PISCA ALERTA

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

INTERIOR - AVARIAS

FORRO PORTA FR. DR.

EM PERFEITAS CONDICÕES

FORRO PORTA TR. DR.

EM PERFEITAS CONDICÕES

LUZ FRONTAL DO TETO

EM PERFEITAS CONDICÕES

BANCO DO CONDUTOR

EM PERFEITAS CONDICÕES

BANCO TRASEIRO LADO DIREITO

EM PERFEITAS CONDICÕES

FORRO PORTA FR. ESQ.

EM PERFEITAS CONDICÕES

FORRO PORTA TR. ESQ.

EM PERFEITAS CONDICÕES

LUZ TRASEIRA DO TETO

EM PERFEITAS CONDICÕES

BANCO PASSAGEIRO DIANTEIRO

EM PERFEITAS CONDICÕES

BANCO TRASEIRO LADO ESQUERDO

EM PERFEITAS CONDICÕES

VOLANTE E PEDAIS - CERTIFICADO

PEDAL DO ACELERADOR (ACIONAMENTO)

EM PERFEITAS CONDICÕES

FREIO DE ESTACIONAMENTO (ACIONAMENTO)

EM PERFEITAS CONDICÕES

PEDAL DO FREIO (ACIONAMENTO)

EM PERFEITAS CONDICÕES

OBSERVAÇÕES

ESTE LAUDO É UM LAUDO SIMPLES QUE NÃO CONTEMPLA ANÁLISE DE ESTRUTURA E NEM ANÁLISE DE PINTURA, A PEDIDO DO PROPRIETÁRIO. NO LAUDO NÃO CONSTA CROQUI DE PINTURA E NEM ESTRUTURA, SOMENTE ANÁLISE SIMPLES DOS ITENS APRESENTADOS.



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO



Fotos Principais



CRLV



Hodômetro



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156

LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



LATERAL FRENTE DIREITA



LATERAL FRENTE ESQUERDA



LATERAL TRASEIRA DIREITA



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO CHASSI BATENTE DA PORTA



Placa



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



QR CODE PLACA DIANTEIRA



VIO QR CODE PLACA DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



QR CODE PLACA TRASEIRA



VIO QR CODE PLACA TRASEIRA



PARA-BRISA



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



RETROVISOR DIREITO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



RETROVISOR ESQUERDO



CAIXA E AR LADO ESQUERDO



CAPO EXTERNO



TETO EXTERNO



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



PAINEL REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRA
ESQUERDA



PAINEL REVESTIMENTO PORTA TRASEIRA
ESQUERDA



PAINEL REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRA
DIREITA



PAINEL REVESTIMENTO PORTA TRASEIRA
DIREITA



CONJUNTO QUEBRA-SOL



VOLANTE



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



CAMBIO E SUA ESTRUTURA INTERNA



CONJUNTO DE PEDAIS



PAINEL INTERNO COMPLETO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



BANCOS DIANTEIROS



BANCOS TRASEIROS



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos




TETO INTERNO




PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



VIS GRAVAÇÃO NOS VIDROS



ETIQUETA TROCA DE OLEO



CONJUNTO RODA PNEU DIANTEIRO DIREITO



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



CONJUNTO RODA PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



CONJUNTO RODA PNEU TRASEIRO DIREITO



CONJUNTO RODA PNEU TRASEIRO ESQUERDO



STEPE



ACESSORIOS



CONJUNTO DE TAPETES



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



PORTA MALAS INTERNO



CAPO INTERNO



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



FOTO ADESIVO CAUTELAR ARAXA VISTORIA





CERTIFICADO

LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITARIO

FECHADO

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITARIO FECHADO, emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 31/03/2026 | N° da vistoria: 854407

Marca/modelo: JEEP/COMPASS SERIE S TF | Placa: GAB6E83

Razão Social: CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA

Endereço: AV DOUTOR DANILO CUNHA, 585 - BOM JESUS, ARAXA, MG



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.



Jeep

RESULTADO ENCONTRADO PARA:
GAB6E83
MARCA/MODELO:
JEEP/COMPASS SERIE S TF

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2021/2022
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
SÃO PAULO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

4 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS ⚠️	 CRED BDV II (BIN) ✅	 CRED AGREGADOS ✅	 CRED PARECER TEC. ✅	 CRED INFRAÇÕES ⚪	 RENAINF ⚠️	 CRED HIST RF ✅	 SISCSV ⚠️
 CRED GRAVAME 2 ✅	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✅	 LEILÃO PLUS ✅	 CRED IND. SINISTRO ✅	 CRED DECODIFICADOR + FIPE ✅	 BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJD - SP ✅	 BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP ✅	 CRED RECALL ✅
 SISCSV - SINISTRO ⚪							

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: GAB6E83	COR: BRANCA	TIPO: CAMIONETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 185CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: GAB6E83	MUNICÍPIO: ARAXA
CHASSI: 9886751CRNKK88684	UF: MG
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/11/2024	COR: BRANCA
MARCA: JEEP/COMPASS SERIE S TF	ANO DE FABRICAÇÃO: 2021
ANO DO MODELO: 2022	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: CAMIONETA	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: THIAGO RIBEIRO BERNINI

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS	
DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA / LICENCIAMENTO.	DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: NÃO INFORMADO
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00
ATENÇÃO NA COMPRA	

CRED BDV II (BIN)	
PLACA: GAB6E83	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9886751CRNKK88684	Nº DO MOTOR: 463485690029688
RENAVAM: 01268885948	COR: BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2021	ANO DO MODELO: 2022
MUNICÍPIO/UF: ARAXA/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 40	ESPÉCIE: MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 1332
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA
CMT: 238	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO: JEEP/JEEP/COMPASS SERIE S TF	PBT: 198
POTÊNCIA: 185	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL	
RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	
SEM RISCO	

CRED AGREGADOS	
PLACA: GAB6E83	CHASSI: 9886751CRNKK88684
ORIGEM EMPLACAMENTO: SÃO PAULO	MUNICIPIO/UF: ARAXA/MG
FABRICANTE: JEEP	MARCA/MODELO: JEEP/COMPASS SERIE S TF
ANO DE FABRICAÇÃO: 2021	ANO DO MODELO: 2022
TIPO: CAMIONETA	ESPÉCIE: MISTO
CILINDRADAS: 1332	POTÊNCIA: 185
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 40	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	N° DO MOTOR (FABRÍL): 463485690029688
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 198	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 238	RENAVAM: 01268885948

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED INFRAÇÕES - BETA

RESULTADO: PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS NÃO FORAM ENVIADOS. POR FAVOR, VERIFIQUE A DOCUMENTAÇÃO DE USO DO SERVIÇO.



RENAINF

DADOS GERAIS	
PLACA: GAB6E83	UF: MG
DATA INÍCIO: 01/01/2021	DATA FIM: 31/03/2026

DADOS DO INFRATOR/CONDUTOR	
N° CNH INFRATOR:	N° CNH CONDUTOR:

DADOS SUSPENSÃO/CANCELAMENTO	
TIPO: 0	DATA DO REGISTRO:
ORIGEM: 0	ACEITE UF JURISDIÇÃO:

OCORRÊNCIAS

OCORRÊNCIA 1	
ORGÃO AUTUADOR: 126200 - DER	CÓDIGO DA INFRAÇÃO: 7455 - TRANSITAR EM ATÉ 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA
AUTO DA INFRAÇÃO: 1C 8463129	UF ÓRGÃO AUTUADOR: SP
LOCAL DA INFRAÇÃO: SP 334 KM 344 METROS 000	DATA DA INFRAÇÃO: 06/11/2025
HORA DA INFRAÇÃO:	DATA CADASTRO DA INFRAÇÃO: 26/11/2025
CÓDIGO MUNICIPAL INFRAÇÃO: 6217	TIPO AUTO INFRAÇÃO: 2
MEDIÇÃO REAL: 48,00	LIMITE PERMITIDO: 40,00
MEDIÇÃO CONSIDERADA: 0,00	UNIDADE MEDIDA: KM/H
VALOR DA INFRAÇÃO: 130,16	DATA EMISSÃO NOTIFICAÇÃO INFRAÇÃO:

DATA EMISSÃO NOTIFICAÇÃO PENALIDADE:	Nº CNH INFRATOR:
Nº CNH CONDUTOR:	SUSPENSÃO/CANCELAMENTO TIPO: 0
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DATA REGISTRO:	SUSPENSÃO/CANCELAMENTO ORIGEM: 0
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO ACEITE UF JURISDIÇÃO:	UF PAGAMENTO:
DATA PAGAMENTO INFRAÇÃO:	VALOR PAGO: 0,00
DATA REGISTRO INFRAÇÃO:	
 ATENÇÃO NA COMPRA	
CRED HIST RF	
RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO	 SEM RISCO
SISCSV	
DADOS DO VEÍCULO	
PLACA: GAB6E83	CHASSI: 9886751CRNKK88684
ANO FABRICAÇÃO: 2021	ANO MODELO: 2022
CMC: 0.4	CMT: 2.38
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 1332	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 16
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	COR CÓDIGO: 04
COR: BRANCA	ESPÉCIE: MISTO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 200015
MARCA/MODELO: JEEP/COMPASS SERIE S TF	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 4079
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: ARAXA	QTD. EIXOS: 2
PBT: 1.98	POTÊNCIA: 185
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 088*****66	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 13	TIPO VEÍCULO: CAMIONETA
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: SIM
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO

RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:		RESTRIÇÃO RFB:	
PROCEDÊNCIA: NACIONAL		INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO	
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:		TIPO ARRENDATÁRIO:	
N° CARROCERIA:		REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:	
REMARCAÇÃO CHASSI:		DATA EMISSÃO CRV: 05/11/2024	
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:		ORGÃO RFB CÓDIGO:	
ORGÃO RFB:		N° EIXO AUXILIAR:	
N° EIXO TRASEIRO:		NATUREZA FATURADO:	
UF FATURADO:		NATUREZA IMPORTADOR:	
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:		PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:	
PAÍS TRANSFERÊNCIA:		DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:	
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:		TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1	
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA		NOME ARRENDATÁRIO:	
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:		N° CÂMBIO:	
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:		N° ID FATURAMENTO:	
N° ID IMPORTADOR:		N° MOTOR:	
POSSUIDOR NOME: THIAGO RIBEIRO BERNINI		POSSUIDOR DOCUMENTO: 088*****66	
POSSUIDOR ORIGEM: 4		N° DOC PROPRIETÁRIO:	
NOME PROPRIETÁRIO: THIAGO RIBEIRO BERNINI		REGISTRO ADUANEIRO:	
RENAVAM: 01268885948		USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO	
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO		USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO	
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO			
MULTAS RENAINF			
QUANTIDADE: 1		QUANTIDADE REAL: 1	
MULTA 1			
PLACA: GAB6E83		RENAVAM: 01268885948	
CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 126200		ORGÃO AUTUADOR: DER - SP	
CÓDIGO INFRAÇÃO: 7455		CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 0	
DATA INFRAÇÃO: 06/11/2025		HORA INFRAÇÃO: 17:10	
CÓDIGO RENAINF: 10817986529		VALOR MULTA: R\$ 130,16	
		N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 08813872666	
		N° AUTO INFRAÇÃO: 1C 8463129	
		DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	
		LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: SP 334 KM 344 METROS 000	
		DATA VENCIMENTO: 03/03/2026	
ATENÇÃO NA COMPRA			
CRED GRAVAME 2			
RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO			

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 9886751CRNKK88684	FABRICANTE: JEEP
ANO DE FABRICAÇÃO: 2021	ANO DO MODELO: 2022
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: BRASIL	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: JEEP	MODELO: COMPASS SERIE S TF
VERSÃO:	MOTOR: 1.3
PESO BRUTO: 198	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 017074-7


COMBUSTÍVEL: G	MARCA: JEEP	MODELO: COMPASS S T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT.
----------------	-------------	---



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 017074-7



Total **R\$ 6.365,97**

Gerar Pagamento

 **Início**

 **Ajuda**

Dados do veículo

 Nome: THIAGO RIBEIRO BERNINI

 UF: MG

 Modelo: JEEP/COMPASS SERIE S TF 2021

 Placa: GAB6E83

 CPF/CNPJ: ***.138.726-**

 Município: ARAXA

 Renavam: 1268885948

 Chassi: *****NKK88684

Total disponível para pagamento

Selecione diversas parcelas para pagar em um único boleto

Exercícios	Cota única	IPVA 1	IPVA 2	IPVA 3	Taxa lic. única	Total
2026	-	☒ R\$ 2.342,72 	☒ R\$ 2.054,70 	☒ R\$ 1.932,93 	☒ R\$ 35,62 	R\$ 6.365,97

☒ Selecionar todos os débitos disponíveis para pagamento.

Total **R\$ 6.365,97**

Gerar Pagamento

Total **R\$ 6.365,97**

 Exercício: **2026** ⓘ **Valor total a pagar:** R\$ 6.365,97

★ Bom pagador: Não contemplado ⓘ

 Parcela **IPVA 1**

 Atrasado

 Vencimento: 10/02/2026

 Valor: R\$ 2.342,72 ⓘ

 Parcela **IPVA 2**

 Atrasado

 Vencimento: 10/03/2026

 Valor: R\$ 2.054,70 ⓘ

 Parcela **IPVA 3**

 A vencer

 Vencimento: 10/04/2026

 Valor: R\$ 1.932,93 ⓘ

 **Licenciamento**

 A vencer

 Vencimento: 31/03/2026

 Valor: R\$ 35,62 ⓘ

 Exercício: **2025** ⓘ

 Comprovante ▾

★ Bom pagador: Não contemplado ⓘ

 Parcela **IPVA 1**

 Pago

 Pago em: 10/03/2025

 Parcela **IPVA 2**

 Pago

 Pago em: 10/03/2025

 Parcela **IPVA 3**

 Pago

 Pago em: 01/04/2025

 **Licenciamento**

 Pago

 Pago em: 10/03/2025

Total **R\$ 6.365,97**

Parcela **IPVA 1**

Pago

Pago em: 11/06/2024

Parcela **IPVA 2**

Pago

Pago em: 11/06/2024

Parcela **IPVA 3**

Pago

Pago em: 11/06/2024

Licenciamento

Pago

Pago em: 11/06/2024

Exercício: **2023**

Comprovante

★ Bom pagador: Não contemplado

Parcela **IPVA 1**

Pago

Pago em: 15/03/2023

Parcela **IPVA 2**

Pago

Pago em: 24/04/2023

Parcela **IPVA 3**

Pago

Pago em: 22/05/2023

Licenciamento

Pago

Pago em: 24/03/2023

CPAG - Consulta e Pagamento de Multas

Consultar

Placa

Nosso Número

GAB6E83

01268885948

☐ Veículo licenciado no exterior

☒ Autuações/Multas em aberto

☐ Multas pagas

☐ Autuações/Multas canceladas

Não sou um robô

Os Termos de Serviço do reCAPTCHA estão

mi

Acesse.

reCAPTCHA

Privacidade - Termos

O campo Recaptcha é obrigatório.

[Termos de uso e política de privacidade](#)

Nenhum registro localizado para a placa GAB6E83 de acordo com os critérios apresentados na pesquisa. Complemente sua pesquisa. Para autuações recentes [clique aqui](#)

Limpar

Consultar



https://cpag.prf.gov.br/multas

1/1

🔍 Listar Débitos

Placa

GAB6E83

Licenciado no Exterior

Não

RENAVAM

01268885948

🔍 Nova consulta

Complemente sua pesquisa, para autuações anteriores [clique aqui](#)

N ^a										Ações
Auto	Placa	Local	Município	Data Infração	Descrição Infração	Vencimento NA	Vencimento NP	Valor Nominal	Situação	
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓			↑↓	↑↓	

🔔 Nenhum registro encontrado para os parâmetros informados.