

Vistoria - 117440

22/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 134.206

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQX6I80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

● Nada Consta

● Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 6/12

C



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

● Nada Consta

● Possui Apontamento

Nada Consta (6)	Recuperado (2)	Repintura (3)	Reparado (1)	Avariado (0)
-----------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 117440

22/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 134.206

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQX6180

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: EM CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 93HRV2870JZ260884	Marca/Modelo HONDA HR-V EXL CVT	Motor: R18ZC-8260914	Cor: PRATA	Cambio: *****
Cilindradas: 1799	Carroceria: *****	Especie: AUTOMOVEL	Ano Produção: 2018	Ano Produção: 2018	Renavam: 01171228411	Combustivel: ALCO/GASOL
Cap. de Passageiros: 5	Cap. de Carga: 174	Procedência: NACIONAL	Nra. Eixos: ****	C.M.T: 174	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA
Comunicação de Vendas NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS		Data de Vendas *****	Data de Licenciamento *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	
Proprietário Atual: ADONILE ANCELMO GUIMARAES						

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Não verificado	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117440

22/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 134.206

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQX6180

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117440

22/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 134.206
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQX6180

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

50%

Class


C



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Reparado
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Recuperado
15	Paralama Traseiro / D	Recuperado
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Repintura
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Repintura
20	Paralama Direito	Repintura

Vistoria - 117440

22/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 134.206

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQX6I80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117440

22/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 134.206

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQX6180

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117440

22/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 134.206

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQX6180

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1



Dados da Estampagem

Placa	PQX6180
Número de Série do QR Code	22092606028521
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	21/09/2022 17:30:01
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Fabricante

VIO 1



Estampador

CNPJ	24.892.992/0001-77
Razão Social	LARISSA IONARA DO COUTO ALVES MEIRELES
UF	MG

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	PQX6180
Chassi final	60884
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	HONDA/HR-V EXL CVT
Ano Fabricação	2018
Ano Modelo	2019



Vistoria - 117440

22/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 134.206

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQX6I80

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV




Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

16844956939	Número do CRV	223538658579	UF	MG	Renavam	01171228411	RNTRC	Exercício	2025	Nome	ADONILE ANCELMO GUIMARAES	CPF/CNPJ	00933071604	Placa	PQX6I80	Chassi
-------------	---------------	--------------	----	----	---------	-------------	-------	-----------	------	------	---------------------------	----------	-------------	-------	---------	--------

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 117440

22/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 134.206

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQX6180

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5



Imagem Adicional 6



Vistoria - 117440

22/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 134.206

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQX6180

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 7



Imagem Adicional 8



Imagem Adicional 9



Vistoria - 117440

22/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 134.206

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQX6I80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

