

Vistoria - 117286

13/04/2026

12:18

### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.767

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QUH8E54

### Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



## Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

|                                        |                                     |                                                 |                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DPVAT/IPVA</b><br>Licenciamento     | <b>Veículo não possui</b><br>multas | <b>Veículo não</b><br>ofertado em leilão        | <b>Veículo com</b><br>restrições        |
| <b>Sem Histórico de</b><br>Roubo/Furto | <b>Identificação</b><br>Veicular    | <b>Veículo sem indicio</b><br>de acidente Grave | <b>Sem Acionamento</b><br>de Seguradora |

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>Estrutura</b><br/>Itens: 3/39 <b>B</b></p> <p>Ruim Regular Bom Ótimo</p>       | <p><b>Apontamentos principais:</b></p> <p> Nada Consta  Possui Apontamento</p> <p>Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas</p> <p>Torres Travessas Vidros Chassi Motor</p> |
| <p> <b>Pintura/Lataria</b><br/>Itens: 3/12 <b>B</b></p> <p>Ruim Regular Bom Ótimo</p> | <p><b>Apontamentos de lataria:</b></p> <p> Nada Consta  Possui Apontamento</p> <p>Nada Consta (9) Recuperado (0) Repintura (3) Reparado (0) Avariado (0)</p>                          |

**COMENTÁRIO TÉCNICO:**

**Vistoria - 117286**

13/04/2026

12:18

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 101.767

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QUH8E54

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



**BIN Completa**

|                                    |                            |                                 |                                          |                             |                                                     |                                   |                        |                        |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Situação do Veículo:<br>CIRCULACAO | Situação Chassi:<br>NORMAL | Chassi:<br>9BHBG51CAKP068676    | Marca/Modelo:<br>HYUNDAI HB20 10M UNIQUE | Motor:<br>F3LAKU185736      | Cor:<br>BRANCA                                      | Cambio:<br>*****                  |                        |                        |
| Cilindradas:<br>*****              | Carroceria:<br>*****       | Especie:<br>*****               | Ano Produção:<br>2019                    | Ano Produção:<br>2019       | Renavam:<br>01198917188                             | Combustivel:<br>ALCOOL / GASOLINA | Placa:<br>QUH8E54      | Potência Motor:<br>*** |
| Cap. de Passageiros:<br>****       | Cap. de Carga:<br>****     | Procedência:<br>****            | Nra. Eixos:<br>****                      | C.M.T:<br>****              | Montagem:<br>****                                   | Cidade da Placa:<br>UBERLANDIA    | Cidade da Placa:<br>MG |                        |
| Comunicação de Vendas:<br>****     | Data de Vendas:<br>*****   | Data de Licenciamento:<br>***** | Data Emissão CRLV:<br>*****              | Data Emissão CRLV:<br>***** | Proprietário Atual:<br>DELMA APARECIDA JOSE MARQUES |                                   |                        |                        |

**Itens consultados e restrições**

| Item           | Status      | Item                        | Status      |
|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Restrição:     | Detectado   | Leilão:                     | Nada Consta |
| DPVAT:         | Nada Consta | Indício de Sinistro:        | Nada Consta |
| Licenciamento: | Detectado   | Histórico de Roubo e Furto: | Nada Consta |
| Multas:        | Nada Consta | Divergência n° Motor:       | Nada Consta |
| IPVA:          | Detectado   |                             |             |



**Resumo:**

**Restrições:** ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA

**Débitos:** LICENCIAMENTO, IPVA, Consta débito

**Estrutura:** Painel Dianteiro: avariado

**Divergência n° Motor:** Nada Consta

**Vistoria - 117286**

13/04/2026

12:18

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 101.767

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QUH8E54

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



**Vistoria de Veículo**

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira




Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117286

13/04/2026

12:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.767

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QUH8E54

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


85%

Class

B



Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



| Item                          | Status      |
|-------------------------------|-------------|
| 2 Vidro Traseiro              | Nada Consta |
| 3 Teto                        | Nada Consta |
| 4 Vidro Dianteiro             | Nada Consta |
| 7 Capô                        | Repintura   |
| 8 Paralamas Esquerdo          | Nada Consta |
| 9 Vidro Motorista / E         | Nada Consta |
| 10 Porta Motorista            | Nada Consta |
| 11 Vidro Traseiro Motorista E | Nada Consta |
| 12 Porta Traseira / E         | Nada Consta |

| Item                      | Status      |
|---------------------------|-------------|
| 13 Paralamas Traseiro / E | Repintura   |
| 14 Tampa Traseira         | Repintura   |
| 15 Paralamas Traseiro / D | Nada Consta |
| 16 Vidro Traseiro / D     | Nada Consta |
| 17 Porta Traseira / D     | Nada Consta |
| 18 Vidro Passageiro / D   | Nada Consta |
| 19 Porta Passageiro / D   | Nada Consta |
| 20 Paralamas Direito      | Nada Consta |

Vistoria - 117286

13/04/2026

12:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.767

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QUH8E54

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



| Item                           | Status      |
|--------------------------------|-------------|
| 1 Coluna Superior Direita      | Nada Consta |
| 2 Longarina Inferior Direita   | Nada Consta |
| 3 Painel Frontal               | Avariado    |
| 4 Coluna Superior Esquerda     | Nada Consta |
| 5 Longarina Inferior Esquerda  | Nada Consta |
| 6 Coluna A Direita             | Nada Consta |
| 7 Coluna A Esquerda            | Nada Consta |
| 8 Coluna B Direita             | Nada Consta |
| 9 Coluna B Esquerda            | Nada Consta |
| 11 Coluna C Esquerda           | Nada Consta |
| 12 Coluna C Direita            | Nada Consta |
| 13 Painel Traseiro             | Nada Consta |
| 14 Painel Corta Fogo           | Nada Consta |
| 15 Longarina Traseira Direita  | Nada Consta |
| 16 Longarina Traseira Esquerda | Nada Consta |
| 17 Assoalho Traseiro           | Nada Consta |

| Item                                       | Status      |
|--------------------------------------------|-------------|
| 18 Assoalho Central Esquerdo               | Nada Consta |
| 19 Assoalho Central Direito                | Nada Consta |
| 20 Caixa de Roda Direita Dianteira         | Nada Consta |
| 21 Caixa de Roda Direita Traseira          | Nada Consta |
| 22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira        | Nada Consta |
| 23 Caixa de Roda Esquerda Traseira         | Nada Consta |
| 24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira  | Nada Consta |
| 25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira | Nada Consta |
| 26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira  | Nada Consta |
| 27 Torre do Amortecedor Direita Traseira   | Nada Consta |
| 28 Travessas de Reforço Dianteira Direita  | Nada Consta |
| 29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda | Nada Consta |
| 30 Travessas de Reforço Traseira Direita   | Nada Consta |
| 31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda  | Nada Consta |

Vistoria - 117286

13/04/2026

12:18

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 101.767

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QUH8E54

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



**Avaliação Estrutural**

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117286

13/04/2026

12:18

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 101.767

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QUH8E54

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



**Vistoria de Veículo**

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

|       |         |                            |                 |                  |    |                         |            |               |          |                   |       |                         |                     |                           |             |            |      |                    |              |                    |
|-------|---------|----------------------------|-----------------|------------------|----|-------------------------|------------|---------------|----------|-------------------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|------|--------------------|--------------|--------------------|
| Placa | QUH8E54 | Número de Série do QR Code | 230402070930532 | UF de Estampagem | MG | Município de Estampagem | UBERLANDIA | Tipo de Placa | TRASEIRA | Situação da Placa | ATIVA | Data/hora da Estampagem | 22/06/2023 11:15:39 | Responsável pela Lacração | DETRAN - MG | Fabricante | CNPJ | 06.947.565/0001-67 | Razão Social | BLANKS INDUSTRIA E |
|-------|---------|----------------------------|-----------------|------------------|----|-------------------------|------------|---------------|----------|-------------------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|------|--------------------|--------------|--------------------|

VIO 1

|      |                    |              |                  |    |    |             |         |              |       |               |    |           |            |              |                          |                |      |            |      |
|------|--------------------|--------------|------------------|----|----|-------------|---------|--------------|-------|---------------|----|-----------|------------|--------------|--------------------------|----------------|------|------------|------|
| CNPJ | 04.684.927/0001-49 | Razão Social | MARISA FERNANDES | UF | MG | Placa Atual | QUH8E54 | Chassi final | 68676 | UF Jurisdição | MG | Município | UBERLANDIA | Marca/Modelo | HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE | Ano Fabricação | 2019 | Ano Modelo | 2019 |
|------|--------------------|--------------|------------------|----|----|-------------|---------|--------------|-------|---------------|----|-----------|------------|--------------|--------------------------|----------------|------|------------|------|

**Dados Atuais do Veículo**

**Vistoria - 117286**

13/04/2026

12:18

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 101.767

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QUH8E54

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



**Vistoria de Veículo**

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Código de Segurança do CLA | 95056406770                  |
| Número do CRV              | 233751303510                 |
| UF                         | MG                           |
| Renavam                    | 01198917188                  |
| RNTRC                      |                              |
| Exercício                  | 2025                         |
| Nome                       | DELMA APARECIDA JOSE MARQUES |
| CPF/CNPJ                   | 89420713687                  |
| Placa                      | QUH8E54                      |

Assoalho com Painel Traseiro



**Vistoria - 117286**

13/04/2026

12:18

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 101.767

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

**PLACA: QUH8E54**

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



**Parecer Técnico**

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



**COMENTÁRIO TÉCNICO:**

Vistoriador: Edmilson Alves de Oliveira Junior

Solicitante: BYD Uberlândia

**Informações Legais:**

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

