

Vistoria - 116790

17/03/2026

11:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.490

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXJ6C96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo não possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo com
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

● Nada Consta

● Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vidros

Chassi


Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

● Nada Consta

● Possui Apontamento

Nada Consta (12)

Recuperado (0)

Repintura (0)

Reparado (0)

Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 116790

17/03/2026

11:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.490

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXJ6C96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BRKYAAG2T0741718	Marca/Modelo: TOYOTA CCROSS XRX HYBRID	Motor: 3F64881	Cor: BRANCA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2025	Ano Produção: 2026	Renavam: 01462771502	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA / ELETRICO
Placa: TXJ6C96	Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****
Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: MG	Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****
Proprietário Atual: MARIA CLARA BOAVENTURA SAAD	Data Emissão CRLV: *****					

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 116790

17/03/2026

11:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.490

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXJ6C96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 116790

17/03/2026

11:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.490

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXJ6C96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituido
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17 Porta Traseira /D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19 Porta Passageiro /D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 116790

17/03/2026

11:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.490

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXJ6C96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 116790

17/03/2026

11:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.490

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXJ6C96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 116790

17/03/2026

11:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.490

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXJ6C96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Code:	TXJ6C96
Placa:	TXJ6C96
Dados da Estampagem	
Placa	TXJ6C96
Número de Série do QR Code	250702107077408
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	02/10/2025 16:35:23
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

CNPJ	04.684.927/0001-49
Razão Social	MARISA FERNANDES
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	TXJ6C96
Chassi final	41718
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	TOYOTA/CROSS XRX HYBRID
Ano Fabricação	2025
Ano Modelo	2026

Vistoria - 116790

17/03/2026

11:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.490

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXJ6C96

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
gov.br

TERMINAL 001
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01462771502
PLACA: TXJ6C96
EXERCÍCIO: 2025
ANO FABRICAÇÃO: 2025
NÚMERO DO CRV: 254492098453

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLV: 65406418005
CAT: ***

TOYOTA/CROSS XR5 HYBRID
ESPÉCIE / TIPO: MISTO UTILITÁRIO

PLACA ANTERIOR / UF: *****
CHASSI: 9BRKYAAG2T0741718

COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

CATEGORIA PARTICULAR
CAPACIDADE: 0.42
POTENCIALIZADORA: 122CV/1798
PESO BRUTO TOTAL: 1.86
MOTOR: 3P548B1
CMT: 2.26
ENCS: 2
LITAGEM: 05P

NOME: MARIA CLARA BOAVENTURA SAAD
CPF / CNIS: 074.657.656-09
LOCAL: UBERLÂNDIA MG
DATA: 02/10/2025


DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT TAXI: *
DATA DE QUITAÇÃO: *
PAGAMENTO: ☐ TOTAL ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSO OBRIGATORIO AO FUND. NACIONAL DE SACS (RFS): *
CUSTO DO SEGURO (RFS): *
CUSTO DESEMPENHO DO SEGURO (RFS): *

REPASSO OBRIGATORIO AO FUNDAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (RFS): *
VALOR DO CRV (RFS): *
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (RFS): *

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLV: 65406418005
Número do CRV: 254492098453
UF: MG
Renavam: 01462771502
RNTRC: *****
Exercício: 2025
Nome: MARIA CLARA BOAVENTURA SAAD
CPF/CNPJ: 07465765609
Placa: TXJ6C96
Chassi: 9BRKYAAG2T0741718

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 116790

17/03/2026

11:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.490

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXJ6C96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1




Imagem Adicional 2



Vistoria - 116790

17/03/2026

11:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.490

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXJ6C96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Guilherme Souza Costa

Solicitante: GWM Euroville Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

