

Vistoria - 118138

02/06/2026

14:47

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.712

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FOJ8A55

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura Itens: 1/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: ● Nada Consta ● Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
Pintura/Lataria Itens: 0/12 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: ● Nada Consta ● Possui Apontamento Nada Consta (12) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (0) Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:

PARABRISA TROCADO



Vistoria - 118138

02/06/2026

14:47

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.712

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FOJ8A55

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 988675126MKK75272	Marca/Modelo: JEEP COMPASS LONGITUDE D	Motor: 552616749152522	Cor: CINZA				
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2021	Ano Produção: 2021	Renavam: 01261542158	Combustivel: DIESEL	Placa: FOJ8A55	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: SAO PAULO	Cidade da Placa: SP		
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: MARIA ESTER DE ANDRADE CANCELLA				

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Parecer Técnico: PARABRISA TROCADO

Vistoria - 118138

02/06/2026

14:47

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.712

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FOJ8A55

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 118138

02/06/2026

14:47

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.712
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FOJ8A55

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.




Pintura e Lataria
100% Class **A**



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 118138

02/06/2026

14:47

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.712

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FOJ8A55

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 118138

02/06/2026

14:47

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.712

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FOJ8A55

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 118138

02/06/2026

14:47

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.712

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FOJ8A55

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa:	FOJ8A55
Dados da Estampagem	
Placa	FOJ8A55
Número de Série do QR Code	210316035376513
UF de Estampagem	SP
Município de Estampagem	SAO PAULO
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	30/04/2021 09:02:11
Responsável pela Lacração	ESTAMPADOR
Fabricante	

VIO 1

PLACAS LTDA	
Estampador	
CNPJ	37.455.388/0001-25
Razão Social	CAMPOS ELISEOS EMPLACAR'S SERVICOS DE EMPLACAMENTO LTDA
UF	SP
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	FOJ8A55
Chassi final	75272
UF Jurisdição	SP
Município	SAO PAULO
Marca/Modelo	JEEP/COMPASS LONGITUDE D

Vistoria - 118138

02/06/2026

14:47

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.712

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FOJ8A55

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CRLV 01261542158 58710643885 213098022701		PODCAST/INFORMAÇÃO 170CV/1956 MOTOR 552616749152522 CILINDROS 2.52 BANCOS 2 OMP	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO 58710643885 213098022701		IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO MARIA ESTER DE ANDRADE CANCELLA CPF (CNPJ) 766.139.506-10 DATA 20/05/2026	
TIPO DE VEÍCULO MISTO UTILITARIO 988675120MK75272		ASSIGNADO DIGITALMENTE PELO DETRAN DATA DA QUOTAÇÃO 20/05/2026	
DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO DIESEL		INFORMAÇÕES DO SEGURO SEGURO DO VEÍCULO	

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	58710643885
Número do CRV	213098022701
UF	SP
Renavam	01261542158
RNTRC	
Exercício	2026
Nome	MARIA ESTER DE ANDRADE CANCELLA
CPF/CNPJ	76613950610
Placa	FOJ8A55
Chassi	

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 118138

 02/06/2026

 14:47

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.712

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FOJ8A55

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Vistoria - 118138

02/06/2026

14:47

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.712

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FOJ8A55

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

PARABRISA TROCADO

Vistoriador: Guilherme Souza Costa

Solicitante: GWM Euroville Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

