



Dados do Cliente/Interessado

Nome: SUPERNOVA AUTOMARCAS
Telefone: (16) 3728-6471

CPF/CNPJ: .
E-mail:



Dados do Veículo

Marca: CHEVROLET
Ano Fab. / Modelo: 2019 / 2020
Placa: CAC0I22
Combustível: DIESEL
Modelo: S10 LTZ DD4A
Cor: CINZA
Município: SAO JOAQUIM DA BARRA-SP
KM: 205.041

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	9BG148MK0LC402756	9BG148MK0LC402756	9BG148MK0LC402756	✓
Motor	LWNF191021152	LWNF191021152	LWNF191021152	✓
Câmbio	A25918653		A25918653	✓



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 301 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO

✓ 510 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.2 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO

✓ 520 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.3 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO

✓ 530 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO

✓ 540 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PARA-BRISA

⚠ 612 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

EMILIANO & MORETI LTDA

CNPJ: 46.628.912/0001-03

Telefone: (16) 9922-2367

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1857
CENTRO - São Joaquim da Barra/SP

LUCAS DE SOUZA EMILIANO
Vistoriador

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

⚠ 652 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.7 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ 670 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.8 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA DIREITA

⚠ 682 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

✓ 801 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

EMILIANO & MORETI LTDA

CNPJ: 46.628.912/0001-03

Telefone: (16) 9922-2367

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1857
CENTRO - São Joaquim da Barra/SP

LUCAS DE SOUZA EMILIANO
Vistoriador

DIANTEIRA DIREITA 45°



FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA ESQUERDA 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA ESQUERDA 45°



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ESTEPE / MACACO / CHAVE DE



EMILIANO & MORETI LTDA

CNPJ: 46.628.912/0001-03

Telefone: (16) 9922-2367

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1857
CENTRO - São Joaquim da Barra/SP

LUCAS DE SOUZA EMILIANO
Vistoriador

PORTA-MALAS



ARCO DA PORTA DIREITO



ARCO DA PORTA ESQUERDA



HODÔMETRO



PAINEL DE INSTRUMENTOS




CINTO DE SEGURANÇA




ETIQUETA ETA (MOTOR E COLUNA)



GRAVAÇÃO DO VIDRO



CHASSI



MOTOR



PLACA TRASEIRA



QRCODE / LACRE



EMILIANO & MORETI LTDA

CNPJ: 46.628.912/0001-03

Telefone: (16) 9922-2367

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1857
CENTRO - São Joaquim da Barra/SP

LUCAS DE SOUZA EMILIANO
Vistoriador

CRLV



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA




EMILIANO & MORETI LTDA

CNPJ: 46.628.912/0001-03

Telefone: (16) 9922-2367

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1857
CENTRO - São Joaquim da Barra/SP

LUCAS DE SOUZA EMILIANO
Vistoriador



*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.


EMILIANO & MORETI LTDA

CNPJ: 46.628.912/0001-03


Telefone: (16) 9922-2367

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1857
CENTRO - São Joaquim da Barra/SP

LUCAS DE SOUZA EMILIANO
Vistoriador



ESTRUTURAL - LONGARINAS



EMILIANO & MORETI LTDA

CNPJ: 46.628.912/0001-03

Telefone: (16) 9922-2367

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1857
CENTRO - São Joaquim da Barra/SP

LUCAS DE SOUZA EMILIANO
Vistoriador



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: CAC0I22



DATA DA PESQUISA: 27/04/2026



12:04:43



DATA DA IMPRESSÃO: 27/04/2026



13:43:03



RESTRIÇÕES



MULTAS E DÉBITOS



INDÍCIO DE SINISTRO



COMUNICAÇÃO DE VENDA



ROUBO E FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE DE MOTOR



CHASSI REMARCADO



RENAJUD



OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2019**
MARCA / MODELO: **CHEVROLET/S10 LTZ DD4A**
COMBUSTÍVEL: **DIESEL**
TIPO VEÍCULO: **CAMINHONETE**

ANO MODELO: **2020**
COR: **CINZA**
ESPÉCIE: **ESPECIAL**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSEGEIROS: **5**
CILINDRADAS: **2800**
CAPAC. DE CARGA: **1,10**
QTD. DE EIXOS: **0**
PROCEDÊNCIA: **NACIONAL**
POTÊNCIA: **200**
CMT/PBT: **600/310**

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **22/12/2020**
MUNICÍPIO PLACA: **SAO JOAQUIM DA BARRA-SP**
CHASSI: **9BG148MK0LC402756**
TIPO CHASSI: **NORMAL**
DT LICENCIAMENTO:
RENAVAM: **1192375995**
SITUAÇÃO VEÍCULO: **EM CIRCULACAO**

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO: **A25918653**
Nº MOTOR: **LWNF191021152**

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO: **A25918653**
Nº MOTOR: **LWNF191021152**
CARROCERIA: **402756**

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**
BLOQUEIO: **NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**
JUDICIAL: **NADA CONSTA**
FINANCEIRA: **NADA CONSTA**
RENAJUD: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: LUCIANO WARD DEIENNO
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: SITIO SAO FRANCISCO I

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	CAC0822	CHASSI:	9BG148MK0LC402756
MARCA/MODELO:	CHEVROLET/S10 LTZ DD4A	ANO FAB/MODELO:	2019/2020
COR:	Cinza	COMBUSTÍVEL:	Diesel
TIPO DE VEÍCULO:	Caminhonete	ESPÉCIE:	Especial
MUNICÍPIO / UF:	ORLANDIA / SP	UF ORIGEM:	SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	LWNF191021152	POTÊNCIA:	200
CAMBIO:	A25918653	CAP. MAX. TRAÇÃO:	600.0
CILINDRADAS:	2800	TIPO CARROCERIA:	ABERTA/CABINE DUPLA
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	0	PESO BRUTO TOTAL:	310.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	110.0
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**EMILIANO & MORETI LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.