

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: TROLLER/T4 TDI



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA



LAUDO



CONSULTA

Nº LAUDO:
852675

DATA EMISSÃO:
28/03/2026

CNPJ:
19.409.700/0003-24

ENDEREÇO:
AVENIDA MODESTO DE CARVALHO

BRASIL
ONB9A40

BAIRO:
DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE
ITUMBIARA - DIAGRI

MUNICÍPIO:
ITUMBIARA

ESTADO:
GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: TROLLER

Placa Consulta:	ONB9A40
Data da Vistoria:	28/03/2026
Dados Proprietário:	UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO
Nome Vistoriador:	THALES RIBEIRO DE PAULA
Dados Solicitante:	19.409.700/0003-24
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	TROLLER/T4 TDI
Chassi Veículo:	94TTT4D23DH001193
Renavam:	00533045967

Cor Veículo:	BRANCA
Ano de Fabricação:	2013
Ano do Modelo:	2013
Motor:	T1A001082
Câmbio:	JL439345
UF:	GO
Capacidade:	42
Combustível:	DIESEL
KM:	93793

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens
verificados)

Outros Estados

Cred Bdv li (Bin)

Cred Agregados

Cadastro Veículo

Cred Parecer Tec.

Cred Hist Rf

Siscsv



Estrutura (25 itens
verificados)

Coluna Central Esquerda

Longarina Dianteira Direita

Longarina Dianteira Esquerda

Longarina Traseira Direita

Longarina Traseira Esquerda

Coluna Dianteira Direita

Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°





TRASEIRA 45°

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	OK
3 - Longarina dianteira esquerda	OK
5 - Longarina traseira esquerda	OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	OK
9 - Caixa de Ar Direito	OK
11 - Painel traseiro	OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	OK
19 - Caixa de estepe	425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	470 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	OK
4 - Longarina traseira direita	OK
6 - Coluna Dianteira Direita	OK
8 - Coluna central direita	OK
10 - PAINEL FRONTAL	Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - OK
24 - Assoalho Direito	408 - OK

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA:  
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO		
Nº LAUDO: 852675	DATA EMISSÃO: 28/03/2026	BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)
94TTT4D23DH001193

Nº do chassi (Veículo)
94TTT4D23DH001193

Nº do motor (Base Nacional BIN)
T1A001082

Nº do motor (Veículo)
T1A001082



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:  		
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 852675	DATA EMISSÃO: 28/03/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

OBSERVAÇÕES

VEÍCULO EM FIBRA SEM DISPONIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE PINTURA.



		EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:  	
		CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO		
Nº LAUDO: 852675	DATA EMISSÃO: 28/03/2026	BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



HODÔMETRO



PLACA




PAINEL CORTA FOGO




COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 852675	DATA EMISSÃO: 28/03/2026	BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 852675	DATA EMISSÃO: 28/03/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



EMITIDO POR:
UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO

FONTE
CONSULTA:



LAUDO



CONSULTA

Nº LAUDO:
852675

DATA EMISSÃO:
28/03/2026

CNPJ:
19.409.700/0003-24

ENDEREÇO:
AVENIDA MODESTO DE CARVALHO

BRASIL
ONB9A40

BAIRO:
DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE
ITUMBIARA - DIAGRI

MUNICÍPIO:
ITUMBIARA

ESTADO:
GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 28/03/2026	Nº da Vistoria: 852675	Razão Social: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO	Placa: ONB9A40
Marca/modelo: TROLLER / TROLLER/T4 TDI	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
ONB9040
MARCA/MODELO:
T4 TDI

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2013/2013
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
GOIÁS



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS -	 CRED BDV II (BIN) ✓	 CRED AGREGADOS ✓	 CADASTRO VEÍCULO ✓	 CRED PARECER TEC. ✓	 CRED HIST RF ✓	 SISCSV -	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✓
 LEILÃO PLUS ✓	 CRED IND. SINISTRO ✓	 CRED DECODIFICADOR + FIPE ✓	 SISCSV - SINISTRO -				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: ONB9040	COR: BRANCA	TIPO: UTILITARIO
COMBUSTÍVEL: DIESEL	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 165CV

- Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.
- No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.
- Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

RESULTADO: SERVICIO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL



CRED BDV II (BIN)

PLACA: ONB9A40	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 94TTT4D23DH001193	Nº DO MOTOR: T1A001082
RENAVAM: 00533045967	COR: BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2013	ANO DO MODELO: 2013
MUNICÍPIO/UF: BOM JESUS/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 42	ESPÉCIE: MISTO
CARROCERIA: JIPE	CÂMBIO: JL439345
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 3200
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO

CMT: 487		COMBUSTÍVEL: DIESEL	
MARCA/MODELO: TROLLER/TROLLER/T4 TDI		PBT: 248	
POTÊNCIA: 165		SITUAÇÃO: CIRCULACAO	
OCORRÊNCIA: NAO			
RESTRIÇÕES BASE NACIONAL			
RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA		RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA		RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA			
		 SEM RISCO	
CRED AGREGADOS			
PLACA: ONB9040		CHASSI: 94TTT4D23DH001193	
ORIGEM EMPLACAMENTO: GOIÁS		MUNICIPIO/UF: GOIANIA/GO	
FABRICANTE: TROLLER		MARCA/MODELO: T4 TDI	
ANO DE FABRICAÇÃO: 2013		ANO DO MODELO: 2013	
TIPO: UTILITARIO		ESPÉCIE: MISTO	
CILINDRADAS: 3200		POTÊNCIA: 165	
Nº DE EIXOS: 2		EIXO TRASEIRO DIF:	
CAPACIDADE DE CARGA: 42		SEGMENTO: AUTO	
SUB SEGMENTO: AU - SUVS		PASSAGEIROS: 5	
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO		COR: BRANCA	
COMBUSTÍVEL: DIESEL		Nº DO MOTOR (FABRÍL): T1A001082	
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -		CAIXA DE CAMBIO: JL439345	
MONTAGEM: 1		CARROCERIA/TIPO: 113	
PESO BRUTO: 248		TERCEIRO EIXO:	
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 487		RENAVAM:	
CADASTRO VEÍCULO			
PLACA: ONB9040		CHASSI: 94TTT4D23DH001193	
ANO DE FABRICAÇÃO: 2013		ANO DO MODELO: 2013	
COMBUSTÍVEL: DIESEL		TIPO: UTILITARIO	
ESPÉCIE: MISTO		CARROCERIA: 113	
FABRICANTE: TROLLER		SEGMENTO: AUTO	
SUB SEGMENTO: AU - SUVS		MODELO: T4	
MARCA/MODELO: T4 TDI		COR: BRANCA	
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 72 LITROS		URBANO:	
RODOVIARIO: 12 KM/L			
CRED PARECER TEC.			



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

RESULTADO: CÓDIGO 03 - O VEÍCULO NÃO FOI ENCONTRADO.. PROVAVELMENTE O CPF INFORMADO NÃO É O MESMO QUE ESTÁ CADASTRADO NO DETRAN.



LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 94TTT4D23DH001193

FABRICANTE: TROLLER

ANO DE FABRICAÇÃO: 2013

ANO DO MODELO: 2013

COMBUSTÍVEL: DIESEL

QUANTIDADE DE EIXOS: 2

TIPO DA CARROCERIA: SUV

REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

PAÍS: BRASIL

LOCAL DA FÁBRICA:

MARCA: TROLLER

MODELO: T4 TDI

VERSÃO:

MOTOR: 3.2

PESO BRUTO: 248

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 056011-1


COMBUSTÍVEL: D

MARCA: TROLLER

MODELO: T-4 4X4 3.2 TGV TDI CAP. RÍGIDA
DIESEL

FIPE

CÓDIGO FIPE: 056011-1



VALOR ATUAL

R\$ 101.884,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.25%

 HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
28/03/2026	93793	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

