

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **TOYOTA HILUX CDSRXA4FD**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA



LAUDO



CONSULTA

Nº LAUDO:
869784

DATA EMISSÃO:
29/04/2026

CNPJ:
07.172.382/0005-03

ENDEREÇO:
AVENIDA MODESTO DE CARVALHO

BRASIL
SDN4C00

BAIRO:
DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB

MUNICÍPIO:
ITUMBIARA

ESTADO:
GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: I

Placa Consulta:	SDN4C00
Data da Vistoria:	29/04/2026
Dados Proprietário:	UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO
Nome Vistoriador:	THALES RIBEIRO DE PAULA
Dados Solicitante:	07.172.382/0005-03
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	TOYOTA HILUX CDSRXA4FD
Chassi Veículo:	8AJBA3CD9N1728972
Renavam:	01304813794

Cor Veículo:	PRATA
Ano de Fabricação:	2022
Ano do Modelo:	2022
Motor:	1GD5192055
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	100
Combustível:	DIESEL
KM:	72067

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (10
itens verificados)



Pintura (19 itens
verificados)



Estrutura (25 itens
verificados)

- Outros Estados
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Leilão Base Comercial

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 869784	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 869784	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

8AJBA3CD9N1728972

Nº do chassi (Veículo)

8AJBA3CD9N1728972



Nº do motor (Base Nacional BIN)

1GD5192055

Nº do motor (Veículo)

1GD5192055



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 869784	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 869784	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 869784	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 869784	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

	
ANÁLISE DE PINTURA	
	LEGENDA ORIGINAL REPARADA MASSA AVARIA
ANÁLISE DE ESTRUTURA	
	LEGENDA ORIGINAL REPARADA COM SOLDA
CLIENTE/CONCESSIONÁRIA: <u>Topcar / Bandeira</u>	DATA: <u>29/04/2026</u>
VEÍCULO: <u>HILUX</u>	PLACA: <u>90A3002</u>
CHASSI: <u>08</u>	MOTOR: <u>3000192055</u>
VÍDEO/DATA: <u>08</u>	CINTO/DATA: <u>08</u>
ETIQUETAS: <u>08</u>	EMI: <u>10067</u>
ESTRUTURA: <u>08</u>	
OBSERVAÇÕES: <u>Solo R</u>	

CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 869784	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 29/04/2026	Nº da Vistoria: 869784	Razão Social: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO	Placa: SDN4C00
Marca/modelo: I / TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SDN4C00
MARCA/MODELO:
I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2022/2022
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

6 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS 	 CRED BDV II (BIN) 	 CRED AGREGADOS 	 CADASTRO VEÍCULO 	 CRED PARECER TEC. 	 CRED HIST RF 	 SISCSV 	 LEILÃO BASE COMERCIAL
 LEILÃO PLUS 	 CRED IND. SINISTRO 	 CRED DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SDN4C00	COR: PRATA	TIPO: CAMINHONETE
COMBUSTÍVEL: DIESEL	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	POTÊNCIA: 204CV

- Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.
- No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: SDN4C00	MUNICÍPIO: ITUMBIARA
CHASSI: 8AJBA3CD9N1728972	UF: GO
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/01/2026	COR: PRATA
MARCA: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	ANO DE FABRICAÇÃO: 2022
ANO DO MODELO: 2022	COMBUSTÍVEL: DIESEL
TIPO: CAMINHONETE	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.
---	---

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 9.260,18

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 274,61

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 130,16

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA:	PROCEDÊNCIA:
CHASSI:	N° DO MOTOR:
RENAVAM:	COR:
ANO DE FABRICAÇÃO:	ANO DO MODELO:
MUNICÍPIO/UF:	QTD. DE PASSAGEIROS:
CAPACIDADE DE CARGA:	ESPÉCIE:
CARROCERIA:	CÂMBIO:
N° DE EIXOS:	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS:
CHASSI REMARCADO:	SEGMENTO:
SUB SEGMENTO:	TIPO DO VEÍCULO:
CMT:	COMBUSTÍVEL:
MARCA/MODELO:	PBT:
POTÊNCIA:	SITUAÇÃO:
OCORRÊNCIA:	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:
RESTRIÇÃO 5:	

CRED AGREGADOS

PLACA: SDN4C00	CHASSI: 8AJBA3CD9N1728972
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: CATALAO/GO
FABRICANTE: TOYOTA	MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2022
TIPO: CAMINHONETE	ESPÉCIE: ESPECIAL
CILINDRADAS: 2755	POTÊNCIA: 204
N° DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 100	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: DIESEL	N° DO MOTOR (FABRÍL): 1GD5192055
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:

MONTAGEM: 1

CARROCERIA/TIPO: 134

PESO BRUTO: 309

TERCEIRO EIXO:

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 659

RENAVAM: 01304813794

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: SDN4C00

CHASSI: 8AJBA3CD9N1728972

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2022

COMBUSTÍVEL: DIESEL

TIPO: CAMINHONETE

ESPÉCIE: ESPECIAL

CARROCERIA: 134

FABRICANTE: TOYOTA

SEGMENTO: COMERCIAL LEVE

SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE

MODELO: HILUX

MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD

COR: PRATA

TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

URBANO:

RODOVIARIO:

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SDN4C00

CHASSI: 8AJBA3CD9N1728972

ANO FABRICAÇÃO: 2022

ANO MODELO: 2022

CMC: 1

CMT: 6.59

TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134

TIPO CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA

CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR

CHASSI SÉRIE:

CILINDRADAS: 2755

COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 03

COMBUSTÍVEL: DIESEL

COR CÓDIGO: 10

COR: PRATA

ESPÉCIE: ESPECIAL

INDICADOR ALARME: NÃO

INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO

LOTAÇÃO: 5

MARCA/MODELO CÓDIGO: 233759

MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9425

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: ITUMBIARA

QTD. EIXOS: 2

PBT: 3.09

POTÊNCIA: 204

N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 071*****00503		SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO	
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23		TIPO VEÍCULO: CAMINHONETE	
UF JURISDIÇÃO:		INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO	
INDICADOR LEILÃO: NÃO		INDICADOR MULTA RENAINF: SIM	
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO		INDICADOR RECALL 1: NÃO	
INDICADOR RECALL 2: NÃO		INDICADOR RECALL 3: NÃO	
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO		RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:	
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO		RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:	
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO		RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:	
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO		RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:	
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO		INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO	
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:		RESTRIÇÃO RFB:	
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO		INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO	
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:		TIPO ARRENDATÁRIO:	
N° CARROCERIA:		REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:	
REMARCAÇÃO CHASSI:		DATA EMISSÃO CRV: 22/01/2026	
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:		ORGÃO RFB CÓDIGO:	
ORGÃO RFB:		N° EIXO AUXILIAR:	
N° EIXO TRASEIRO:		NATUREZA FATURADO:	
UF FATURADO:		NATUREZA IMPORTADOR:	
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:		PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:	
PAÍS TRANSFERÊNCIA:		DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:	
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:		TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 2	
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA		NOME ARRENDATÁRIO:	
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:		N° CÂMBIO:	
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:		N° ID FATURAMENTO:	
N° ID IMPORTADOR:		N° MOTOR:	
POSSUIDOR NOME: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		POSSUIDOR DOCUMENTO: 071*****00503	
POSSUIDOR ORIGEM: 4		N° DOC PROPRIETÁRIO:	
NOME PROPRIETÁRIO: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		REGISTRO ADUANEIRO:	
RENAVAM: 01304813794		USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO	
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO		USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO	
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO			
MULTAS RENAINF			
QUANTIDADE: 1		QUANTIDADE REAL: 1	
MULTA 1			
PLACA: SDN4C00		RENAVAM: 01304813794	
		N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 15826066172	
ORGÃO AUTUADOR: DEPARTAMENTO			


CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 000300		NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP	Nº AUTO INFRAÇÃO: S047042765
CÓDIGO INFRAÇÃO: 7455	CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 0	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	
DATA INFRAÇÃO: 20/09/2025	HORA INFRAÇÃO: 13:37	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: BR050 KM 67,130	
CÓDIGO RENAINF: 10670906743	VALOR MULTA: R\$ 130,16	DATA VENCIMENTO: 07/04/2026	
 ATENÇÃO NA COMPRA			
LEILÃO BASE COMERCIAL			
RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS  SEM RISCO			
LEILÃO PLUS			
RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO  SEM RISCO			
CRED IND. SINISTRO			
RESULTADO: NADA CONSTA  SEM RISCO			
CRED DECODIFICADOR + FIPE			
CHASSI: 8AJBA3CD9N1728972		FABRICANTE: TOYOTA	
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022		ANO DO MODELO: 2022	
COMBUSTÍVEL: DIESEL		QUANTIDADE DE EIXOS: 2	
TIPO DA CARROCERIA: CAB DUPLA		REGIÃO GEOGRÁFICA: ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA	
PAÍS: ARGENTINA		LOCAL DA FÁBRICA:	
MARCA: TOYOTA		MODELO: TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	
VERSÃO:		MOTOR: 2.8	
PESO BRUTO: 309			
CÓDIGOS FIPE			
CÓDIGO: 002141-5			
COMBUSTÍVEL: D	MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT.	
CÓDIGO: 002143-1			
COMBUSTÍVEL: D	MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT.	



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 002141-5




VALOR ATUAL

R\$ 239.234,00 (05/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.39%

CÓDIGO FIPE: 002143-1



VALOR ATUAL

R\$ 216.263,00 (05/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.38%



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
29/04/2026	72067	VISTORIA CAUTELAR
18/11/2025	71088	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.