

Vistoria - 249440

23/06/2026

15:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.338

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDV0G80

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema



O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

 Estrutura Itens: 0/39  Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
 Pintura/Lataria Itens: 5/12  Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (7) Recuperado (0) Repintura (5) Reparado (0) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 249440

23/06/2026

15:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.338
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDV0G80

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9VCFF4HYVSA818898	Marca/Modelo: FIAT FIAT TITANO RANCH	Motor: 10VRAC4012520	Cor: PRETA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2024	Ano Modelo: 2025	Renavam: 01429725785	Combustivel: DIESEL	Placa: TDV0G80	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO			

Itens consultados e restrições - Realizado em 23/06/2026 -13:48

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 249440

23/06/2026

15:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.338

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDV0G80

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 249440

23/06/2026

15:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.338

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDV0G80

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

75%

Class

B




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Repintura
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Repintura
14 Tampa Traseira	Repintura
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Repintura
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Repintura
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 249440

23/06/2026

15:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.338

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDV0G80

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 249440

23/06/2026

15:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.338

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDV0G80

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 249440

23/06/2026

15:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.338

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDV0G80

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 249440

23/06/2026

15:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.338

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDV0G80

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 249440

23/06/2026

15:36

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 16.338

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDV0G80

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa.

TDV0G80

Dados da Estampagem

Placa	TDV0G80
Número de Série do QR Code	250226101382298
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	14/03/2025 11:23:11
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Fabricante

Vistoria - 249440

23/06/2026

15:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.338

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDV0G80

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM 01429725785

PLACA TDV0080 EXERCÍCIO 2026

ANO FABRICAÇÃO 2024 ANO MODELO 2025

NÚMERO DO CRV 264745063350

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 99485858911 CAT ***

ESPECIE / TIPO I/FIAT TITANO RANCH

ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI 9VCFF4HYVSA81898

COR PREDOMINANTE COMBUSTÍVEL PRETA DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

PARTEICULAR

OTIMIZADOR/CRADA 1.02

180CV/2179 PREÇO BRUTO TOTAL 3.17

10VRAC4012520 CMT 6.0 BROS 2 LOTIÇÃO 05P

ABERTA/CABINE DUPLA

REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISÃO

LOCAL UBERLÂNDIA MG DATA 11/06/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN


DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. HABIT. DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO

REPASSO OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) CUSTO DO BILHETE (R\$) CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

REPASSO OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES (R\$) VALOR DO IDP (R\$) VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)

Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Código de Segurança do CLA 99485858911

Número do CRV 264745063350

UF MG

Renavam 01429725785

RNTRC

Exercício 2026

Nome REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISÃO

CNPJ/CNPJ 25640004000165

Placa TDV0G80

Assolho com Paineis Traseiros



Vistoria - 249440

 23/06/2026 15:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.338

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDV0G80

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS MG UBERLANDIA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11