

Vistoria - 236959

02/04/2026

15:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.316

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: APQ5F22

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo não possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo sem
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vidros

Chassi


Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (12)

Recuperado (0)

Repintura (0)

Reparado (0)

Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 236959

02/04/2026

15:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.316
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: APQ5F22

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: EM CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8AJBA3FS2R0346871	Marca/Modelo TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	Motor 1GD5440614	Cor: PRATA	Cambio: *****		
Cilindradas: 2755	Carroceria: *****	Especie: UTILITARIO	Ano Produção: 2023	Ano Produção: 2024	Renavam: 01365103355	Combustivel: DIESEL	Placa: APQ5F22	Potência Motor: 204
Cap. de Passageiros: 7	Cap. de Carga: 275	Procedência: IMPORTADO	Nra. Eixos: ****	C.M.T: 575	Montagem: ****	Cidade da Placa: ALTO PIQUIRI	Cidade da Placa: PR	
Comunicação de Vendas NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS		Data de Vendas *****	Data de Licenciamento *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****			
Proprietário Atual: EUCLIDES JOAO FRISON								

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 236959

02/04/2026

15:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.316

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: APQ5F22

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira




Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 236959

02/04/2026

15:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.316

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: APQ5F22

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 236959

02/04/2026

15:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.316

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: APQ5F22

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 236959

02/04/2026

15:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.316

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: APQ5F22

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 236959

02/04/2026

15:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.316

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: APQ5F22

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 236959

02/04/2026

15:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.316

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: APQ5F22

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 236959

02/04/2026

15:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.316
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: APQ5F22

Vistoria realizada por:


Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	APQ5F22
Número de Série do QR Code	231015078638814
UF de Estampagem	PR
Município de Estampagem	ALTO PIQUIRI
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	16/10/2023 16:58:51
Responsável pela Lacração	ESTAMPADOR
Fabricante	
CNPJ	30.935.268/0001-86
Razão Social	UTAX PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA

VIO 1

CNPJ	72.267.693/0001-94
Razão Social	PLACARAMA COMERCIO DE PLACAS LTDA
UF	PR
Dados Atuais do Veiculo	
Placa Atual	APQ5F22
Chassi final	46871
UF Jurisdição	PR
Município	ALTO PIQUIRI
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX SW/SRXA4FD
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2024

Vistoria - 236959

02/04/2026

15:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.316
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: APQ5F22

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL CÓDIGO RENAVAM: 01365103355 PLACA: APQ5F22 ANO FABRICAÇÃO: 2023 ANO MODELO: 2024 NÚMERO DO CRV: 233845961007		
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLIA: 55328567669 CAT: *** MARCA / MODELO / VERSÃO: I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD ESPECIE / TIPO: MISTO UTILITARIO PLACA ANTERIOR / UF: *****/PR CHASSI: 8AJBA3FS2R0346871 COMBUSTÍVEL: DIESEL	CATEGORIA PARTICULAR POTÊNCIA/LICENCIADA: 204CV/2755 MOTOR: 1GD5440614 CMT: 5.75 EIXOS: 2 LOTIFICAÇÃO: 07P CARROCERIA: JIPE NOME: EUCLIDES JOAO FRISON CPF / CNPJ: 189.808.139-53 LOCAL: ALTO PIQUIRI PR DATA: 23/01/2025 ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN	
DADOS DO SEGURO DPVAT CAT. TARIF: * DATA DE QUITAÇÃO: * PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO REPARO OBRIGATORIO AO FUNDACIÃO NACIONAL DE SAÚDE (R\$): * CUSTO DO BILHETE (R\$): * CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$): * REPARO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES (R\$): * VALOR DO ICV (R\$): * VALOR TOTAL A SER PAG. PELO SEGURO (R\$): *		


Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLIA	55328567669
Número do CRV	233845961007
UF	PR
Renavam	01365103355
RNTRC	233845961007
Exercício	2025
Nome	EUCLIDES JOAO FRISON
CPF/CNPJ	18980813953
Placa	APQ5F22
Chassi	8AJBA3FS2R0346871
Espécie	

Assolho com Paineis Traseiros



Vistoria - 236959

02/04/2026

15:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.316

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: APQ5F22

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.