

Vistoria - 243729

20/05/2026

12:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.340

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUB2120

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 1/12

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (11)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (1)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 243729

20/05/2026

12:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.340

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUB2120

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BHGA811BNP274094	Marca/Modelo: HYUNDAI CRETA 16A ACTION	Motor: F4FGNU167405	Cor: PRATA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2022	Ano Modelo: 2022	Renavam: 01295291310	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA
Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ***	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***	Montagem: ***	Cidade da Placa: UBERLANDIA
Comunicação de Vendas: ***	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: DIEGO DANTAS SANTOS	

Itens consultados e restrições - Realizado em 20/05/2026 - 11:13

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 243729

20/05/2026

12:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.340

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUB2120

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 243729

20/05/2026

12:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.340

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUB2120

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Reparado

Vistoria - 243729

20/05/2026

12:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.340

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUB2120

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Vistoria - 243729

20/05/2026

12:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.340

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUB2120

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Teto



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 243729

20/05/2026

12:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.340

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUB2120

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 243729

20/05/2026

12:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.340

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUB2120

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda




Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 243729

20/05/2026

12:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.340

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUB2120

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Razão Social	UBERLANDIA PLACAS DO MERCOSUL LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	RUB2120
Chassi final	74094
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	HYUNDAI/CRETA 1.6A ACTION
Ano Fabricação	2022
Ano Modelo	2022
Cor	PRATA

VIO 1

Placa	RUB2120
Número de Série do QR Code	220311052826370
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	19/04/2022 15:54:54
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	28.959.098/0001-28
Razão Social	CONTINENTAL PLACAS LTDA

Vistoria - 243729

20/05/2026

12:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.340

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUB2I20

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CÓDIGO RENAVAM 01295291310 PLACA RUB2I20 ANO FABRICAÇÃO 2022 ANO MODELO 2022 NÚMERO DO CRLV 233900918465		PARTICULAR POTÊNCIA/CILINDRADA 130CV/1591 MOTOR F4FGNU167405 CANOE/CERRA NÃO APLICÁVEL NOME DIEGO DANTAS SANTOS CPF / CNPJ 043.407.411-08 LOCAL UBERLÂNDIA MG DATA 03/04/2026	CAPACIDADE 1.79 ENCOS 2 LOTAÇÃO 05P
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CRLV 26200158402 CAT *** HYUNDAI/CRETA 1.6A ACTION ESPECIE / TIPO PASSAGEIRO AUTOMÓVEL PLACA ANTERIOR / UF *****/PR CHASSI 9BHGAS11BNF274094 COR PREDOMINANTE PRATA COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA		DADOS DO SEGURO DPVAT DATA DE COTAÇÃO 03/04/2026 REPASE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RNT) VALOR DO IOF (R\$) VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)	

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Categoria	PARTICULAR
Cor	PRATA
Motor	F4FGNU167405
Capacidade Máxima de Carga	0.0
Peso Bruto Total	1.79
Capacidade Máxima de Tração	2.34
Eixos	2
Local	UBERLÂNDIA
Data de Emissão	03/04/2026

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 243729

20/05/2026

12:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.340

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUB2120

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Pablo Henrrico Ramalho e Silva

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS GO ITUMBIARA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **Procemax** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015**.