

Vistoria - 116769

16/03/2026

14:35

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 43.724

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYH5J21

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



**Resumo Geral**

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



**Documentações, infrações e restrições:** Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA  
Licenciamento



Veículo não possui  
multas



Veículo não  
ofertado em leilão



Veículo com  
restrições



Sem Histórico de  
Roubo/Furto



Identificação  
Veicular



Veículo sem indicio  
de acidente Grave



Sem Acionamento  
de Seguradora


**Informações Técnicas:** Dados analisados e inseridos no sistema.



**Estrutura**

Itens: 0/39

**A**



Ruim Regular Bom Ótimo

**Apontamentos principais:**

● Nada Consta

● Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vidros

Chassi


Motor



**Pintura/Lataria**

Itens: 4/12

**C**



Ruim Regular Bom Ótimo

**Apontamentos de lataria:**

● Nada Consta

● Possui Apontamento

Nada Consta (8)

Recuperado (2)

Repintura (1)

Reparado (0)

Avariado (1)



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 116769

16/03/2026

14:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 43.724

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYH5J21

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



**BIN Completa**

|                                                            |                            |                              |                                       |                             |                             |                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Situação do Veículo:<br>CIRCULACAO                         | Situação Chassi:<br>NORMAL | Chassi:<br>9BRK3AAG3R0123248 | Marca/Modelo:<br>TOYOTA CCROSS XRX 20 | Motor:<br>AD24173           | Cor:<br>PRETA               | Cambio:<br>*****            |
| Cilindradas:<br>1987                                       | Carroceria:<br>*****       | Especie:<br>UTILITARIO       | Ano Produção:<br>2023                 | Ano Produção:<br>2024       | Renavam:<br>01374887207     | Potência Motor:<br>177      |
| Cap. de Passageiros:<br>5                                  | Cap. de Carga:<br>184      | Procedência:<br>NACIONAL     | Nra. Eixos:<br>****                   | C.M.T:<br>254               | Montagem:<br>****           | Cidade da Placa:<br>UBERABA |
| Comunicação de Vendas:<br>NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS |                            | Data de Vendas:<br>*****     | Data de Licenciamento:<br>*****       | Data Emissão CRLV:<br>***** | Data Emissão CRLV:<br>***** |                             |
| Proprietário Atual:<br>RICARDO RODRIGUES                   |                            |                              |                                       |                             |                             |                             |

**Itens consultados e restrições**

| Item           | Status         | Item                        | Status      |
|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| Restrição:     | Detectado      | Leilão:                     | Nada Consta |
| DPVAT:         | Nada Consta    | Indício de Sinistro:        | Nada Consta |
| Licenciamento: | Nada Consta    | Histórico de Roubo e Furto: | Nada Consta |
| Multas:        | Não verificado | Divergência n° Motor:       | Nada Consta |
| IPVA:          | Nada Consta    |                             |             |

**Resumo:**

**Restrições:** ALIENAÇÃO

**Débitos:** Nada consta

**Estrutura:** Nada consta

**Divergência n° Motor:** Nada Consta





**Vistoria - 116769**

16/03/2026

14:35

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 43.724

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYH5J21

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



**Vistoria de Veículo**

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 116769

16/03/2026

14:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 43.724

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYH5J21

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

55%

Class


C



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



|    | Item                       | Status      |
|----|----------------------------|-------------|
| 2  | Vidro Traseiro             | Nada Consta |
| 3  | Teto                       | Nada Consta |
| 4  | Vidro Dianteiro            | Nada Consta |
| 7  | Capô                       | Recuperado  |
| 8  | Paralama Esquerdo          | Repintura   |
| 9  | Vidro Motorista / E        | Nada Consta |
| 10 | Porta Motorista            | Nada Consta |
| 11 | Vidro Traseiro Motorista E | Nada Consta |
| 12 | Porta Traseira / E         | Nada Consta |

|    | Item                  | Status      |
|----|-----------------------|-------------|
| 13 | Paralama Traseiro / E | Nada Consta |
| 14 | Tampa Traseira        | Avariado    |
| 15 | Paralama Traseiro / D | Nada Consta |
| 16 | Vidro Traseiro /D     | Nada Consta |
| 17 | Porta Traseira /D     | Nada Consta |
| 18 | Vidro Passageiro /D   | Nada Consta |
| 19 | Porta Passageiro /D   | Nada Consta |
| 20 | Paralama Direito      | Recuperado  |

Vistoria - 116769

16/03/2026

14:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 43.724

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYH5J21

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



| Item                           | Status      |
|--------------------------------|-------------|
| 1 Coluna Superior Direita      | Nada Consta |
| 2 Longarina Inferior Direita   | Nada Consta |
| 3 Painel Frontal               | Nada Consta |
| 4 Coluna Superior Esquerda     | Nada Consta |
| 5 Longarina Inferior Esquerda  | Nada Consta |
| 6 Coluna A Direita             | Nada Consta |
| 7 Coluna A Esquerda            | Nada Consta |
| 8 Coluna B Direita             | Nada Consta |
| 9 Coluna B Esquerda            | Nada Consta |
| 11 Coluna C Esquerda           | Nada Consta |
| 12 Coluna C Direita            | Nada Consta |
| 13 Painel Traseiro             | Nada Consta |
| 14 Painel Corta Fogo           | Nada Consta |
| 15 Longarina Traseira Direita  | Nada Consta |
| 16 Longarina Traseira Esquerda | Nada Consta |
| 17 Assoalho Traseiro           | Nada Consta |

| Item                                       | Status      |
|--------------------------------------------|-------------|
| 18 Assoalho Central Esquerdo               | Nada Consta |
| 19 Assoalho Central Direito                | Nada Consta |
| 20 Caixa de Roda Direita Dianteira         | Nada Consta |
| 21 Caixa de Roda Direita Traseira          | Nada Consta |
| 22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira        | Nada Consta |
| 23 Caixa de Roda Esquerda Traseira         | Nada Consta |
| 24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira  | Nada Consta |
| 25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira | Nada Consta |
| 26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira  | Nada Consta |
| 27 Torre do Amortecedor Direita Traseira   | Nada Consta |
| 28 Travessas de Reforço Dianteira Direita  | Nada Consta |
| 29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda | Nada Consta |
| 30 Travessas de Reforço Traseira Direita   | Nada Consta |
| 31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda  | Nada Consta |



Vistoria - 116769

16/03/2026

14:35

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 43.724

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYH5J21

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



**Avaliação Estrutural**  
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro





Vistoria - 116769

16/03/2026

14:35

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 43.724

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYH5J21

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




**Vistoria de Veículo**

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1



**Dados da Estampagem**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Placa                      | SYH5J21             |
| Número de Série do QR Code | 231102079837237     |
| UF de Estampagem           | MG                  |
| Município de Estampagem    | UBERABA             |
| Tipo de Placa              | TRASEIRA            |
| Situação da Placa          | ATIVA               |
| Data/hora da Estampagem    | 29/12/2023 11:53:59 |
| Responsável pela Lacração  | DETRAN - MG         |
| Fabricante                 |                     |
| CNPJ                       | 06.947.565/0001-    |

VIO 1



**Estampador**

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| CNPJ         | 36.630.146/0001-68                          |
| Razão Social | REAL ESTAMPADORA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| UF           | MG                                          |

**Dados Atuais do Veículo**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Placa Atual    | SYH5J21              |
| Chassi final   | 23248                |
| UF Jurisdição  | MG                   |
| Município      | UBERABA              |
| Marca/Modelo   | TOYOTA/CCROSS XRX 20 |
| Ano Fabricação | 2023                 |

**Vistoria - 116769**

16/03/2026

14:35

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 43.724

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYH5J21

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




**Vistoria de Veículo**

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV




Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

|             |               |              |    |    |         |             |       |           |      |      |                   |          |             |       |         |        |
|-------------|---------------|--------------|----|----|---------|-------------|-------|-----------|------|------|-------------------|----------|-------------|-------|---------|--------|
| 96921397162 | Número do CRV | 243941259369 | UF | MG | Renavam | 01374887207 | RNTRC | Exercício | 2026 | Nome | RICARDO RODRIGUES | CPF/CNPJ | 01386143693 | Placa | SYH5J21 | Chassi |
|-------------|---------------|--------------|----|----|---------|-------------|-------|-----------|------|------|-------------------|----------|-------------|-------|---------|--------|

Assoalho com Pannel Traseiro





Vistoria - 116769

16/03/2026

14:35

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 43.724

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYH5J21

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



**Vistoria - 116769**

16/03/2026

14:35

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 43.724

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYH5J21

**Vistoria realizada por:**

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



**Parecer Técnico**

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

**Informações Legais:**

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

