

Vistoria - 117454

22/04/2026

17:45

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 41.405

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVM6A79

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura Itens: 0/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
Pintura/Lataria Itens: 0/12 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (12) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (0) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 117454

22/04/2026

17:45

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 41.405

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVM6A79

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 988675138NKL75124	Marca/Modelo JEEP COMPASS LIMITED TD	Motor 463495089464182	Cor: CINZA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2022	Ano Produção: 2022	Renavam: 01325030713	Combustivel: DIESEL	Placa: RVM6A79	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: DEEL DORIANO ENGENHARIA ELETRICA			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117454

22/04/2026

17:45

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 41.405

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVM6A79

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117454

22/04/2026

17:45

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 41.405

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVM6A79

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 117454

22/04/2026

17:45

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 41.405

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVM6A79

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117454

22/04/2026

17:45

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 41.405

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVM6A79

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 117454

22/04/2026

17:45

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 41.405

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVM6A79

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

VIO 1

Placa:	RVM6A79
--------	---------

Dados da Estampagem

Placa	RVM6A79
Número de Série do QR Code	220911060936611
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa 	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	04/11/2022 15:25:35
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Fabricante

VIO 1

Estampador					
CNPJ	31.684.683/0001-77				
Razão Social	UBERLANDIA PLACAS DO MERCOSUL LTDA				
UF	MG				
Dados Atuais do Veículo					
Placa Atual	RVM6A79				
Chassi final	75124				
UF Jurisdição	MG				
Município	UBERLANDIA				
Marca/Modelo	JEEP/COMPASS LIMITED TD				
Ano Fabricação	2022				
Ano Modelo	2022				

Vistoria - 117454

22/04/2026

17:45

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 41.405

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVM6A79

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		goular	
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ONTALA		PARTICULAR	
01325030713	01325030713	1700V/1934	2.14
PLACA RYM6A79	2022	DATA 4/24/2022	2.54
2022	2022	2.54	2.54
223572797330	223572797330	2.54	2.54
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA		CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	
40619280726	40619280726	CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	
MARCA/MODELO/VENDO		MARCA/MODELO/VENDO	
JEEP/COMPASS LIMITED TD		JEEP/COMPASS LIMITED TD	
MISTO UTILITARIO		MISTO UTILITARIO	
*****/**		*****/**	
CINZA DIESEL		CINZA DIESEL	
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO		OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO	
SEM OBSERVAÇÕES		SEM OBSERVAÇÕES	

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	40619280726
Número do CRV	223572797330
UF	MG
Renavam	01325030713
RNTRC	
Exercício	2025
Nome	DEEL DORIANO ENGENHARIA ELETRICA
CPF/CNPJ	08745959000168
Placa	RVM6A79
Chassi	

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 117454

22/04/2026

17:45

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 41.405

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVM6A79

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Guilherme Souza Costa

Solicitante: GWM Euroville Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

