



VISTORIA VEICULAR



Nome Fantasia: TRIÂNGULO MONTE CARMELO - SEM MESA

CPF/CNPJ: 48.833.281/0001-90

Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 270 - JARDIM BOUGAINVILLE, Monte Carmelo - MG

Data da Realização da Vistoria: 22/05/2026 09:43

Telefone: (34) 3819-1105 / (34) 9 9811-0147

Local da vistoria: Monte Carmelo / Minas Gerais

COM APONTAMENTO

DADOS DO VEÍCULO



Placa
RNZ3J99

Fabricante
FIAT

Ano de fabricação
2021

Quilometragem
111645

UF veículo
MG

Modelo
FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4

Ano do modelo
2022

Motor
552616749282490

Chassi
9882261phnke33675

Cor
Vermelha

Combustível
Diesel



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA



ITENS DE ALERTA

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO





Documento

Proprietário
ROGERIO ALVES BORGES

CPF
678.098.986-04

VISTORIA

Vistoria
VISTORIA CAUTELAR DECISÃO CERTA - SEM
MESA - VISTORIA VEICULAR

ID
2257685

Unidade
TRIÂNGULO MONTE CARMELO - SEM MESA

Data
22/05/2026

Cliente
PARTICULAR

Local da vistoria
Monte Carmelo / Minas Gerais

Hora
09:43

Analista
Andre Luiz Leles Teixeira



ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✔ OK

Painel corta fogo

⚠ Não Aplicável

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✔ OK

Coluna central direita

✔ OK

Lateral traseira direita

✔ OK

Coluna traseira esquerda

✔ OK

Longarina traseira esquerda

✔ OK

Estrutura teto

✔ OK

Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

✔ OK

Caixa roda direita

✔ OK

Longarina dianteira direita

✔ OK

Paralama interno esquerdo

✔ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✔ OK

Coluna traseira direita

✔ OK

Coluna dianteira lado esquerdo

✔ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✔ OK

Longarina traseira direita

✔ OK

Torre do amortecedor traseiro esquerdo

✔ OK

Caixa de estepe

✔ OK

Painel

✔ OK

Paralama interno direito

✔ OK

Coluna dianteira direita

✔ OK

Caixa de ar lado direito

⚠ Não Aplicável

Coluna central lado esquerdo

✔ OK

Lateral traseira esquerda

✔ OK

Painel traseiro

✔ OK

Torre do amortecedor traseiro direito

✔ OK

Caixa de roda esquerda

✔ OK



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Painel corta fogo



Paralama interno esquerdo



Paralama interno direito



Torre do amortecedor dianteiro esquerdo



Torre do amortecedor dianteiro direito



Coluna dianteira lado direito



Coluna central lado direito



Coluna traseira lado direito



Caixa de ar lado direito



Lateral traseira direita





Coluna dianteira lado esquerdo



Coluna central lado esquerdo



Coluna traseira lado esquerdo



Caixa de ar lado esquerdo



Lateral traseira esquerda



Longarina esquerda traseira



Longarina traseira direita



Painel traseiro



Teto estrutura



Torre do amortecedor traseiro esquerdo



Torre do amortecedor traseiro direito



Assoalho Porta Malas



Caixa estepe



Caixa de roda esquerda



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Hodômetro



Compartimento do motor



Frente 45° lado direito





Frente 45° lado esquerdo



Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito



Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita



Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda



Quadro porta dianteira direita



Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta traseira direita




Quadro porta traseira esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralama dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Paralama traseiro esquerdo
- 08 Traseira esquerda
- 09 Paralama traseiro direito
- 10 Traseira direita
- 11 Porta traseira direita
- 12 Porta dianteira direita
- 13 Paralama dianteiro direito
- 14 Para-choque dianteiro
- 15 Para-choque traseiro



● Pintura original
 ● Pequenos riscos/Amassado
 ● Repintura
 ● Repintura com massa
 ● Avariado
 ● Não Aplicável



Capô



Teto pintura



Paralama dianteiro esquerdo



Porta dianteira esquerda



Porta traseira esquerda



Paralama traseiro esquerdo



Traseira esquerda



Paralama traseiro direito



Traseira direita





Porta traseira direita



Porta dianteira direita



Paralama dianteiro direito



Para-choque dianteiro



Para-choque traseiro

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

✓ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)



IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

✓ OK

Plaqueta carroceria

✓ Original



Número do motor



Lacre da placa

Número do chassi

✓ OK

Plaqueta chassi traseira

✓ Original



Número do chassi dianteira



Número do chassi

Plaqueta chassi dianteira

✓ Original



Placa traseira



Data do cinto de segurança

VEÍCULO

Modelo

FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4

UF veículo

MG

Ano de fabricação

2021

Motor

552616749282490

Chassi

9882261phnke33675

Fabricante

FIAT

Ano do modelo

2022

Quilometragem

111645

Placa

RN23J99

Combustível

Diesel

Cor

Vermelha



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

COM APONTAMENTO





Decisão Certa

VEÍCULO

MARCA / MODELO:
FIAT / TORO ENDUR AT9 4X4EMPLACAMENTO:
MONTE CARMELO - MGFABRICAÇÃO / MODELO:
2021 / 2022COR:
VERMELHA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:
RNZ3J99USUÁRIO:
ANDRE LUIZ LELES TEIXEIRADATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
22/05/2026 10:39SOLICITADO POR:
TRIÂNGULO MONTE CARMELO -
SEM MESACÓDIGO DA CONSULTA:
4292823TOKEN DA CONSULTA:
60193956-5cbf-426a-a0d7-647a025370c6

ANÁLISE DE MERCADO



* FOTO ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:
FIAT / TORO ENDURANCE 2.0 16V 4X4 DIESEL AUT.PREÇO FIPE:
R\$ 102.290,00PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 98.965,58PREÇO MERCADO BR:
R\$ 99.221,30PREÇO MERCADO :
R\$ 98.934,89

RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA
PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA
DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS: MULTAS REGISTRO DE MULTAS ENCONTRADO



ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES REGISTROS ENCONTRADOS: 1 DADOS NACIONAIS: RESTRIÇÕES REGISTROS ENCONTRADOS: 1



DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	RNZ3J99	CHASSI	9882261PHNKE33675
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL	552616749282490	NÚMERO DE MOTOR ATUAL	552616749282490
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	170
CILINDRADAS	1956	RENAVAM	01278412775
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	15/07/2025
MUNICÍPIO/UF	MONTE CARMELO / MG	CPF/CNPJ Faturado:	16.701.716/0036-86
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	FIAT / TORO ENDUR AT9 4X4	COR	VERMELHA
ANO DE FABRICAÇÃO	2021	ESPÉCIE	ESPECIAL
ANO DO MODELO	2022	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	DIESEL	CATEGORIA	NÃO INFORMADO
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	NÃO IDENTIFICADO
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	ROGERIO ALVES BORGES
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	MIST/CAM
PESO BRUTO TOTAL	283	CAPACIDADE DE CARGA	100
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	323	TIPO DE CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
NÚMERO DA CARROCERIA	90743956	CARROCERIA	90743956
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	EXISTE DÉBITO DE MULTAS
DPVAT	R\$ 0,00		



DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULAÇÃO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	RNZ3J99	CHASSI	9882261PHNKE33675
NÚMERO DE MOTOR	552616749282490	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	170	CILINDRADAS	1956
RENAVAM	01278412775	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	15/07/2025
MUNICÍPIO/UF	MONTE CARMELO / MG	CPF/CNPJ FATURADO	16701716003686
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4	ANO DE FABRICAÇÃO	2021
ANO DO MODELO	2022	COMBUSTÍVEL	DIESEL
COR	VERMELHA	Espécie	ESPECIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS	5		
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	CAMINHONETE
PESO BRUTO TOTAL	2.83	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	3.23
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

✓	HISTÓRICO ROUBO E FURTO
	NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓	INDÍCIO SINISTRO
	NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.	

✓	INDÍCIO SINISTRO 2
	NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.	

CSV
O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, clicando no botão abaixo.
Acessar Senatran



✓

PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade.

✓

VIN - DECODE

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

9	8	8	2	2	6	1	P	H	N	K	E	3	3	6	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Chassi	9882261PHNKE33675	Localização da fábrica	BRASIL
Veículo	TORO ENDUR AT9 4X4	Tração	NAO INFORMADO
Marca	FIAT	Tipo da Carroceria	NAO INFORMADO
Combustivel	NAO INFORMADO	País de origem	BRASIL
Fabricante	NAO INFORMADO	Modelo	TORO ENDUR AT9 4X4
Versão	ENDUR AT9	Motor	2.0
Ano Modelo	2022	Ano de Fabricação	2021
Portas	NAO INFORMADO	Código Fipe	001520-2
Região Geografica	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	Verificação do Serial	OK
Quantidade de eixos	NAO INFORMADO	Quantidade de Irregularidades	0
Conclusão	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA



PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)			
Status	NÃO INFORMADO	Código Fipe	001520-2/0
Vigência	05/2026	Ano modelo Fipe	2022
Modelo Fipe	TORO ENDURANCE 2.0 16V 4X4 DIESEL AUT.	Fabricante Fipe	FIAT
Combustível Fipe	DIESEL	Chassi	9882261PHNKE33675
Preço Fipe	R\$ 102.290,00	Preço Médio	R\$ NÃO INFORMADO
Preço Financeira	NÃO INFORMADO	Quantidade de registros	2
Versão	NÃO INFORMADO	Cambio	NÃO INFORMADO
Potência	NÃO INFORMADO	Acessório	NÃO INFORMADO
Portas	NÃO INFORMADO	Configuração	NÃO INFORMADO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)			
OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL			
2026	2025	2024	2023
R\$ 102.290,00	R\$ 111.708,00	R\$ 123.761,00	R\$ 154.483,00
➕ -8.43%	➕ -9.73%	➕ -19.88%	➕ -7.07%
	➕ -32.80%	➕ -25.55%	➕ -7.07%
2022			
R\$ 166.248,00			
OKM			
➖ 0.00%			
➖ 0.00%			

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)	
 Nome: ROGERIO ALVES BORGES	
Documento:	Data de processamento: 2025-07-15

PREÇO MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)			
VERSÃO 1: 0			
Marca	FIAT	Modelo	TORO
Código	0	Ano	2022
Cambio	NÃO INFORMADO	Combustivel	NÃO INFORMADO
Configuração	NÃO INFORMADO	Potencia	NÃO INFORMADO
Acessorio	NÃO INFORMADO	Versão	NÃO INFORMADO
Porta	NÃO INFORMADO	Preço	107.528,00
VERSÃO 2: 001520-2			
Marca	FIAT	Modelo	TORO ENDURANCE 2.0 16V 4X4 DIESEL AUT.
Código	001520-2	Ano	2022
Cambio	NÃO INFORMADO	Combustivel	DIESEL
Configuração	NÃO INFORMADO	Potencia	NÃO INFORMADO
Acessorio	NÃO INFORMADO	Versão	NÃO INFORMADO
Porta	NÃO INFORMADO	Preço	102.290,00



! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.

