



## LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

|                    |                   |         |      |
|--------------------|-------------------|---------|------|
| Placa:             | SHG5F77           | Estado: | MG   |
| Renavam:           | 1340108710        |         |      |
| Marca/Modelo:      | YAMAHA/NMAX 160   |         |      |
| Ano de Fabricação: | 2022              | Modelo: | 2023 |
| Cor:               | VERMELHA          |         |      |
| Combustível:       | GASOLINA          |         |      |
| Número do Chassi:  | 9C6SG5920P0000569 |         |      |
| Número do Motor:   | G3M2E-038989      |         |      |
| Município:         | UBERLANDIA        |         |      |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Odômetro:     | 18.635       |
| Emplacamento: | MINAS GERAIS |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Solicitante Laudo:    | Urca Renault - Uberlândia    |
| Proprietário Veículo: | CRISTIANO VENCESLAU DA SILVA |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Conferente:       | JENNYFER SILVA     |
| Inspetor Técnico: | RAFAEL MARÇAL      |
| Unidade:          | MATRIZ: UBERLÂNDIA |

## DIANTE DE UMA ANÁLISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

## A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

## A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

## As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Este Modelo NÃO possui esta Etiqueta. Compartimento do Motor: ✓ Este Modelo NÃO possui esta Etiqueta.

## A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Motocicleta, NÃO Possui Vidros.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Motocicleta, NÃO Possui Vidros.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Motocicleta, NÃO Possui Vidros.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Motocicleta, NÃO Possui Vidros.
- Vidro Traseiro: ✓ Motocicleta, NÃO Possui Vidros.
- Porta Diant. Direita: ✓ Motocicleta, NÃO Possui Vidros.
- Porta Tras. Direita: ✓ Motocicleta, NÃO Possui Vidros.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Motocicleta, NÃO Possui Vidros.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

## Conclusão do Laudo: ✓ VEÍCULO APROVADO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Condições do QRCode e da Placa |                 |
| CRCode: Não Violado            | Placa: Mercosul |

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jennyfer Silva

Conferente: JENNYFER SILVA

## Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Rafael Marçal

Inspetor Técnico: RAFAEL MARÇAL

**IMPORTANTE:** Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

**DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**



Placa: SHG5F77

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SHG5F77**



Macro Foto Nº Chassi: **9C6SG5920P0000569**



Foto do Número do Motor: **G3M2E-038989**



Odômetro do Veículo: **18.635**



Foto Opcional:



Foto Frente do Veículo: YAMAHA/NMAX 160



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: SHG5F77

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Foto Opcional



➡ Foto Opcional



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Opcional



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



## RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

| YAMAHA/NMAX 160 2022 - 2023     |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 | PLACA: SHG5F77                  |
|                                 | RENAVAM: 1340108710             |
|                                 | Nº DO CHASSI: 9C6SG5920P0000569 |
|                                 | Nº DO MOTOR: G3M2E-038989       |
|                                 | COMBUSTÍVEL: GASOLINA           |
|                                 | COR DO VEÍCULO: VERMELHA        |
|                                 | MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA           |
| ESTE VEÍCULO TEM: 4 ANOS DE USO |                                 |



### É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**  
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**  
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**  
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**  
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**  
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**  
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**  
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

### Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 40000 - KM Rodados

Media - 60000 - KM Rodados

Alta - 80000 KM Rodados

### LEGENDA DA CONSULTA



Situação OK



Requer Atenção



Restrição ou Impedimento



Não Disponível



Sistema Fora do Ar



Informações da BASE Nacional (SENATRAN)



Atenção, Consta Restrições do SENATRAN



Informações da Base Estadual (DETRAN)



Não Consta Restrições na Base Estadual



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM



Veículo no Estado de Origem



Proprietário(a) Atual do Veículo



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO



Veículo com Chassi Original (Normal)



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto



Não existe Recall para este Veículo



Processos - Base Não Disponível



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





| Informações da BASE Nacional (SENATRAN) |  |                               |                  |                              | Data: 01/06/2026      |                            |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Placa: SHG5F77                          |  | Marca/Modelo: YAMAHA/NMAX 160 |                  | Ano: 2022                    | Modelo: 2023          | Cor: VERMELHA              |
| Combustível: GASOLINA                   |  | Renavan: 1340108710           |                  | Estado: MG                   | Município: UBERLÂNDIA |                            |
| Tipo: MOTONETA                          |  | Potência: 0                   | Cilindradas: 155 | Nº Chassi: 9C6SG5920P0000569 |                       | Motor Fabril: G3M2E-038989 |

| Atenção, Consta Restrições do SENATRAN                                                      |                                    |     |  |  |  | Data: 01/06/2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--|--|--|------------------|
| Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN) |                                    |     |  |  |  |                  |
| Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA                                                           | Existe restrição judicial RENAJUD? | Não |  |  |  |                  |
| Restrição-2: Não há                                                                         | Existe comunicação de venda ativa? | Não |  |  |  |                  |
| Restrição-3: Não há                                                                         | Ostenta placa novo padrão?         | Não |  |  |  |                  |
| Restrição-4: Não há                                                                         | Existe restrição PGFN?             | Não |  |  |  |                  |

| Informações da Base Estadual (DETRAN) |  |                               |                  |                              | Data: 01/06/2026      |                                 |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Placa: SHG5F77                        |  | Marca/Modelo: YAMAHA/NMAX 160 |                  | Ano: 2022                    | Modelo: 2023          | Cor: VERMELHA                   |
| Combustível: GASOLINA                 |  | Renavan: 1340108710           |                  | Estado: MG                   | Município: UBERLANDIA |                                 |
| Nº DE EIXOS: 0                        |  | Potencia: 0                   | Cilindradas: 155 | Nº Chassi: 9C6SG5920P0000569 |                       | Consta Chassi NORMAL no Sistema |
| Capacidade de Carga: 0                |  | Espécie: PASSAGEIRO           |                  | Tipo:                        | MOTONETA              |                                 |
| Motor BIN: G3M2E-038989               |  | Motor Atual: G3M2E-038989     |                  | Situação: CIRCULAÇÃO         |                       |                                 |

| Não Consta Restrições na Base Estadual                                                        |  |  |  |  |  | Data: 01/06/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN) |  |  |  |  |  |                  |
| Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo                |  |  |  |  |  |                  |

| Estado do Primeiro Emplacamento - OKM                                           |  |  |  |  |  | Data: 01/06/2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS |  |  |  |  |  |                  |

| Veículo no Estado de Origem                                                      |  |  |  |  |  | Data: 01/06/2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS |  |  |  |  |  |                  |

| Proprietário(a) Atual do Veículo                                                    |  |  |  |  |  | Data: 01/06/2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): CRISTIANO VENCESLAU DA SILVA |  |  |  |  |  |                  |

| Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo                             |  |  |  |  |  | Data: 01/06/2026 |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas. |  |  |  |  |  |                  |





**Não Existe Comunicado de Venda ATIVO**

Data: 01/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



**Veículo com Chassi Original (Normal)**

Data: 01/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.



**Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão**

Data: 01/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



**Não Consta Débito/Imposto para o Veículo**

Data: 01/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

**O IPVA está Pago?**

SIM, o IPVA está quitado

**O DPVAT está Pago?**

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

**O Licenciamento está Pago?**

SIM, o Licenciamento está Pago



**Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto**

Data: 01/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



**Não existe Recall para este Veículo**

Data: 01/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





**Parecer Técnico de SEGURADORA**

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



**Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo**

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

