



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	SIG1B76	Estado:	MG	Odômetro:	81.449
Renavam:	1353548209			Emplacamento:	NÃO INFORMADO
Marca/Modelo:	CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ				
Ano de Fabricação:	2023	Modelo:	2024	Solicitante Laudo:	Autus Chevrolet - Afonso Pena Uberlândia
Cor:	BRANCA			Proprietário Veículo:	JOSE CAIXETA DE MATOS
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA				
Número do Chassi:	9BGEN69H0RG134519				
Número do Motor:	L4G*231305514*				
Município:	UBERLÂNDIA				
				Conferente:	CAROLINE BENITH
				Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
				Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
Porta Dianteira Esquerda: ✓ Vidro Original.
Porta Traseira Esquerda: ✓ Vidro Original.
Lateral Traseira Esquerda: ✓ Vidro Original.
Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
Porta Dianteira Direita: ✓ Vidro Original.
Porta Traseira Direita: ✓ Vidro Original.
Lateral Traseira Direita: ✓ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ! VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO DE CATEGORIA ALUGUEL SENDO NECESSÁRIA A TROCA DA PLACA, CONSTA ISENÇÃO DE IPVA.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: TROCAR A PLACA

Resumo da Situação do Veículo

Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
O IPVA está quitado? ✓ Veículo com ISENÇÃO de IPVA*
O DPVAT está pago? ✓ SIM, Seguro DPVAT está PAGO
licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Caroline Benith

Conferente: CAROLINE BENITH

Deivid Silva

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A ÁGUA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.




Placa: SIG1B76

Modelo: CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ

Ano: 2023

Modelo: 2024

Detalhe da Situação Estrutural




Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original

● Retoque de Pintura

● Repintura da Peça

● Repintura com Massa acrílica



Placa: SIG1B76

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SIG1B76**



Macro Foto Nº Chassi: **9BGEN69H0RG134519**



Foto do Número do Motor: **L4G*231305514***



Odômetro do Veículo: **81.449**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ



ÁGUA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA.

MATRIZ: JOÃO PINHEIRO, 1576 - UBERLÂNDIA/MG

www.aguiapericias.com - sac@aguiapericias.com - (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: SIG1B76

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ 2023 - 2024



PLACA: SIG1B76
RENAVAM: 1353548209
Nº DO CHASSI: 9BGEN69HORG134519
Nº DO MOTOR: L4G*231305514*
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: BRANCA
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 2 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**
O IPVA está Quitado? **Veículo com ISENÇÃO de IPVA***
O Seguro DPVAT está Pago? **SIM, Seguro DPVAT está PAGO**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **NÃO INFORMADO**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 20000 - KM Rodados

Media - 30000 - KM Rodados

Alta - 40000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 03/12/2025

Placa: **SIG1B76** Marca/Modelo: **CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ** Ano: **2023** Modelo: **2024** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1353548209** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **116** Cilindradas: **1000** Nº Chassi: **9BGEN69HORG134519** Motor Fabril: **L4G231305514**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 03/12/2025

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 03/12/2025

Placa: **SIG1B76** Marca/Modelo: **CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ** Ano: **2023** Modelo: **2024** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1353548209** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **116** Cilindradas: **1000** Nº Chassi: **9BGEN69HORG134519** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **0** Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **L4G231305514** Motor Atual: **L4G*231305514*** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 03/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 03/12/2025

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de NÃO INFORMADO

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 03/12/2025

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 03/12/2025

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **JOSE CAIXETA DE MATOS**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 03/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

● Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 03/12/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

● Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 03/12/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

● Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 03/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

● Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 03/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

Veículo com ISENÇÃO de IPVA*

O DPVAT está Pago?

SIM, Seguro DPVAT está PAGO

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

* Atenção! O veículo encontra-se com ISENÇÃO de IPVA no momento, podendo ser gerado débitos após uma nova transferência.

● Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 03/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

● Não existe Recall para este Veículo Data: 03/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

