

Vistoria - 240100

27/04/2026

14:39

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.362

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYN1156

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo não possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo sem
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vidros

Chassi


Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (12)

Recuperado (0)

Repintura (0)

Reparado (0)

Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 240100

27/04/2026

14:39

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.362
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYN1156

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8AJBA3CDXR1925395	Marca/Modelo: TOYOTA TOYOTA HILUX CDSRXA4RD	Motor: 1GDG487866	Cor: PRETA				
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2024	Ano Produção: 2024	Renavam: 01392164742	Combustivel: DIESEL	Placa: SYN1156	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: ITUIUTABA	Estado da Placa: MG		
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: ROMEL ANIZIO JORGE				

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 240100

27/04/2026

14:39

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.362

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYN1156

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 240100

27/04/2026

14:39

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.362

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYNII56

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta

Vistoria - 240100

27/04/2026

14:39

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.362

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYNII56

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Vistoria - 240100

27/04/2026

14:39

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.362

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYN1156

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Paralama Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Vistoria - 240100

27/04/2026

14:39

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.362

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYN1156

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 240100

27/04/2026

14:39

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.362

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYN1156

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda




Longarina Traseira Direita




Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 240100

27/04/2026

14:39

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 93.362

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYN1156

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	SYN1156
Número de Série do QR Code	240526087554614
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	ITUJUTABA
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	29/05/2024 14:46:00
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	05.416.496/0001-00
Razão Social	COSTA & FERREIRA PLACAS LTDA

VIO 1

CNPJ	41.252.125/0001-96
Razão Social	FABRICA DE PLACAS ITUJUTABA LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SYN1156
Chassi final	25395
UF Jurisdicção	MG
Município	ITUJUTABA
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX CDSRXA4RD
Ano Fabricação	2024
Ano Modelo	2024
Cor	PRETA

Vistoria - 240100

27/04/2026

14:39

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.362

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYN1156

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

FEDERATIVA DO BRASIL	
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL	
CONVENIO RENAVAM 01392164742	QR CODE
PLACA SYN1156	EXERCÍCIO 2024
ANO FABRICAÇÃO 2024	ANO MODELO 2024
NÚMERO DO CRV 244041098890	
CODIGO DE SEGURANÇA DO CLA 60145005265	CAT ***
MARCA/MODELO/VERSÃO I/TOYOTA HILUX CDSRXA4RD	
ESPECIAL CAMINHONETE	
PLACA ANTIDUPEL/UF *****	CHASSI 8AJBA3CDXR1925395
COR PRECEDENTE PRETA	COMBUSTÍVEL DIESEL
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO	

PARTICULAR	
CAPACIDADE	1,0
POTÊNCIA/KW/HORADA	204CV/2755
MOTOR	1GDG487866
CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
NOME	ROMEL ANIZIO JORGE
CPF/CNPJ	047.495.536-20
LOCAL	ITUIUTABA MG
DATA	29/05/2024
ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN	
DADOS DO SEGURO DPVAT	
CAT. TABELA	DATA DE QUITAÇÃO
REPAZOS OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$)	PAGAMENTO
REPAZOS OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES (R\$)	COTA ÚNICA
VALOR DO ICV (R\$)	PARCELADO
VALOR TOTAL A SER PAGADO PELO SEGURO (R\$)	


Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	60145005265
Número do CRV	244041098890
UF	MG
Renavam	01392164742
RNTRC	
Exercício	2024
Nome	ROMEL ANIZIO JORGE
CPF/CNPJ	04749553620
Placa	SYN1156
Chassi	8AJBA3CDXR1925395
Espécie	

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 240100

27/04/2026

14:39

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.362

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYNII56

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1





Imagem Adicional 2



Vistoria - 240100

 27/04/2026 14:39

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 93.362

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYNII56

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

