

Vistoria - 233651

16/03/2026

08:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.845
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYR5C68

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.




Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular 	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

 Estrutura

Itens: 0/39 A



Ruim Regular Bom Ótimo


Apontamentos principais:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor

 Pintura/Lataria

Itens: 0/12 A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Nada Consta (12)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (0)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------

 COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 233651

16/03/2026

08:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.845
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYR5C68

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8AJBA3FS6R0360241	Marca/Modelo: TOYOTA TOYOTA HILUX SWRXA4RD	Motor: 1GD5543115	Cor: BRANCA				
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2024	Ano Produção: 2024	Renavam: 01382767045	Combustivel: DIESEL	Placa: SYR5C68	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: ARAGUARI	Cidade da Placa: MG		
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: ADRIANO DOS SANTOS				

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 233651

16/03/2026

08:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.845

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYR5C68

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 233651

16/03/2026

08:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.845
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYR5C68

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 233651

16/03/2026

08:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.845

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYR5C68

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Vistoria - 233651

16/03/2026

08:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.845

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYR5C68

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Paralama Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Vistoria - 233651

16/03/2026

08:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.845

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYR5C68

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 233651

16/03/2026

08:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.845

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYR5C68

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 233651

16/03/2026

08:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.845
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYR5C68

Vistoria realizada por:


Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	SYR5C68
Número de Série do QR Code	240102083446654
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	POCOS DE CALDAS
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	15/03/2024 16:27:39
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	06.947.565/0001-67
Razão Social	BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE

VIO 1

CNPJ	37.021.563/0001-76
Razão Social	ESTAMPADORA DE PLACAS DE POCOS DE CALDAS LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veiculo	
Placa Atual	SYR5C68
Chassi final	60241
UF Jurisdição	MG
Município	ARAGUARI
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX SW/5RX4RD
Ano Fabricação	2024
Ano Modelo	2024

Vistoria - 233651

16/03/2026

08:53

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 33.845
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYR5C68

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01382767045
PLACA: SYR5C68
ANO FABRICAÇÃO: 2024
ANO MODELO: 2024
NÚMERO DO CRV: 264643956160

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLÁ: 41973611100
CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: I/TOYOTA HILUX SWRKA4RD
ESPÉCIE / TIPO: MISTO UTILITÁRIO
PLACA ANTERIOR / LUF: *****/**
COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍVEL: DIESEL

CATEGORIA: PARTICULAR
CAPACIDADE: 0.57
POTÊNCIA/LICENCIADA: 204CV/2755
PESO BRUTO TOTAL: 2.75
MOTOR: 1GD5543115
CMF: 5.75
BROS: 2
LITAGEM: 07P
CARCERINA: JIPE
NOME: ADRIANO DOS SANTOS
CN / CNP: 079.683.876-39
LOCAL: ARAGUARI MG
DATA: 03/03/2026

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TARIF: *
DATA DE QUITAÇÃO: *
PAGAMENTO: ☐ COTA LÚMICA ☐ PARCELADO
REFUND. OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$): *
CUSTO DO BILHETE (R\$): *
CUSTO BÔNUS DO SEGURO (R\$): *
REFUND. OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO (R\$): *
VALOR DO ICV (R\$): *
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$): *

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLÁ: 41973611100
Número do CRV: 264643956160
UF: MG
Renavam: 01382767045
RNTRC: *
Exercício: 2026
Nome: ADRIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 07968387639
Placa: SYR5C68
Chassi: 8AJBA3FS6R0360241
Espécie: *

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 233651

16/03/2026

08:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.845

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYR5C68

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

 COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.