

Vistoria - 236403

30/03/2026

17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo com restrições 
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular 	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas
Torres Travessas Vidros Chassi Motor



Pintura/Lataria

Itens: 1/12

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (11) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (1) Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 236403

30/03/2026

17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BRBY3BE5M4009067	Marca/Modelo: TOYOTA COROLLA APREMIUMH	Motor: 2G89680	Cor: BRANCA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2020	Ano Produção: 2021
Renavam: 01228839171	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA / ELETRICO	Placa: RFB1E50	Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****
Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: ARAGUARI	Cidade da Placa: MG
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: EUNICE MARTINS SANTOS RODRIGUES

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 236403

30/03/2026

17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 236403

30/03/2026

17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


85%

Class

B




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Reparado
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiros / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiros / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direitos	Nada Consta

Vistoria - 236403

30/03/2026

17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 236403

30/03/2026

17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Vistoria - 236403

30/03/2026

17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 236403

30/03/2026

17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 236403

30/03/2026

17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	RFB1E50
Número de Série do QR Code	231105080385114
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	SARZEDO
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	05/12/2023 09:24:44
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	24.893.306/0001-82
Razão Social	JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE

VIO 1

CNPJ	45.348.366/0001-94
Razão Social	RGM PLACAS IBIRITE LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veiculo	
Placa Atual	RFB1E50
Chassi final	09067
UF Jurisdição	MG
Município	ARAGUARI
Marca/Modelo	TOYOTA/COROLLA APREMIUMH
Ano Fabricação	2020
Ano Modelo	2021
Cor	BRANCA

Vistoria - 236403

30/03/2026

17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01228839171
PLACA: RFB1E50
ANO FABRICAÇÃO: 2020
NÚMERO DO CRLV: 254333298792

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLV: 10589274005
MARCA / MODELO / VERSÃO: TOYOTA/COROLLA APREMIUM
ESPÉCIE / TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF: *****/MG
CHASSI: 9BRBY3BE5M4009067
COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO

CATEGORIA: PARTICULAR
POTÊNCIA/LICENCIADA: 122CV/1798
MOTOR: 2689680
CATEGORIA: NAO APLICAVEL
NOME: EUNICE MARTINS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 056.575.446-76
LOCAL: ARAQUARI MG
DATA: 16/04/2025

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TARIF: *
DATA DE QUITAÇÃO: *
PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO
REFEITO OBRIGATORIO AO FUND. NACIONAL DE S.A.C. (R\$): *
CUSTO DO BILHETE (R\$): *
CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$): *
REFEITO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$): *
VALOR DO IOF (R\$): *
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$): *

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLV	10589274005
Número do CRV	254333298792
UF	MG
Renavam	01228839171
RNTRC	
Exercício	2025
Nome	EUNICE MARTINS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ	05657544676
Placa	RFB1E50
Chassi	9BRBY3BE5M4009067
Espécie	

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 236403

30/03/2026

17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1




Imagem Adicional 2



Vistoria - 236403

 30/03/2026 17:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 82.534

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RFB1E50

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

