

Vistoria - 106441



30/04/2025



15:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.770

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNG8H88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Legenda do Sistema



Verificado



Não Verificado

A

Ótimo

B

Bom

C

Regular

D

Ruim

E

Péssimo

45° Frontal



45° Traseira



Pintura e Lataria

100%

Class


A

Ruim

Regular

Bom

Excelente



Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta



Recuperado




Reparado



Avariado

45° Frontal



45° Traseira



Itens consultados e restrições



Não ofertado em
leilão



Veículo sem indício
de acidente Grave



Veículo sem
restrições



Veículo não possui
multas



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Sem Acionamento de
Seguradora

Vistoria - 106441



30/04/2025



15:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.770

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNG8H88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

A vistoria Procemax é realizada por meio do cruzamento de informações de procedência veicular, obtidas a partir de bases públicas e privadas.

Situação do Veículo:

CIRCULACAO

Situação Chassi:

NORMAL

Chassi:

LYVUZBACDMB847486

Marca/Modelo

VOLVO XC60 T8 POLESTAR

Motor

B4204T353965085

Cor:

BRANCA

Cambio:

Cilindradas:

1969

Carroceria:

Especie:

CAMIONETA

Ano Produção:

2021

Ano Produção:

2021

Renavam:

01268592070

Combustivel:

GAS/ELETR

Placa:

RNG8H88

Potência Motor:

408

Cap. de Passageiros:

5

Cap. de Carga:

270

Procedência:

IMPORTADO

Nra. Eixos:

C.M.T:

480

Montagem:

Cidade da Placa:

UBERLANDIA

Cidade da Placa:

MG

Comunicação de Vendas

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Data de Vendas

Data de Licenciamento

Data Emissão CRLV:

Data Emissão CRLV:

Proprietário Atual:

OSVALDO CESAR CARRIJO



Itens consultados e restrições

👁	Item	Status	👁	Item	Status
👁	Restrição 1:	Nada Consta	👁	DER:	Nada Consta
👁	Restrição 2:	Nada Consta	👁	DERSA:	Nada Consta
👁	Restrição 3:	Nada Consta	👁	DETRAN:	Nada Consta
👁	Restrição 4:	Nada Consta	👁	IPVA:	Nada Consta
👁	Outras Restrições	Nada Consta	👁	Leilão:	Nada Consta
👁	DPVAT:	Nada Consta	👁	Indício de Sinistro:	Nada Consta
👁	Licenciamento:	Nada Consta	👁	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
👁	Multas:	Nada Consta	👁	Divergência n° Motor:	Nada Consta



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 106441



30/04/2025



15:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.770

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNG8H88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 106441



30/04/2025



15:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.770

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNG8H88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

15:42 90% 100% 100% 100%

🔍 talsservicos.senatran.serpro.gov.br

Dados Informados

Número de Série OR Code:	210611038873147
Placa:	RNG8H88

Dados da Estampagem

Placa	RNG8H88
Número de Série do OR Code	210611038873147
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLÂNDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	14/07/2021 16:37:32
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Fabricante

CNPJ	28.959.098/0001-28
Razão Social	CONTINENTAL PLACAS LTDA

Estampador

CNPJ	31.684.683/0001-77
Razão Social	LIBERDI ANIMA DE ARTES INC

VIO 1

15:42 89% 100% 100% 100%

🔍 talsservicos.senatran.serpro.gov.br

Dados Informados

Número de Série OR Code:	210611038873147
Placa:	RNG8H88

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	RNG8H88
Chassi final	47486
UF Jurisdicção	MG
Município	UBERLÂNDIA
Marca/Modelo	I/VOLVO XC60 T8 POLESTAR
Ano Fabricação	2021
Ano Modelo	2021
Cor	BRANCA

Vistoria - 106441



30/04/2025



15:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.770
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNG8H88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



CRLV

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOV.BR

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01268592070
PLACA: RNG8H88
ANO FABRICAÇÃO: 2021
NÚMERO DO CRV: 213165522600

CATEGORIA: PARTICULAR
CAPACIDADE: 0.55
POTÊNCIA NOMINAL: 408CV/1969
MOTOR: B4204T353965085
CMF: 4.8
EMIS: 2
LOTIFICAÇÃO: 05P

NÃO APLICÁVEL

NOME: OSVALDO CESAR CARRIJO
CPF/CNPJ: 211.672.306-04

LOCAL: UBERLÂNDIA MG
ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN: 27/01/2024

DADOS DO SEGURO DPVAT


CAT. TÁBIS	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO	COTA ÚNICA	PARCELADO
REPASSO OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RFS) <td>CUSTO DO BOMBEIO (RFS) <td>CUSTO DESENVOLVIMENTO DO SEGURO (RFS) <td></td> <td></td> </td></td>	CUSTO DO BOMBEIO (RFS) <td>CUSTO DESENVOLVIMENTO DO SEGURO (RFS) <td></td> <td></td> </td>	CUSTO DESENVOLVIMENTO DO SEGURO (RFS) <td></td> <td></td>		
REPASSO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RFS) <td>VALOR DO DPV (RFS) <td>VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (RFS) <td></td> <td></td> </td></td>	VALOR DO DPV (RFS) <td>VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (RFS) <td></td> <td></td> </td>	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (RFS) <td></td> <td></td>		

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

CHASSI: LYVUZBACDMB847486
COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO: SEM OBSERVAÇÕES

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

15:15 99%

Detalhamento

CRLV Digital
SENATRAN

Código de Segurança do CLA: 92374698394
Número do CRV: 213165522600
UF: MG
Renavam: 01268592070
RNTRC

Exercício: 2024
Nome: OSVALDO CESAR CARRIJO
CPF/CNPJ: 21167230604
Placa: RNG8H88
Chassi: LYVUZBACDMB847486
Endereço

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 106441



30/04/2025



15:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.770

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNG8H88


Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Pintura e Lataria

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado


● Repintado

● Avariado

Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



👁	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

👁	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 106441



30/04/2025



15:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.770

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNG8H88


Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Nível de Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta





Recuperado



Reparado



Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 106441



30/04/2025



15:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.770

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNG8H88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro





Vistoria - 106441



30/04/2025



15:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 33.770

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNG8H88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Vistoriador: Gustavo Diego Silveira Siqueira

Solicitante: GWM Euroville Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.