

Vistoria - 240257

28/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.175
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SWC8D40

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

 Estrutura Itens: 0/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
 Pintura/Lataria Itens: 2/12 B Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (10) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (2) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 240257

28/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.175
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SWC8D40

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: EM CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BRB33BE2R2180778	Marca/Modelo: TOYOTA COROLLA XEI 20	Motor: AD32704	Cor: BRANCA	Cambio: *****		
Cilindradas: 1987	Carroceria: *****	Especie: AUTOMOVEL	Ano Produção: 2023	Ano Produção: 2024	Renavam: 01375283933	Combustivel: ALC/GASOL	Placa: SWC8D40	Potência Motor: 175
Cap. de Passageiros: 5	Cap. de Carga: 183	Procedência: NACIONAL	Nra. Eixos: ****	C.M.T: 253	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****				
Proprietário Atual: DIRCE FERNANDES DE MOURA								

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Não verificado	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 240257

28/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 89.175

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SWC8D40

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 240257

28/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.175

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SWC8D40

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


85%

Class

B




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Reparado
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Reparado
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 240257

28/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.175

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SWC8D40

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Vistoria - 240257

28/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.175

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SWC8D40

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 240257

28/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.175
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SWC8D40

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura
100% Class **A**





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 240257

28/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.175

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SWC8D40

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 240257

28/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.175
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SWC8D40

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	SWC8D40
Número de Série do QR Code	231216081520437
UF de Estampagem	SP
Município de Estampagem	SAO PAULO
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	09/01/2024 10:36:18
Responsável pela Lactação	ESTAMPADOR
Fabricante	
CNPJ	08.474.549/0001-20
Razão Social	CONTINENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE

VIO 1

CNPJ	36.853.767/0001-00
Razão Social	AUTOPLACAS FRANCA PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI
UF	SP
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SWC8D40
Chassi final	80778
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	TOYOTA/COROLLA XEI 20
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2024
Cor	BRANCA

Vistoria - 240257

28/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.175
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SWC8D40

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL		CATEGORIA PARTICULAR		CAPACIDADE	
CÓDIGO RENAVAM	01375283933	POTÊNCIA/LINDRADA	175CV/1987	PESO BRUTO TOTAL	1.83
PLACA	SWC8D40	ANOS	AD32704	CMT	2.53
ANO FABRICAÇÃO	2023	EROS	2	LOTAÇÃO	05P
ANO MODELO	2024	CARROCERIA	NÃO APLICÁVEL		
NÚMERO DO CRV	243928809326	NOME	DIRCE FERNANDES DE MOURA		
		CPF / CNPJ	473.171.246-72		
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	55495158004	LOCAL	UBERLANDIA MG	DATA	29/03/2025
MANEIRA / MODELO / VERSÃO	TOYOTA/COROLLA XEI 20				
ESPECIE / TIPO	PASSAGEIRO AUTOMÓVEL				
PLACA ANTERIOR / UF	9BRB33BE2R2180778				
COR PREDOMINANTE	BRANCA				
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA				
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO					

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	55495158004
Número do CRV	243928809326
UF	MG
Renavam	01375283933
RNTRC	
Exercício	2025
Nome	DIRCE FERNANDES DE MOURA
CPF/CNPJ	47317124672
Placa	SWC8D40
Chassi	9BRB33BE2R2180778
Espécie	

Assolho com Paineis Traseiro



Vistoria - 240257

28/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.175

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SWC8D40

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11