

Vistoria - 234863

23/03/2026

11:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 29.956

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TDV7D65

Vistoria realizada por:

UNI UBERABA

CNPJ: 47.953.144/0001-26

E-mail: empresa.onel2@teste.com

Tel.: (11) 9999-99999



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (12) | Recuperado (0) | Repintura (0) | Reparado (0) | Avariado (0) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 234863

23/03/2026

11:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 29.956
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TDV7D65

Vistoria realizada por:

UNI UBERABA
CNPJ: 47.953.144/0001-26
E-mail: empresa.onel2@teste.com
Tel.: (11) 9999-99999



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BWBj6BF9S4085268	Marca/Modelo: VOLKSWAGEN T CROSS HL TSI	Motor: CWL259161	Cor: PRETA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2025	Ano Produção: 2025	Renavam: 01429780298	Combustível: ALCOOL / GASOLINA
Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ****	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***	Montagem: ***	Cidade da Placa: UBERABA
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: PEREIRA CADORI CONSTRUTORA LTDA	Potência Motor: ****

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 234863

23/03/2026

11:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 29.956

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TDV7D65

Vistoria realizada por:

UNI UBERABA

CNPJ: 47.953.144/0001-26

E-mail: empresa.onel2@teste.com

Tel.: (11) 9999-99999



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 234863

23/03/2026

11:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 29.956

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TDV7D65

Vistoria realizada por:

UNI UBERABA

CNPJ: 47.953.144/0001-26

E-mail: empresa.onel2@teste.com

Tel.: (11) 9999-99999



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	N.º ausente
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 234863

23/03/2026

11:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 29.956

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TDV7D65

Vistoria realizada por:

UNI UBERABA

CNPJ: 47.953.144/0001-26

E-mail: empresa.onel2@teste.com

Tel.: (11) 9999-99999



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Vistoria - 234863

23/03/2026

11:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 29.956

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TDV7D65

Vistoria realizada por:

UNI UBERABA

CNPJ: 47.953.144/0001-26

E-mail: empresa.onel2@teste.com


Tel.: (11) 9999-99999



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Teto



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Capô



Vistoria - 234863

23/03/2026

11:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 29.956

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TDV7D65

Vistoria realizada por:

UNI UBERABA

CNPJ: 47.953.144/0001-26

E-mail: empresa.onel2@teste.com

Tel.: (11) 9999-99999



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 234863

23/03/2026

11:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 29.956

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TDV7D65

Vistoria realizada por:

UNI UBERABA

CNPJ: 47.953.144/0001-26

E-mail: empresa.onel2@teste.com

Tel.: (11) 9999-99999



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 234863

23/03/2026

11:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 29.956

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TDV7D65

Vistoria realizada por:

UNI UBERABA

CNPJ: 47.953.144/0001-26

E-mail: empresa.onel2@teste.com

Tel.: (11) 9999-99999



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Dados Informados

Número de Série OR Code:	241202098271617
Placa:	TDV7D65
Dados da Estampagem	
Placa	TDV7D65
Número de Série do QR Code	241202098271617
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERABA
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	13/03/2025 15:32:18
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

Dados Atuais do Veículo

Razão Social	BRUNO OLIVEIRA
UF	BYRRO
UF	MG
Placa Atual	TDV7D65
Chassi final	85268
UF Jurisdição	MG
Município	UBERABA
Marca/Modelo	VW/T CROSS HL TSI
Ano Fabricação	2025
Ano Modelo	2025
Cor	PRETA

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.



Vistoria - 234863

23/03/2026

11:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 29.956

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TDV7D65

Vistoria realizada por:

UNI UBERABA

CNPJ: 47.953.144/0001-26

E-mail: empresa.onel2@teste.com

Tel: (11) 9999-99999




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV




Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Assolho com Painei Traseiro



Vistoria - 234863

23/03/2026

11:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 29.956

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TDV7D65

Vistoria realizada por:

UNI UBERABA

CNPJ: 47.953.144/0001-26

E-mail: empresa.onel2@teste.com

Tel.: (11) 9999-99999



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Gabriel Miguel Sinfrônio

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS MG UBERABA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

