

Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 4/12

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (8)	Recuperado (0)	Repintura (4)	Reparado (0)	Avariado (0)
-----------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 93HRV2850HZ221606	Marca/Modelo: HONDA HR V EX CVT	Motor: R18ZC7221647	Cor: CINZA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2017	Ano Modelo: 2017	Renavam: 01117579422	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: PZN2605	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: MARCIA GONDIM DE ARAUJO RESENDE			

Itens consultados e restrições - Realizado em 29/05/2026 - 16:28

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira




Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

75%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Repintura
8 Paralamas Esquerdo	Repintura
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Repintura
20 Paralamas Direito	Repintura

Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor




Plaqueta de Fabricação



Placa Traseira



Lacre



Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL CÓDIGO RENAVAM 01117579422 PLACA PZN2605 ANO FABRICAÇÃO 2017 ANO MODELO 2017 NÚMERO DO CRV ***		
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLV 38960516713 MARCA / MODELO / VERSÃO HONDA/HR-V EX CVT ESPECIE / TIPO PASSEIRO AUTOMÓVEL PLACA ANTERIOR / UF ***** / MG COM FIDELIZANTE CINZA COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA		CATEGORIA PARTICULAR POTÊNCIA/RENDIMENTO 140CV/1799 MOTOR R182C-7221647 CMT 1.74 EMISS * LOTACÃO 05P CARROCERIA NÃO APLICÁVEL NOME MARCIA GONDIM DE ARAUJO RESENDE CPF / CNPJ 491.208.086-15 LOCAL UBERLANDIA MG DATA 03/04/2026 ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN DADOS DO SEGURO DPVAT CAT. TÁBII * DATA DE QUITAÇÃO * PAGAMENTO ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO REPARTE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (RFS) * CUSTO DO BILHETE (RFS) * CUSTO EFETIVO DO SEGURO (RFS) * REPARTE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (RFS) * VALOR DO ICR (RFS) * VALOR TOTAL A SER PAGU PULO SEGURO (RFS) *

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLV	38960516713
Número do CRV	01117579422
UF	MG
Renavam	01117579422
RNTRC	01117579422
Exercício	2026
Nome	MARCIA GONDIM DE ARAUJO RESENDE
CPF/CNPJ	49120808615
Placa	PZN2605
Chassi	93HRV2850HZ221606
Espécie	PASSEIRO AUTOMÓVEL

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM


Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Vistoria - 245849

29/05/2026

17:22

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 72.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZN2605

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



12