

Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 116.169

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3133

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura

Itens: 0/39

A

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta (green dot) Possui Apontamento (red dot)

Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas

Torres Travessas Vidros Chassi Motor

Pintura/Lataria

Itens: 2/12

B

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta (green dot) Possui Apontamento (red dot)

Nada Consta (10) Recuperado (0) Repintura (2) Reparado (0) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 116.169

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3133

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 95PDCM61DNB007871	Marca/Modelo: CHERY TIGGO8 16TGDI	Motor: SQRF4J16ABMD00174	Cor: CINZA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2021	Ano Modelo: 2022
Renavam: 01274257724	Combustivel: GASOLINA	Placa: RNT3133	Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****
Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: ROGERIO FERNANDO CONESSA

Itens consultados e restrições - Realizado em 21/05/2026 -10:10

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 116.169

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3133

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 116.169
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3133

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta Recuperado Reparado Repintado Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17 Porta Traseira /D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19 Porta Passageiro /D	Repintura
20 Paralama Direito	Repintura

Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 116.169

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3133

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 116.169

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3133

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 116.169

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3I33

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 116.169

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3133

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 116.169

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3133

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Número de Série	210811042317908
QR Code:	RNT3133
Placa:	RNT3133
Dados da Estampagem	
Placa	RNT3133
Número de Série do QR Code	210811042317908
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	03/09/2021 12:33:30
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

CNPJ	31.684.683/0001-77
Razão Social	UBERLANDIA PLACAS DO MERCOSUL LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	RNT3133
Chassi final	07871
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	CAOACHERY/TIGGO8 1.6TGI
Ano Fabricação	2021
Ano Modelo	2022

Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 116.169

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3133

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01274257724
PLACA: RNT3133
EXERCÍCIO: 2026
ANO FABRICAÇÃO: 2021
NÚMERO DO CRLV: 213213881449

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CRLV: 45435083674
MARCA/ MODELO/ VERSÃO: CAACHERY/TIGGO8 1.6TGD1
ESPÉCIE/ TIPO: MISTO UTILITARIO
PLACA ANTERIOR/ LUF: *****
COR PREDOMINANTE: CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA

DATA DE EMISSÃO: 11/04/2026
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO DETRAN: 246.839.288-41


DETALHES DO SEGURO DPVAT:
COT. TABELA: 2.24
DATA DE QUOTAÇÃO: 11/04/2026
PAGAMENTO: COTA ÚNICA
VALOR DO SEGURO: 2.24
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO: 2.24

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT:
REPARO OBRIGATORIO AO DANHO MATERIAL DO SEGURO: 2.24
REPARO OBRIGATORIO AO DANHO MATERIAL DO SEGURO: 2.24

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

45435083674
Número do CRV
213213881449
UF: MG
Renavam
01274257724
RNTRC
Exercício
2026
Nome
ROGERIO FERNANDO CONESSA
CPF/CNPJ
24683928841
Placa
RNT3133
Chassi

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 116.169

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3133

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Estrutura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Foto Avaria Estrutural: Caixa de Roda Direita Dianteira



Vistoria - 243905

21/05/2026

11:51

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 116.169

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNT3I33

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: BYD Uberlândia (Dealer)

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

