

Vistoria - 243175

18/05/2026

10:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 90.336

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PBS7H09

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições:Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas:Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura Itens: 0/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: ● Nada Consta ● Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
Pintura/Lataria Itens: 0/12 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: ● Nada Consta ● Possui Apontamento Nada Consta (12) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (0) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 243175

18/05/2026

10:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 90.336

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PBS7H09

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 94DFCAP15LB200042	Marca/Modelo: NISSAN KICKS SV CVT	Motor: HR16276059T	Cor: CINZA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2019	Ano Produção: 2020	Renavam: 01194058512	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: PBS7H09	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: BRUNO FERREIRA FERNANDES CARNEIR			

Itens consultados e restrições - Realizado em 18/05/2026 - 09:25

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 243175

18/05/2026

10:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 90.336

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PBS7H09

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 243175

18/05/2026

10:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 90.336

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PBS7H09

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 243175

18/05/2026

10:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 90.336

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PBS7H09

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô




Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 243175

18/05/2026

10:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 90.336

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PBS7H09

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Avaliação de Pintura


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Vistoria - 243175

18/05/2026

10:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 90.336

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PBS7H09

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 243175

18/05/2026

10:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 90.336

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PBS7H09

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 243175

18/05/2026

10:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 90.336

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PBS7H09

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Razão Social	INSTANT PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	PBS7H09
Chassi final	00042
UF Jurisdicção	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	NISSAN/KICKS SV CVT
Ano Fabricação	2019
Ano Modelo	2020
Cor	CINZA

VIO 1

Placa	PBS7H09
Número de Série do QR Code	210911045437989
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	20/10/2021 14:44:06
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	28.959.088/0001-28
Razão Social	CONTINENTAL PLACAS LTDA

Vistoria - 243175

18/05/2026

10:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 90.336
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PBS7H09

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM: 01194058512
PLACA: PBS7H09
EXERCICIO: 2026
ANO FABRICAÇÃO: 2019
ANO MODELO: 2020
NUMERO DO CRLV: 213267952956

CODIGO DE SEGURANÇA DO CLÁ: 06701976800
CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: NISSAN / KICKS SV CVT
ESPÉCIE / TIPO: PASSAGEIRO AUTOMOTIVEL
PLACA ANTERIOR / FUP: ***** / **
CHASSI: 94DFCAP15LB200042
COR PRECEDENTE: CINZA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

CATEGORIA: PARTICULAR
POTENCIA/CLASSE: 114CV/1598
MOTOR: HR16276059T
CAPACIDADE: 1.55
NÃO APLICÁVEL
NOME: BRUNO FERREIRA FERNANDES CARNEIRO
CPF / CNPJ: 091.958.426-83
LOCAL: UBERLANDIA MG
DATA: 17/01/2026

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TABEL: *
DATA DE QUITAÇÃO: *
PAGAMENTO: ☐ TOTAL ÚNICA ☐ PARCELADO
REPASSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$): *
CUSTO DO SEGURO (R\$): *
CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$): *
REPASSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$): *
VALOR DO ICV (R\$): *
VALOR TOTAL A SER PAGADO PELO SEGURO (R\$): *

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT
CAT. TABEL: *
DATA DE QUITAÇÃO: *
PAGAMENTO: ☐ TOTAL ÚNICA ☐ PARCELADO
REPASSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$): *
CUSTO DO SEGURO (R\$): *
CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$): *
REPASSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$): *
VALOR DO ICV (R\$): *
VALOR TOTAL A SER PAGADO PELO SEGURO (R\$): *

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO: SEM OBSERVAÇÕES

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Cilindradas	1598
Categoria	PARTICULAR
Cor	CINZA
Motor	HR16276059T
Capacidade Máxima de Carga	0.0
Peso Bruto Total	1.55
Capacidade Máxima de Tração	1.55
Eixos	2
Local	UBERLANDIA
Data de Emissão	

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 243175

18/05/2026

10:53

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 90.336

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PBS7H09

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: BYD Uberlândia (Dealer)

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

