



VISTORIA VEICULAR



Nome Fantasia: TRIÂNGULO MONTE CARMELO - SEM MESA

CPF/CNPJ: 48.833.281/0001-90

Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 270 - JARDIM BOUGAINVILLE, Monte Carmelo - MG

Data da Realização da Vistoria: 18/06/2026 09:03

Telefone: (34) 3819-1105 / (34) 9 9811-0147

Local da vistoria: Monte Carmelo / Minas Gerais

COM APONTAMENTO

DADOS DO VEÍCULO



Placa
QXD6H91

Fabricante
GM

Ano de fabricação
2019

Quilometragem
104873

UF veículo
MG

Modelo
CHEV/ONIX 10TMT LT1

Ano do modelo
2020

Motor
L4G*192684119*

Chassi
9BGEB48H0LG138162

Cor
Preta

Combustível
Alcool / Gasolina



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO




ITENS DE ALERTA

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO





Documento

Proprietário

PEDRO EDUARDO VIEIRA BESSA

CPF

134.156.816-45

VISTORIA

Vistoria	ID	Data
VISTORIA CAUTELAR DECISÃO CERTA - SEM MESA - VISTORIA VEICULAR	2275678	18/06/2026
Hora	Unidade	Cliente
09:03	TRIÂNGULO MONTE CARMELO - SEM MESA	PARTICULAR
Analista	Vistoriador	Local da vistoria
Andre Luiz Leles Teixeira	Andre Luiz Leles Teixeira	Monte Carmelo / Minas Gerais



ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✓ OK

Painel corta fogo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✓ OK

Coluna central direita

✓ OK

Lateral traseira direita

✓ OK

Coluna traseira esquerda

✓ OK

Longarina traseira esquerda

✓ OK

Estrutura teto

✓ OK

Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

✓ OK

Caixa roda direita

✓ OK

Longarina dianteira direita

✓ OK

Paralama interno esquerdo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✓ OK

Coluna traseira direita

✓ OK

Coluna dianteira lado esquerdo

✓ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✓ OK

Longarina traseira direita

✓ OK

Torre do amortecedor traseiro esquerdo

✓ OK

Caixa de estepe

✓ OK

Painel

✓ OK

Paralama interno direito

✓ OK

Coluna dianteira direita

✓ OK

Caixa de ar lado direito

⚠ Amassado

Coluna central lado esquerdo

✓ OK

Lateral traseira esquerda

✓ OK

Painel traseiro

✓ OK

Torre do amortecedor traseiro direito

✓ OK

Caixa de roda esquerda

✓ OK



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Painel



Painel corta fogo



Paralama interno esquerdo



Paralama interno direito



Torre do amortecedor dianteiro esquerdo



Torre do amortecedor dianteiro direito



Coluna dianteira lado direito



Coluna central lado direito



Coluna traseira lado direito



Caixa de ar lado direito





Lateral traseira direita



Coluna dianteira lado esquerdo




Coluna central lado esquerdo



Coluna traseira lado esquerdo



Caixa de ar lado esquerdo



Lateral traseira esquerda



Longarina esquerda traseira



Longarina traseira direita



Painel traseiro



Teto estrutura



Torre do amortecedor traseiro esquerdo



Torre do amortecedor traseiro direito



Assoalho Porta Malas



Caixa estepe



Caixa de roda esquerda



Caixa de roda direita



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)




Hodômetro





Compartmento do motor



Frente 45° lado direito



Frente 45° lado esquerdo



Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito



Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita



Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda



Quadro porta dianteira direita



Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta traseira direita




Quadro porta traseira esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralamas dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Paralamas traseiro esquerdo
- 08 Traseira esquerda
- 09 Paralamas traseiro direito
- 10 Traseira direita
- 11 Porta traseira direita
- 12 Porta dianteira direita
- 13 Paralamas dianteiro direito
- 14 Para-choque dianteiro
- 15 Para-choque traseiro



● Pintura original ● Pequenos riscos/Amassado ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicável



Capô



Teto pintura



Tampa do porta malas



Paralamas dianteiro esquerdo



Porta dianteira esquerda



Porta traseira esquerda



Paralamas traseiro esquerdo



Traseira esquerda



Paralamas traseiro direito





Traseira direita



Porta traseira direita



Porta dianteira direita



Paralama dianteiro direito



Para-choque dianteiro



Para-choque traseiro

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

✓ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)



IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

✓ OK

Plaqueta carroceria

✓ Original

Número do chassi

✓ OK

Plaqueta chassi traseira

✓ Original

Plaqueta chassi dianteira

✓ Original



Número do motor



Número do chassi dianteira



Placa traseira



Lacre da placa



Número do chassi



Data do cinto de segurança

VEÍCULO

Modelo

CHEV/ONIX 10TMT LT1

Chassi

98GEB48H0LG138162

Placa

QXD6H91

UF veículo

MG

Fabricante

GM

Combustível

Alcool / Gasolina

Ano de fabricação

2019

Ano do modelo

2020

Cor


Preta

Motor

L4G*192684119*

Quilometragem

104873



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

DIANTEIRA

CAPÔ: REPINTURA

LATERAL DIREITA

CAIXA DE AR LADO DIREITO: AMASSADO

LATERAL ESQUERDA

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA

TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA

TRASEIRA

PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO: REPINTURA

PARA-CHOQUE TRASEIRO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO

COM APONTAMENTO





Decisão Certa

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
CHEVROLET ONIX 10TMT LT1 /
ONIX 10TMT LT1
EMPLACAMENTO:
MONTE CARMELO-MG - MG

FABRICAÇÃO / MODELO:
2019 / 2020
COR:
PRETA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:
QXD6H91
USUÁRIO:
ANDRE LUIZ LELES TEIXEIRA
CÓDIGO DA CONSULTA:
4354905
TOKEN DA CONSULTA:
407004a5-50be-4a16-bb67-b721b7c5aed9

DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
18/06/2026 09:32
SOLICITADO POR:
TRIÂNGULO MONTE CARMELO -
SEM MESA

ANÁLISE DE MERCADO



* FOTO ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:
GM - CHEVROLET / ONIX HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P MEC.

PREÇO FIPE:
R\$ 62.368,00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 60.341,04

PREÇO MERCADO BR:
R\$ 60.496,96

PREÇO MERCADO :
R\$ 60.322,33



RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA
DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA	PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
REMARKETING	NADA CONSTA	ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA		



ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS



ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	REGISTROS ENCONTRADOS: 1	DADOS NACIONAIS: RESTRIÇÕES	REGISTROS ENCONTRADOS: 1
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------



DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	QXD6H91	CHASSI	9BGEB48H0LG138162
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL	L4G192684119	NÚMERO DE MOTOR ATUAL	L4G192684119
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	DAFV0010	POTÊNCIA	116
CILINDRADAS	1000	RENAVAM	01216245298
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	18/06/2026
MUNICÍPIO/UF	MONTE CARMELO-MG / MG	CPF/CNPJ Faturado:	NÃO INFORMADO
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	CHEVROLET ONIX 10TMT LT1 / NÃO INFORMADO	COR	PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO	2019	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2020	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	NÃO INFORMADO
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - HATCH PEQUENO
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	PEDRO EDUARDO VIEIRA BESSA
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	0	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	0	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	INEXISTENTE
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		



DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULAÇÃO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	QXD6H91	CHASSI	9BGE848H0LG138162
NÚMERO DE MOTOR	L4G*192684119*	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	DAFV0010
POTÊNCIA	116	CILINDRADAS	1000
RENAVAM	01216245298	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	16/06/2026
MUNICÍPIO/UF	MONTE CARMELO / MG	CPF/CNPJ FATURADO	00.982.872/0004-45
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	CHEV/ONIX 10TMT LT1	ANO DE FABRICAÇÃO	2019
ANO DO MODELO	2020	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
COR	PRETA	Espécie	PASSEIRO
NÚMERO DE PASSAGEIROS	005		
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	1,40	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	1,40
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

✓	HISTÓRICO ROUBO E FURTO
	NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓	INDÍCIO SINISTRO
	NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.	

✓	INDÍCIO SINISTRO 2
	NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.	

CSV
O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, clicando no botão abaixo.
Acessar Senatran



✓

PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade.

✓

VIN - DECODE

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

9

B

G

E

B

4

8

H

0

L

G

1

3

8

1

6

2

Chassi	9BGEB48H0LG138162	Localização da fábrica	GRAVATAI - RS
Veículo	ONIX LT/LT AT 1.0 12V ECOTEC TURBO FLEX 4P	Tração	NAO INFORMADO
Marca	CHEVROLET	Tipo da Carroceria	HATCHBACK
Combustível	FLEXIVEL ALCOOL/GASOLINA	País de origem	BRASIL
Fabricante	GENERAL MOTORS	Modelo	ONIX LT/LT AT 1.0 12V ECOTEC TURBO FLEX 4P
Versão	LT/LT AT	Motor	1.0 12V ECOTEC TURBO
Ano Modelo	2020	Ano de Fabricação	2019
Portas	4	Código Fipe	004512-8/004514-4
Região Geografica	AMERICA DO SUL	Verificação do Serial	NAO INFORMADO
Quantidade de eixos	NAO INFORMADO	Quantidade de Irregularidades	0
Conclusão	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA



PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)			
Status	NÃO INFORMADO	Código Fipe	004512-8/004514-4
Vigência	6/2026	Ano modelo Fipe	2020
Modelo Fipe	ONIX HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P MEC.	Fabricante Fipe	GM - CHEVROLET
Combustível Fipe	FLEX	Chassi	9BGEB48H0LG138162
Preço Fipe	R\$ 62.368,00	Preço Médio	R\$ 64,476.00
Preço Financeira	R\$ 62,749.00	Quantidade de registros	2
Versão	LT 1.0 TB 12V MT6	Cambio	MECANICO
Potência	116	Acessório	COMPLETO
Portas	4	Configuração	HATCHBACK COMPACTO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)			
OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL			
2025	2022	2021	2020
R\$ 65.852,00	R\$ 73.005,00	R\$ 63.382,00	R\$ 53.011,00
📈 -9.79%	📈 13.19%	📈 16.37%	OKM
	📈 27.39%	📈 16.37%	📉 0.00%
			📉 0.00%

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)	
 Nome: PEDRO EDUARDO VIEIRA BESSA	
Documento:	Data de processamento: 2026-06-18



PREÇO MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO 1: 01712660-5

Marca	CHEVROLET	Modelo	ONIX
Código	01712660-5	Ano	2020
Cambio	AUTOMATICO	Combustivel	ETA./GAS.
Configuração	HATCHBACK COMPACTO	Potencia	116
Acessorio	COMPLETO	Versão	LT 1.0 TB 12V AT6
Porta	4	Preço	R\$68,109.00

VERSÃO 2: 01712659-9

Marca	CHEVROLET	Modelo	ONIX
Código	01712659-9	Ano	2020
Cambio	AUTOMATICO	Combustivel	ETA./GAS.
Configuração	HATCHBACK COMPACTO	Potencia	116
Acessorio	BASICO	Versão	LT 1.0 TB 12V AT6
Porta	4	Preço	R\$66,125.00

VERSÃO 3: 01712661-7

Marca	CHEVROLET	Modelo	ONIX
Código	01712661-7	Ano	2020
Cambio	MECANICO	Combustivel	ETA./GAS.
Configuração	HATCHBACK COMPACTO	Potencia	116
Acessorio	BASICO	Versão	LT 1.0 TB 12V MT6
Porta	4	Preço	R\$60,921.00

VERSÃO 4: 01712662-9

Marca	CHEVROLET	Modelo	ONIX
Código	01712662-9	Ano	2020
Cambio	MECANICO	Combustivel	ETA./GAS.
Configuração	HATCHBACK COMPACTO	Potencia	116
Acessorio	COMPLETO	Versão	LT 1.0 TB 12V MT6
Porta	4	Preço	R\$62,749.00

Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.

