

Vistoria - 247788

12/06/2026

16:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 98.355
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: FMM8C57

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo com restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

 Estrutura Itens: 0/39 A	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
 Pintura/Lataria Itens: 1/12 B	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (11) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (1) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 247788

12/06/2026

16:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 98.355
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: FMM8C57

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BRCCAA33P8183739	Marca/Modelo: TOYOTA YARIS HA XS15	Motor: 4593041	Cor: CINZA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2022	Ano Modelo: 2023	Renavam: 01296074665	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: FMM8C57	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: PATOS DE MINAS	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: HELOISA DAVANSO DE SOUZA			

Itens consultados e restrições - Realizado em 12/06/2026 -15:06

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 247788

12/06/2026

16:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 98.355

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: FMM8C57

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 247788

12/06/2026

16:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 98,355
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: FMM8C57

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


85%

Class

B




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Reparado
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 247788

12/06/2026

16:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 98.355

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: FMM8C57

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 247788

12/06/2026

16:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 98.355

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: FMM8C57

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Vistoria - 247788

12/06/2026

16:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 98,355

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: FMM8C57

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 247788

12/06/2026

16:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 98.355

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: FMM8C57

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 247788

12/06/2026

16:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 98.355

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: FMM8C57

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Dados da Estampagem									
Placa:	FMM8C57	Placa:	FMM8C57	Número de Série do QR Code	211116047664608	UF de Estampagem	SP	Município de Estampagem	OURINHOS
								Tipo de Placa	TRASEIRA
								Situação da Placa	ATIVA
								Data/hora da Estampagem	27/04/2022 12:34:28
								Responsável pela Lacração	ESTAMPADOR

VIO 1

Dados Atuais do Veículo									
CNPJ	36.299.498/0001-82	Razão Social	MERCOPLAK AUTO PLACAS EIRELI	UF	SP	Placa Atual	FMM8C57	Chassi final	83739
								UF Jurisdição	MG
								Município	PATOS DE MINAS
								Marca/Modelo	TOYOTA/YARIS HA XS15
								Ano Fabricação	2022
								Ano Modelo	2023
								Cor	CINZA

Vistoria - 247788

12/06/2026

16:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 98.355
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: FMM8C57

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



CRLV
CÓDIGO RENAVAM: 01296074665
PLACA: FMM8C57
EXERCÍCIO: 2026
ANO FABRICAÇÃO: 2022
ANO MODELO: 2023
NÚMERO DO CRV: 233791110730

DETALHES DO VEÍCULO:
MOTOR: 4593041
CARGO: 1.55
BENS: 2
LITRAGEM: 05P
NÃO APLICÁVEL

PROPRIETÁRIO:
HELOISA DAVANÇO DE SOUZA
CPF: 395.104.548-50

LOCAL:
PATOS DE MINAS MG
DATA: 18/04/2026

ESPECIFICAÇÕES:
TOYOTA/YARIS HA XS15
PASSAGEIRO AUTOMÓVEL
PLACA ANTERIOR: 9BRCCAA33P8183739
COR PREDOMINANTE: CINZA
ALCOOL/GASOLINA

Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



58171305681
Número do CRV
233791110730
UF
MG
Renavam
01296074665
RNTRC
2026
Exercício
HELOISA DAVANÇO DE SOUZA
Nome
CPF/CNPJ
39510454850
Placa
FMM8C57
Chassi

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 247788

12/06/2026

16:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 98.355

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: FMM8C57

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS MG UBERLANDIA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11