

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: FIAT TITANO VOLCANO



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA



LAUDO



CONSULTA

Nº LAUDO:
887422DATA EMISSÃO:
01/06/2026CNPJ:
37.898.137/0002-04ENDEREÇO:
AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOYBRASIL
SDH6B89BAIRO:
ESTÂNCIA ITANHANGÁMUNICÍPIO:
CALDAS NOVASESTADO:
GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: I

Placa Consulta:	SDH6B89
Data da Vistoria:	01/06/2026
Dados Proprietário:	RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO
Nome Vistoriador:	BRENO GONÇALVES
Dados Solicitante:	37.898.137/0002-04
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	FIAT TITANO VOLCANO
Chassi Veículo:	9VCFF4HYVSA810651
Renavam:	01419298205

Cor Veículo:	PRETA
Ano de Fabricação:	2024
Ano do Modelo:	2025
Motor:	10VRAC4009742
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	102
Combustível:	DIESEL
KM:	47596

CONCLUSÃO GRÁFICA

Consultas (11 itens
verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

Pintura (19 itens
verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

Estrutura (25 itens
verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°

	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY				
Nº LAUDO: 887422	DATA EMISSÃO: 01/06/2026	BAIRRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			



Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metroológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY				
Nº LAUDO: 887422	DATA EMISSÃO: 01/06/2026	BAIRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - Painel traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK

	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY				
Nº LAUDO: 887422	DATA EMISSÃO: 01/06/2026	BAIRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

9VCFF4HYVSA810651

Nº do chassi (Veículo)

9VCFF4HYVSA810651



Nº do motor (Base Nacional BIN)

10VRAC4009742

Nº do motor (Veículo)

10VRAC4009742



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY				
Nº LAUDO: 887422	DATA EMISSÃO: 01/06/2026	BAIRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME



	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO		FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY		
Nº LAUDO: 887422	DATA EMISSÃO: 01/06/2026	BAIRRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



HODÔMETRO




PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY				
Nº LAUDO: 887422	DATA EMISSÃO: 01/06/2026	BAIRRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA




	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO		FONTE CONSULTA:  	
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY		BRASIL SDH6B89
Nº LAUDO: 887422	DATA EMISSÃO: 01/06/2026	BAIRRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME


FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA

Belem S

ASSINATURA





EMITIDO POR:
RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO

FONTE
CONSULTA:

CNPJ:
37.898.137/0002-04

ENDEREÇO:
AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY



LAUDO



CONSULTA

Nº LAUDO:
887422

DATA EMISSÃO:
01/06/2026

BAIRO:
ESTÂNCIA ITANHANGÁ

MUNICÍPIO:
CALDAS NOVAS

ESTADO:
GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela RIO VEÍCULOS - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 01/06/2026	Nº da Vistoria: 887422	Razão Social: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO	Placa: SDH6B89
Marca/modelo: I / FIAT TITANO VOLCANO	Endereço: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SDH6B89
MARCA/MODELO:
I/FIAT TITANO VOLCANO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2024/2025
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
GOIÁS



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO 3 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS ⚠️	 CRED BDV II (BIN) ✅	 CRED AGREGADOS ✅	 CADASTRO VEÍCULO ✅	 CRED PARECER TEC. ✅	 CRED HIST RF ✅	 SISCSV ✅	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✅
 LEILÃO PLUS ✅	 CRED IND. SINISTRO ✅	 CRED DECODIFICADOR + FIPE ✅	 SISCSV - SINISTRO ⚪				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SDH6B89	COR: PRETA	TIPO: CAMINHONETE
COMBUSTÍVEL: DIESEL	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	POTÊNCIA: 180CV

OUTROS ESTADOS

PLACA: SDH6B89	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS
CHASSI: 9VCFF4HYVSA810651	UF: GO
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/04/2026	COR: PRETA
MARCA: I/FIAT TITANO VOLCANO	ANO DE FABRICAÇÃO: 2024
ANO DO MODELO: 2025	COMBUSTÍVEL: DIESEL
TIPO: CAMINHONETE	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: JOSE RENATO CHIARI

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 7.233,79	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 274,61
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)	
PLACA: SDH6B89	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: 9VCFF4HYVSA810651	Nº DO MOTOR: 10VRAC4009742
RENAVAM: 01419298205	COR: PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
MUNICÍPIO/UF: CALDAS NOVAS/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 102	ESPÉCIE: ESPECIAL
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 2179
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
CMT: 600	COMBUSTÍVEL: DIESEL
MARCA/MODELO: FIAT/I/FIAT TITANO VOLCANO	PBT: 311
POTÊNCIA: 180	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL	
RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	
 SEM RISCO	

CRED AGREGADOS	
PLACA: SDH6B89	CHASSI: 9VCFF4HYVSA810651
ORIGEM EMPLACAMENTO: GOIÁS	MUNICIPIO/UF: CALDAS NOVAS/GO
FABRICANTE: FIAT	MARCA/MODELO: I/FIAT TITANO VOLCANO
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
TIPO: CAMINHONETE	ESPÉCIE: ESPECIAL
CILINDRADAS: 2179	POTÊNCIA: 180
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 102	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: DIESEL	Nº DO MOTOR (FABRÍL): 10VRAC4009742
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 134
PESO BRUTO: 311	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 600	RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO	
PLACA: SDH6B89	CHASSI: 9VCFF4HYVSA810651
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
COMBUSTÍVEL: DIESEL	TIPO: CAMINHONETE
ESPÉCIE: ESPECIAL	CARROCERIA: 134
FABRICANTE: FIAT	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	MODELO: TITANO
MARCA/MODELO: I/FIAT TITANO VOLCANO	COR: PRETA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:
RODOVIARIO:	

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SDH6B89	CHASSI: 9VCFF4HYVSA810651
ANO FABRICAÇÃO: 2024	ANO MODELO: 2025
CMC: 1.02	CMT: 6
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134	TIPO CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 2179	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 03
COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR CÓDIGO: 11
COR: PRETA	ESPÉCIE: ESPECIAL
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 201347
MARCA/MODELO: I/FIAT TITANO VOLCANO	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9289
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: CALDAS NOVAS	QTD. EIXOS: 2
PBT: 3.11	POTÊNCIA: 180
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 071*****06	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23	TIPO VEÍCULO: CAMINHONETE
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 09/12/2024
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: JOSE RENATO CHIARI	POSSUIDOR DOCUMENTO: 071*****06
POSSUIDOR ORIGEM: 4	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: JOSE RENATO CHIARI	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01419298205	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS	
	SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO	
---------------------------------------	---

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 9VCFF4HYVSA810651	FABRICANTE: FIAT
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
COMBUSTÍVEL: DIESEL	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: URUGUAI	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: FIAT	MODELO: FIAT TITANO VOLCANO
VERSÃO:	MOTOR: 2.2
PESO BRUTO: 311	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 001574-1

COMBUSTÍVEL: D	MARCA: FIAT	MODELO: TITANO VOLCANO 2.2 16V 4X4 TB DIE. AUT.
----------------	-------------	---


CÓDIGO: 001575-0

COMBUSTÍVEL: D	MARCA: FIAT	MODELO: TITANO RANCH 2.2 16V 4X4 TB DIESEL AUT.
----------------	-------------	---



FIPE

CÓDIGO FIPE: 001574-1




R\$ 184.215,00 (06/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.98%

CÓDIGO FIPE: 001575-0



VALOR ATUAL

R\$ 185.250,00 (06/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 1.46%

 HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
01/06/2026	47596	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

