

Vistoria - 117233

13/04/2026

16:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.694

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QQP3919

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura
Itens: 0/39 **A**

Ruim Regular Bom **Ótimo**

Apontamentos principais:

Nada Consta
Possui Apontamento

Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor

Pintura/Lataria
Itens: 4/12 **C**

Ruim **Regular** Bom **Ótimo**

Apontamentos de lataria:

Nada Consta
Possui Apontamento

Nada Consta (8)	Recuperado (2)	Repintura (2)	Reparado (0)	Avariado (0)
-----------------	----------------	---------------	--------------	--------------

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 117233

13/04/2026

16:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.694
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QQP3919

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 988675136KKJ50856	Marca/Modelo: JEEP COMPASS LIMITED D	Motor: 552616748721734	Cor: BRANCA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2019	Ano Produção: 2019	Renavam: 01187847779	Combustivel: DIESEL	Placa: QQP3919	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: JC ADMINISTRACAO DE CLINICAS LTD			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117233

13/04/2026

16:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.694

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QQP3919

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117233

13/04/2026

16:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.694
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QQP3919

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

55%

Class


C



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Recuperado
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Repintura
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Recuperado
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Repintura
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 117233

13/04/2026

16:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.694

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QQP3919

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117233

13/04/2026

16:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.694

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QQP3919

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 117233

13/04/2026

16:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.694

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QQP3919

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Plaqueta de Fabricação



Placa Traseira



Lacre



Vistoria - 117233

13/04/2026

16:11

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 77.694

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QQP3919

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁFICO - SENATRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM: 01187847779
PLACA: QQP3919
EXERCICIO: 2022
ANO FABRICAÇÃO: 2019
ANO MODELO: 2019
NUMERO DO CRV: ***

CATEGORIA PARTICULAR

POTENCIA CLIMATIZADA: 0.4
POT. RESERVA: 2.1
MOTOR: 552616748721734
VALV: 2.5
DIESEL: 059

CHASSIS: JC ADMINISTRACAO DE CLINICAS LTD
CPF/CNPJ: 11.096.414/0001-82
DATA: 27/03/2022

LOCAL: UBERLANDIA MG

DADOS DO SEGURO DPVAT

CYC TRAF: DATA DE QUOTACAO: PAGAMENTO: COTA ANUAL: ☐ ANUALIZADO

REPARO OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RFS): CUSTO DO RUAITE (RFS): CUSTO BENTIN DO SEGURO (RFS): VALOR DO RFS (RFS): VALOR TOTAL A SER PAG. PELO SEGURO (RFS):

REPARO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO (RFS):

INFORMACOES DO SEGURO DPVAT

CODIGO DE SEGURANCA DO CIA: 18291006341
CAT: ***

SENA: 18291006341
SERIE: 18291006341

VEIC/COMPASS LIMITED D
ESTRUTURA: MISTO UTILITARIO

PLACA INTERIOR (RFS): 988675136KKJ50856

COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTIVEL: DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Print CRLV digital

Número do CRV: 117233

UF: MG

Renavam: 01187847779

RNTRC: 01187847779

Exercício: 2022

Nome: JC ADMINISTRACAO DE CLINICAS LTD

CPF/CNPJ: 11096414000182

Placa: QQP3919

Chassi: 988675136KKJ50856

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 117233

13/04/2026

16:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.694

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QQP3919

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Jean Junio Mendes Pereira

Solicitante: GWM Euroville Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

