

Vistoria - 117354

20/04/2026

14:26

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.981

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBR0G84

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo sem
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vidros

Chassi

Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (12)

Recuperado (0)

Repintura (0)

Reparado (0)

Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 117354

20/04/2026

14:26

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.981

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBR0G84

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: EM CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 93HRV2850LK143639	Marca/Modelo HONDA HR-V EX CVT	Motor R18ZC-0141636	Cor: CINZA	Cambio: *****
Cilindradas: 1799	Carroceria: *****	Especie: AUTOMOVEL	Ano Produção: 2020	Ano Produção: 2020	Renavam: 01234005643	Combustivel: ALC/GASOL
Cap. de Passageiros: 5	Cap. de Carga: 174	Procedência: NACIONAL	Nra. Eixos: ****	C.M.T: 174	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA
Comunicação de Vendas NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS		Data de Vendas *****	Data de Licenciamento *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	
Proprietário Atual: KAREN ARIEL DA COSTA PINTO REZEN						

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Detectado	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Não consta débito

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117354

20/04/2026

14:26

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.981

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBR0G84

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


45° Frontal



45° Traseira



Traseira




Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117354

20/04/2026

14:26

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.981

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBR0G84

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:



Nada Consta



Recuperado



Reparado



Repintado



Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 117354

20/04/2026

14:26

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.981

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBR0G84

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117354

20/04/2026

14:26

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.981

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBR0G84

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117354

20/04/2026

14:26

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.981

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBR0G84

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa:	RBR0G84
Dados da Estampagem	
Placa	RBR0G84
Número de Série do QR Code	200701017780343
UF de Estampagem	GO
Município de Estampagem	GOIANIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	05/08/2020 14:21:27
Responsável pela Lacração	DETRAN - GO
Fabricante	

VIO 1

CNPJ	37610631/0001-32
Razão Social	GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDA
UF	GO
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	RBR0G84
Chassi final	43639
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	HONDA/HR-V EX CVT
Ano Fabricação	2020
Ano Modelo	2020
Cor	CINZA

Vistoria - 117354

20/04/2026

14:26

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.981

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBR0G84

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV




Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 117354

20/04/2026

14:26

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 101.981

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBR0G84

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Guilherme Souza Costa

Solicitante: GWM Euroville Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

