

Vistoria - 117790

12/05/2026

17:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.929

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: RBL7H00

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura Itens: 0/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
Pintura/Lataria Itens: 3/12 B Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (9) Recuperado (0) Repintura (1) Reparado (2) Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:

PAINEL DIANTEIRO COM ALGUNS PONTOS DE OXIDAÇÃO



Vistoria - 117790

12/05/2026

17:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.929
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: RBL7H00

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BRB33BE3L2017337	Marca/Modelo TOYOTA COROLLA GLI 20	Motor: AA18922	Cor: BRANCA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2019	Ano Produção: 2020	Renavam: 01219457296	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: RBL7H00	Potência Motor: ***
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: MANFRED BATISTA SOUZA			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta
Parecer Técnico: PAINEL DIANTEIRO COM ALGUNS PONTOS DE OXIDAÇÃO

Vistoria - 117790

12/05/2026

17:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.929

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: RBL7H00

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117790

12/05/2026

17:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.929

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: RBL7H00

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class

B



Visão Superior



Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Repintura
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Reparado
15	Paralama Traseiro / D	Reparado
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 117790

12/05/2026

17:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.929

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: RBL7H00

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A




Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



	Item	Status
1	Coluna Superior Direita	Nada Consta
2	Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3	Painel Frontal	Nada Consta
4	Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5	Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6	Coluna A Direita	Nada Consta
7	Coluna A Esquerda	Nada Consta
8	Coluna B Direita	Nada Consta
9	Coluna B Esquerda	Nada Consta
11	Coluna C Esquerda	Nada Consta
12	Coluna C Direita	Nada Consta
13	Painel Traseiro	Nada Consta
14	Painel Corta Fogo	Nada Consta
15	Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16	Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17	Assoalho Traseiro	Nada Consta

	Item	Status
18	Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19	Assoalho Central Direito	Nada Consta
20	Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21	Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22	Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23	Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24	Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25	Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26	Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27	Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28	Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29	Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30	Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31	Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117790

12/05/2026

17:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.929

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: RBL7H00

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda




Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117790

12/05/2026

17:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.929

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: RBL7H00

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1



Dados da Estampagem

Placa	RBL7H00
Número de Série do QR Code	200201013266460
UF de Estampagem	GO
Município de Estampagem	MINEIROS
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	17/04/2020 13:37:33
Responsável pela Lacração	DETRAN - GO

Fabricante

VIO 1



Estampador

CNPJ	10.321.219/0001-46
Razão Social	H.V. ADAMI PLACAS
UF	GO

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	RBL7H00
Chassi final	17337
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLÂNDIA
Marca/Modelo	TOYOTA/COROLLA GLI 20
Ano Fabricação	2019

Vistoria - 117790

12/05/2026

17:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.929

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: RBL7H00

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

VEÍCULO: 01219457296
PLACA: RBL7H00
EXERCÍCIO: 2026
ANO: 2019
NÚMERO DO CRLV: 254384828624

TIPO: PARTICULAR
PROTEÇÃO/ARMADA: 177CV/1987
MOTOR: AA18922
VEICULO: NAO APLICAVEL
NOME: MANFRED BATISTA SOUZA
CPF: 038.561.876-00
DATA: 20/02/2026

VEÍCULO: TOYOTA/COROLLA GLI 2.0
PASSAGEIRO AUTOMÓVEL
BRANCA
ALCOOL/GASOLINA

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

8993ZU50081

Número do CRV
254384828624

UF
MG

Renavam
01219457296

RNTRC

Exercício
2026

Nome
MANFRED BATISTA SOUZA

CPF/CNPJ
03856187600

Placa
RBL7H00

Chassi

Assoalho com Pannel Traseiro



Vistoria - 117790

12/05/2026

17:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.929

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: RBL7H00

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5



Imagem Adicional 6



Vistoria - 117790

12/05/2026

17:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.929

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: RBL7H00

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 7



Imagem Adicional 8



Imagem Adicional 9



Imagem Adicional 10



Vistoria - 117790

12/05/2026

17:00

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.929

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: RBL7H00

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

PAINEL DIANTEIRO COM ALGUNS PONTOS DE OXIDAÇÃO

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

