

Vistoria - 117830

14/05/2026

14:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 192272

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: GDJ8D04

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 3/39

B



Ruim Regular **Bom** Ótimo

Apontamentos principais:

● Nada Consta

● Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 1/12

B



Ruim Regular **Bom** Ótimo

Apontamentos de lataria:

● Nada Consta

● Possui Apontamento

Nada Consta (11)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (0)	Avariado (1)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 117830

14/05/2026

14:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 192272

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: GDJ8D04

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9VCVBYHVEPA003913	Marca/Modelo: FIAT FIAT SCUDO CARGO TD	Motor: 10Q4EW0046941	Cor: BRANCA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2022	Ano Produção: 2023	Renavam: 01327332067	Combustivel: DIESEL	Placa: GDJ8D04	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERABA	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: LETS EXPRESS LOG E TRANSP LTDA			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Assoalho Traseiro: avariado, Travessas de Reforço Traseira Direita: avariado

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117830

 14/05/2026

🕒 14:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 192272

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: GDJ8D04

Vistoria realizada por:

Procemax Triangolo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



N° Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117830

14/05/2026

14:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 192272

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: GDJ8D04

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	N.º ausente
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Avariado
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta

Vistoria - 117830

14/05/2026

14:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 192272

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: GDJ8D04

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Avariado

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Avariado
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117830

14/05/2026

14:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 192272

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: GDJ8D04

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 117830

14/05/2026

14:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 192272

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: GDJ8D04

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Número de Série QR Code:	230111066945608
Placa:	GDJ8D04
Dados da Estampagem	
Placa	GDJ8D04
Número de Série do QR Code	230111066945608
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERABA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	07/06/2023 11:32:54
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

CNPJ	25.023.388/0001-77
Razão Social	MG PLACAS VEICULARES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veiculo	
Placa Atual	GDJ8D04
Chassi final	03913
UF Jurisdicção	MG
Município	UBERABA
Marca/Modelo	I/FIAT SCUDO CARGO TD
Ano Fabricação	2022
Ano Modelo	2023

Vistoria - 117830

 14/05/2026

🕒 14:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 192272
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: GDJ8D04

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 117830

14/05/2026

14:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 192272

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: GDJ8D04

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Vistoria - 117830

14/05/2026

14:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 192272

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: GDJ8D04

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Samuel Uberaba

Solicitante: Wilker Barbosa

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

