

Vistoria - 243850

20/05/2026

17:34

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 76.562

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVU8C38

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (12)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (0)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 243850

20/05/2026

17:34

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 76.562

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVU8C38

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BRBY3BE9P4042321	Marca/Modelo: TOYOTA COROLLA APREMIUMH	Motor: 2S43319	Cor: BRANCA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2022	Ano Modelo: 2023
Renavam: 01329574262	Combustivel: ****	Placa: RVU8C38	Potência Motor: ****		
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****
Cidade da Placa: PALMAS	Estado da Placa: TO				
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: ELDER COSTA DE OLIVEIRA

Itens consultados e restrições - Realizado em 20/05/2026 -16:49

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 243850

20/05/2026

17:34

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 76.562

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVU8C38

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



N° Chassi



N° Motor



Hodômetro



Vistoria - 243850

20/05/2026

17:34

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 76.562

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVU8C38

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


100%

Class

A




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 243850

 20/05/2026 17:34

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 76.562

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVU8C38

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Teto



Vistoria - 243850

20/05/2026

17:34

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 76.562

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVU8C38

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Capô



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 243850

20/05/2026

17:34

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 76.562

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVU8C38

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assolho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assolho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assolho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 243850

 20/05/2026 17:34

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 76.562

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVU8C38

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda




Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 243850

20/05/2026

17:34

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 76.562

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVU8C38

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-77

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

84	UBERPLACAS FABRICA DE PLACAS E TARJETAS VEICULAR LTDA	MG
Razão Social		
UF		
Dados Atuais do Veículo		
Placa Atual	RVU8C38	
Chassi final	42321	
UF Jurisdição	TO	
Município	PALMAS	
Marca/Modelo	TOYOTA/COROLLA APREMIUMH	
Ano Fabricação	2022	
Ano Modelo	2023	

VIO 1

RVU8C38	221003062907093	MG
Placa	Número de Série do QR Code	
UF de Estampagem	UBERLANDIA	
Município de Estampagem		
Tipo de Placa	DIANTEIRA	
Situação da Placa	ATIVA	
Data/hora da Estampagem	19/12/2022 10:15:31	
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG	
Fabricante		
CNPJ	07451574/0001-25	
Razão Social	PROMAC INDUSTRIAL - PRODUTOS DE	

Vistoria - 243850

20/05/2026

17:34

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 76.562

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVU8C38

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM: 01329574262

PLACA: RVU8C38

EXERCICIO: 2025

ANO FABRICAÇÃO: 2022

ANO MODELO: 2023

NUMERO DO CRLV: 254578665550

VALIDAR ESTE CRLV COM APP VTO

CATEGORIA PARTICULAR

POTENCIA/CILINDRADA: 122CV/1798

PESO BRUTO TOTAL: 1.86

MOTOR: 2S43319

CVT: 2.26

EXOS: 2

LOTAÇÃO: 05P

CARROCERIA: NÃO APLICAVEL

NOME: ELDER COSTA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 849.427.891-68

LOCAL: PALMAS TO

DATA: 22/12/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO OBRIGATORIO

DATA DE VALIDADE: 22/12/2025

PAGAMENTO: COTA ÚNICA

PARCELADO: NÃO

VALOR DO SEGURO: 0,00

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO: 0,00

INFORMAÇÕES DO SEGURO OBRIGATORIO

SEM OBSERVAÇÕES

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

1720	Categoria	PARTICULAR
	Cor	BRANCA
	Motor	2S43319
	Capacidade Máxima de Carga	0.0
	Peso Bruto Total	1.86
	Capacidade Máxima de Tração	2.26
	Exos	2
	Local	PALMAS
	Data de Emissão	22/12/2025

Assolho com Paineis Traseiros



Vistoria - 243850

20/05/2026

17:34

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 76.562

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVU8C38

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Pablo Henrrico Ramalho e Silva

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS GO ITUMBIARA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11