

Vistoria - 242274

11/05/2026

17:35

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.200

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PRX9302

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

|                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  DPVAT/IPVA<br>Licenciamento     |  Veículo não possui<br>multas |  Veículo não<br>ofertado em leilão        |  Veículo sem<br>restrições        |
|  Sem Histórico de<br>Roubo/Furto |  Identificação<br>Veicular    |  Veículo sem indicio<br>de acidente Grave |  Sem Acionamento<br>de Seguradora |

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



#### Estrutura

Itens: 1/39

B



Ruim Regular Bom Ótimo

#### Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

|            |           |         |           |                |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas   | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres     | Travessas | Vidros  | Chassi    | Motor          |



#### Pintura/Lataria

Itens: 4/12

B



Ruim Regular Bom Ótimo

#### Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

|                 |                |               |              |              |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (8) | Recuperado (0) | Repintura (4) | Reparado (0) | Avariado (0) |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 242274

11/05/2026

17:35

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.200  
COR: PRATA  
ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PRX9302

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar  
CNPJ: 62.507.212/0001-17  
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM  
Tel.: (27) 3072-8905



### BIN Completa

|                                 |                         |                              |                               |                          |                           |                                |                     |                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Situação do Veículo: CIRCULACAO | Situação Chassi: NORMAL | Chassi: 9BHGC813BJP069283    | Marca/Modelo: HYUNDAI HYUNDAI | Motor: F4NAHU726597      | Cor: PRATA                | Cambio: *****                  |                     |                      |
| Cilindradas: *****              | Carroceria: *****       | Especie: *****               | Ano Produção: 2018            | Ano Produção: 2018       | Renavam: 01150788310      | Combustível: ALCOOL / GASOLINA | Placa: PRX9302      | Potência Motor: **** |
| Cap. de Passageiros: ****       | Cap. de Carga: ****     | Procedência: ****            | Nra. Eixos: ****              | C.M.T: ****              | Montagem: ****            | Cidade da Placa: ITUMBIARA     | Estado da Placa: GO |                      |
| Comunicação de Vendas: ****     | Data de Vendas: *****   | Data de Licenciamento: ***** | Data Emissão CRLV: *****      | Data Emissão CRLV: ***** | Proprietário Atual: ***** |                                |                     |                      |

### Itens consultados e restrições

| Item           | Status      | Item                        | Status      |
|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Restrição:     | Nada Consta | Leilão:                     | Nada Consta |
| DPVAT:         | Nada Consta | Indício de Sinistro:        | Nada Consta |
| Licenciamento: | Nada Consta | Histórico de Roubo e Furto: | Nada Consta |
| Multas:        | Nada Consta | Divergência n° Motor:       | Nada Consta |
| IPVA:          | Nada Consta |                             |             |

#### Resumo:

**Restrições:** Nada consta  
**Débitos:** Nada consta  
**Estrutura: Painel Traseiro:** avariado  
**Divergência n° Motor:** Nada Consta



Vistoria - 242274

11/05/2026

17:35

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.200

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PRX9302

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 242274

11/05/2026

17:35

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.200

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PRX9302

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



#### Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

### Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

75%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



| Item                          | Status      |
|-------------------------------|-------------|
| 2 Vidro Traseiro              | Nada Consta |
| 3 Teto                        | Nada Consta |
| 4 Vidro Dianteiro             | Nada Consta |
| 7 Capô                        | Nada Consta |
| 8 Paralama Esquerdo           | Nada Consta |
| 9 Vidro Motorista / E         | Nada Consta |
| 10 Porta Motorista            | Nada Consta |
| 11 Vidro Traseiro Motorista E | Nada Consta |
| 12 Porta Traseira / E         | Nada Consta |

| Item                     | Status      |
|--------------------------|-------------|
| 13 Paralama Traseiro / E | Nada Consta |
| 14 Tampa Traseira        | Repintura   |
| 15 Paralama Traseiro / D | Nada Consta |
| 16 Vidro Traseiro / D    | Nada Consta |
| 17 Porta Traseira / D    | Repintura   |
| 18 Vidro Passageiro / D  | Nada Consta |
| 19 Porta Passageiro / D  | Repintura   |
| 20 Paralama Direito      | Repintura   |



Vistoria - 242274

 11/05/2026 17:35

## Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.200

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PRX9302

## Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Avaliação de Pintura

### Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 242274

11/05/2026

17:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.200

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PRX9302

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito





Vistoria - 242274

11/05/2026

17:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.200

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PRX9302

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



| Item                           | Status      |
|--------------------------------|-------------|
| 1 Coluna Superior Direita      | Nada Consta |
| 2 Longarina Inferior Direita   | Nada Consta |
| 3 Painel Frontal               | Nada Consta |
| 4 Coluna Superior Esquerda     | Nada Consta |
| 5 Longarina Inferior Esquerda  | Nada Consta |
| 6 Coluna A Direita             | Nada Consta |
| 7 Coluna A Esquerda            | Nada Consta |
| 8 Coluna B Direita             | Nada Consta |
| 9 Coluna B Esquerda            | Nada Consta |
| 11 Coluna C Esquerda           | Nada Consta |
| 12 Coluna C Direita            | Nada Consta |
| 13 Painel Traseiro             | Avariado    |
| 14 Painel Corta Fogo           | Nada Consta |
| 15 Longarina Traseira Direita  | Nada Consta |
| 16 Longarina Traseira Esquerda | Nada Consta |
| 17 Assoalho Traseiro           | Nada Consta |

| Item                                       | Status      |
|--------------------------------------------|-------------|
| 18 Assoalho Central Esquerdo               | Nada Consta |
| 19 Assoalho Central Direito                | Nada Consta |
| 20 Caixa de Roda Direita Dianteira         | Nada Consta |
| 21 Caixa de Roda Direita Traseira          | Nada Consta |
| 22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira        | Nada Consta |
| 23 Caixa de Roda Esquerda Traseira         | Nada Consta |
| 24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira  | Nada Consta |
| 25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira | Nada Consta |
| 26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira  | Nada Consta |
| 27 Torre do Amortecedor Direita Traseira   | Nada Consta |
| 28 Travessas de Reforço Dianteira Direita  | Nada Consta |
| 29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda | Nada Consta |
| 30 Travessas de Reforço Traseira Direita   | Nada Consta |
| 31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda  | Nada Consta |



Vistoria - 242274

 11/05/2026 17:35

## Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.200

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PRX9302

## Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



8

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela Procemax estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.



Vistoria - 242274

11/05/2026

17:35

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.200

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PRX9302

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Vistoria de Veículo

### Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Plaqueta de Fabricação



Placa Traseira



Lacre





Vistoria - 242274

11/05/2026

17:35

### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.200  
COR: PRATA  
ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PRX9302

### Vistoria realizada por:

Auto Confiar  
CNPJ: 62.507.212/0001-17  
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM  
Tel.: (27) 3072-8905



## Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

|                                                     |                    |                                                                     |                          |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CÓDIGO RENAVAM<br>01150788310                       |                    | CATEGORIA<br>PARTICULAR                                             |                          | CAPACIDADE                                                                          |                |
| PLACA<br>PRX9302                                    | EXERCÍCIO<br>2026  | POTÊNCIA/CILINDRADA<br>166CV/1999                                   | PESO BRUTO TOTAL<br>1.83 |                                                                                     |                |
| ANO FABRICAÇÃO<br>2018                              | ANO MODELO<br>2018 | MOTOR<br>F4NAHU726597                                               | CMT<br>2.38              | EIXOS<br>2                                                                          | LOTAÇÃO<br>05P |
| NÚMERO DO CRV<br>***                                |                    | CARROCERIA<br>NÃO APLICÁVEL                                         |                          |                                                                                     |                |
| CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLÁ<br>04131595829           |                    | CPF / CNPJ<br>778.627.831-15                                        |                          | DATA<br>16/01/2026                                                                  |                |
| MARCA / MODELO / VERSÃO<br>HYUNDAI/CRETA 20A PRESTI |                    | LOCAL<br>ITUMBIARA GO                                               |                          |                                                                                     |                |
| ESPECIE / TIPO<br>PASSAGEIRO AUTOMÓVEL              |                    | ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN                                   |                          |                                                                                     |                |
| PLACA ANTERIOR / LUF<br>*****                       |                    | CHASSI<br>9BHGC813BJP069283                                         |                          | DADOS DO SEGURO DPVAT                                                               |                |
| COR PREDOMINANTE<br>PRATA                           |                    | COMBUSTÍVEL<br>ALCOOL/GASOLINA                                      |                          | CAT. TARIF<br>*                                                                     |                |
| OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO                              |                    | DATA DE QUOTAÇÃO<br>*                                               |                          | PAGAMENTO<br>COTA ÚNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO <input type="checkbox"/> |                |
|                                                     |                    | REPASSO OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$)<br>*           |                          | CUSTO DO BILHETE (R\$)<br>*                                                         |                |
|                                                     |                    | REPASSO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$)<br>* |                          | VALOR DO IOR (R\$)<br>*                                                             |                |
|                                                     |                    |                                                                     |                          | VALOR TOTAL A SER PAGAO PELO SEGURO (R\$)<br>*                                      |                |

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

|      |           |            |     |       |       |              |                            |     |                  |      |                             |      |       |   |       |           |                 |            |
|------|-----------|------------|-----|-------|-------|--------------|----------------------------|-----|------------------|------|-----------------------------|------|-------|---|-------|-----------|-----------------|------------|
| 1722 | Categoria | PARTICULAR | Cor | PRATA | Motor | F4NAHU726597 | Capacidade Máxima de Carga | 0.0 | Peso Bruto Total | 1.83 | Capacidade Máxima de Tração | 2.38 | Eixos | 2 | Local | ITUMBIARA | Data de Emissão | 16/01/2026 |
|------|-----------|------------|-----|-------|-------|--------------|----------------------------|-----|------------------|------|-----------------------------|------|-------|---|-------|-----------|-----------------|------------|

Assolho com Painel Traseiro





Vistoria - 242274

 11/05/2026 17:35

## Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.200

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PRX9302

## Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

 COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Pablo Henrrico Ramalho e Silva

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS GO ITUMBIARA

## Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.