



NºDOCUMENTO
840875

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **TOYOTA HILUX CDSR A4FD**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR
PARA ABRIR O
QR-CODE



LAUDO



CONSULTA



EMITIDO POR:
UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO

CNPJ:
07.172.382/0009-37

ENDEREÇO:
R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A

FONTE
CONSULTA:

BRASIL
PQH1425

Nº LAUDO:
840875

DATA EMISSÃO:
07/03/2026

BAIRO:
JARDIM SERRANO

MUNICÍPIO:
CALDAS NOVAS

ESTADO:
GO



LAUDO



CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: I

Placa Consulta:	PQH1425
Data da Vistoria:	07/03/2026
Dados Proprietário:	UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO
Nome Vistoriador:	LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA
Dados Solicitante:	07.172.382/0009-37
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	TOYOTA HILUX CDSR A4FD
Chassi Veículo:	8AJKA8CD8K3188592
Renavam:	01200356109

Cor Veículo:	PRATA
Ano de Fabricação:	2019
Ano do Modelo:	2019
Motor:	1GDG116955
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	103
Combustível:	DIESEL
KM:	92232

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 840875	DATA EMISSÃO: 07/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.




	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 840875	DATA EMISSÃO: 07/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise



1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - PAINEL traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 840875	DATA EMISSÃO: 07/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

8AJKA8CD8K3188592

Nº do chassi (Veículo)

8AJKA8CD8K3188592



Nº do motor (Base Nacional BIN)

1GDG116955

Nº do motor (Veículo)

1GDG116955





NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



4 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 840875	DATA EMISSÃO: 07/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL



5 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 840875	DATA EMISSÃO: 07/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

NÃO APLICÁVEL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

NÃO APLICÁVEL

CONCLUSÃO

Conclusão Final


CONFORME



6 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA:  PQH1425	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 840875	DATA EMISSÃO: 07/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



7 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 840875	DATA EMISSÃO: 07/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 840875	DATA EMISSÃO: 07/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



9/11



WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 840875	DATA EMISSÃO: 07/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



ADICIONAL 4



10 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 840875	DATA EMISSÃO: 07/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

**CONFORME**

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria:
07/03/2026

Nº da Vistoria:
840875

Razão Social:
**UMUARAMA
TOYOTA CALDAS
NOVAS - GO**

Placa:
PQH1425

Marca/modelo:
**I / TOYOTA HILUX
CDSR A4FD**

Endereço:
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°



11 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



CONSULTADO EM: 07/03/2026 ÀS 12:54

RESULTADO DA CONSULTA: CONSULTA PITSTOP



TOYOTA

RESULTADO ENCONTRADO PARA:

PQH1425
MARCA/MODELO:
I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2019/2019
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
GOIÁS

3 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS



OUTROS ESTADOS



CRED BDV II (BIN)



CRED AGREGADOS



CADASTRO VEÍCULO



CRED PARECER TEC.



CRED HIST RF



SISCSV



LEILÃO BASE
COMERCIAL



LEILÃO PLUS



CRED IND. SINISTRO



CRED DECODIFICADOR
+ FIPE



SISCSV - SINISTRO



DADOS DO VEÍCULO

PLACA: PQH1425

COR: PRATA

TIPO: CAMINHONETE

COMBUSTÍVEL: DIESEL

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

POTÊNCIA: 177CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENANIR. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: PQH1425	MUNICÍPIO: MORRINHOS
CHASSI: 8AJKA8CD8K3188592	UF: GO
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/04/2023	COR: PRATA
MARCA: I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD	ANO DE FABRICAÇÃO: 2019
ANO DO MODELO: 2019	COMBUSTÍVEL: DIESEL
TIPO: CAMINHONETE	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: HELIO MESSIAS DE MOURA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 6.459,60	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 274,61
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: PQH1425	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: 8AJKA8CD8K3188592	Nº DO MOTOR: 1GDG116955
RENAVAM: 01200356109	COR: PRATA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2019	ANO DO MODELO: 2019
MUNICÍPIO/UF: MORRINHOS/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 103	ESPÉCIE: ESPECIAL
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 2755
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
CMT: 585	COMBUSTÍVEL: DIESEL
MARCA/MODELO: TOYOTA/I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD	PBT: 309

POTÊNCIA: 177

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA: PQH1425

CHASSI: 8AJKA8CD8K3188592

ORIGEM EMPLACAMENTO: GOIÁS

MUNICIPIO/UF: MORRINHOS/GO

FABRICANTE: TOYOTA

MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD

ANO DE FABRICAÇÃO: 2019

ANO DO MODELO: 2019

TIPO: CAMINHONETE

ESPÉCIE: ESPECIAL

CILINDRADAS: 2755

POTÊNCIA: 177

Nº DE EIXOS: 2

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 103

SEGMENTO: COMERCIAL LEVE

SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE

PASSEGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: PRATA

COMBUSTÍVEL: DIESEL

Nº DO MOTOR (FABRÍL): 1GDG116955

Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -

CAIXA DE CAMBIO:

MONTAGEM: 1

CARROCERIA/TIPO: 134

PESO BRUTO: 309

TERCEIRO EIXO:

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 585

RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: PQH1425

CHASSI: 8AJKA8CD8K3188592

ANO DE FABRICAÇÃO: 2019

ANO DO MODELO: 2019

COMBUSTÍVEL: DIESEL

TIPO: CAMINHONETE

ESPÉCIE: ESPECIAL

CARROCERIA: 134

FABRICANTE: TOYOTA

SEGMENTO: COMERCIAL LEVE

SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE

MODELO: HILUX

MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD

COR: PRATA

TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

URBANO: 9 KM/L

RODOVIARIO: 10,5 KM/L

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: PQH1425	CHASSI: 8AJKA8CD8K3188592
ANO FABRICAÇÃO: 2019	ANO MODELO: 2019
CMC: 1.03	CMT: 5.85
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134	TIPO CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 2755	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 03
COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR CÓDIGO: 10
COR: PRATA	ESPÉCIE: ESPECIAL
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 233763
MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9473
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: MORRINHOS	QTD. EIXOS: 2
PBT: 3.09	POTÊNCIA: 177
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 159*****06	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23	TIPO VEÍCULO: CAMINHONETE
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:

N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 12/04/2023
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: HELIO MESSIAS DE MOURA	POSSUIDOR DOCUMENTO: 159*****06
POSSUIDOR ORIGEM: 4	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: HELIO MESSIAS DE MOURA	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01200356109	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 8AJKA8CD8K3188592

FABRICANTE: TOYOTA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2019

ANO DO MODELO: 2019

COMBUSTÍVEL: DIESEL

QUANTIDADE DE EIXOS: 2

TIPO DA CARROCERIA: CAB DUPLA

REGIÃO GEOGRÁFICA: ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA

PAÍS: ARGENTINA

LOCAL DA FÁBRICA:

MARCA: TOYOTA

MODELO: TOYOTA HILUX CDSR A4FD

VERSÃO:

MOTOR: 2.8

PESO BRUTO: 309

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 002015-0

COMBUSTÍVEL: D

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX CD 4X4 2.8 DIESEL MEC.

CÓDIGO: 002141-5

COMBUSTÍVEL: D

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT.

CÓDIGO: 002142-3

COMBUSTÍVEL: D

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX CD SR 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT.

CÓDIGO: 002143-1

COMBUSTÍVEL: D

MARCA: TOYOTA


MODELO: HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT.



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 002015-0




VALOR ATUAL

R\$ 153.694,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↑ 0.34%

CÓDIGO FIPE: 002141-5




VALOR ATUAL

R\$ 196.263,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.52%

CÓDIGO FIPE: 002142-3



VALOR ATUAL


R\$ 175.782,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.08%

CÓDIGO FIPE: 002143-1





VALOR ATUAL

R\$ 189.250,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.03%

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
07/03/2026	92232	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

