

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA



LAUDO



CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: TOYOTA

Placa Consulta:	SCG0157
Data da Vistoria:	12/12/2025
Dados Proprietário:	UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO
Nome Vistoriador:	VICTOR FIDELIS VAZ
Dados Solicitante:	07.172.382/0008-56
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	TOYOTA HILUX CDSRVA4FD
Chassi Veículo:	8AJBA3CDXN1742962
Renavam:	

Cor Veículo:	Prata
Ano de Fabricação:	2022
Ano do Modelo:	2022
Motor:	1GDG344382
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	101
Combustível:	Diesel
KM:	97947

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens
verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens
verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens
verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA:  	
	CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01			
Nº LAUDO: 792093	DATA EMISSÃO: 12/12/2025	BAIRRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO	

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



EMITIDO POR:
UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO

CNPJ:
07.172.382/0008-56

ENDEREÇO:
AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03
LOTE 01

Nº LAUDO:
792093

DATA EMISSÃO:
12/12/2025

BAIRO:
LOTEAMENTO COPACABANA

MUNICÍPIO:
CATALÃO

ESTADO:
GO

FONTE
CONSULTA:

BRASIL

OR

SCG0157



LAUDO





CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura





Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	OK
3 - Longarina dianteira esquerda	OK
5 - Longarina traseira esquerda	OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	OK
9 - Caixa de Ar Direito	OK
11 - Painel traseiro	OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	OK
19 - Caixa de estepe	425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	470 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	OK
4 - Longarina traseira direita	OK
6 - Coluna Dianteira Direita	OK
8 - Coluna central direita	OK
10 - PAINEL FRONTAL	Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - OK
24 - Assoalho Direito	408 - OK



3 / 9

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01				
Nº LAUDO: 792093	DATA EMISSÃO: 12/12/2025	BAIRRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

8AJBA3CDXN1742962

Nº do chassi (Veículo)

8AJBA3CDXN1742962



Nº do motor (Base Nacional BIN)

1GDG344382

Nº do motor (Veículo)

1GDG344382



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01				
Nº LAUDO: 792093	DATA EMISSÃO: 12/12/2025	BAIRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

ORIGINAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

OBSERVAÇÕES

Victor Fidelis Vaz



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO		FONTE CONSULTA:	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01			
Nº LAUDO: 792093	DATA EMISSÃO: 12/12/2025	BAIRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




HODÔMETRO




PLACA



PAINEL CORTA FOGO




COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01			
Nº LAUDO: 792093	DATA EMISSÃO: 12/12/2025	BAIRRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: BRASIL SCG0157		
	CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01				
Nº LAUDO: 792093	DATA EMISSÃO: 12/12/2025	BAIRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA:  LAUDO  CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01		
Nº LAUDO: 792093	DATA EMISSÃO: 12/12/2025	BAIRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 12/12/2025	Nº da Vistoria: 792093	Razão Social: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO	Placa: SCG0157
Marca/modelo: TOYOTA / I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SCG0I57
MARCA/MODELO:
I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2022/2022
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS ✓	 CRED BDV II (BIN) ✓	 CRED AGREGADOS ✓	 CADASTRO VEÍCULO ✓	 CRED PARECER TEC. ✓	 CRED HIST RF ✓	 SISCSV ✓	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✓
 LEILÃO PLUS ✓	 CRED IND. SINISTRO ✓	 CRED DECODIFICADOR + FIPE ✓	 SISCSV - SINISTRO ●				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SCG0I57	COR: PRATA	TIPO: CAMINHONETE
COMBUSTÍVEL: DIESEL	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	POTÊNCIA: 204CV

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: SCG0I57	MUNICÍPIO: CATALAO
CHASSI: 8AJBA3CDXN1742962	UF: GO
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/11/2022	COR: PRATA
MARCA: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	ANO DE FABRICAÇÃO: 2022
ANO DO MODELO: 2022	COMBUSTÍVEL: DIESEL
TIPO: CAMINHONETE	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: ELSIO DONIZETE PERISSIN

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
--	---------------------------------------

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)

PLACA: SCG0157

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA

CHASSI: 8AJBA3CDXN1742962

Nº DO MOTOR: 1GDG344382

RENAVAM: 01327667980

COR: PRATA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2022

MUNICÍPIO/UF: CATALAO/GO

QTD. DE PASSAGEIROS: 5

CAPACIDADE DE CARGA: 101

ESPÉCIE: ESPECIAL

CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA

CÂMBIO:

Nº DE EIXOS: 2

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: 2755

CHASSI REMARCADO: NORMAL

SEGMENTO: COMERCIAL LEVE

SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE

TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE

CMT: 659

COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: TOYOTA/I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD

PBT: 309

POTÊNCIA: 204

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA: SCG0157

CHASSI: 8AJBA3CDXN1742962

ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

MUNICIPIO/UF: CATALAO/GO

FABRICANTE: TOYOTA

MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2022

TIPO: CAMINHONETE

ESPÉCIE: ESPECIAL

CILINDRADAS: 2755

POTÊNCIA: 204

Nº DE EIXOS: 2

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 101

SEGMENTO: COMERCIAL LEVE

SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: PRATA

COMBUSTÍVEL: DIESEL	N° DO MOTOR (FABRÍL): 1GDG344382
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 134
PESO BRUTO: 309	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 659	RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO	
PLACA: SCG0I57	CHASSI: 8AJBA3CDXN1742962
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2022
COMBUSTÍVEL: DIESEL	TIPO: CAMINHONETE
ESPÉCIE: ESPECIAL	CARROCERIA: 134
FABRICANTE: TOYOTA	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	MODELO: HILUX
MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	COR: PRATA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:
RODOVIARIO:	

CRED PARECER TEC.	
	RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.  SEM RISCO

CRED HIST RF	
RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO	 SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO	
PLACA: SCG0I57	CHASSI: 8AJBA3CDXN1742962
ANO FABRICAÇÃO: 2022	ANO MODELO: 2022
CMC: 1.01	CMT: 6.59
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134	TIPO CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 2755	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 03
COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR CÓDIGO: 10
COR: PRATA	ESPÉCIE: ESPECIAL
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 233771
MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9301

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: CATALAO	QTD. EIXOS: 2
PBT: 3.09	POTÊNCIA: 204
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 054*****73	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23	TIPO VEÍCULO: CAMINHONETE
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 11/11/2022
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME: ELSIO DONIZETE PERISSIN	POSSUIDOR DOCUMENTO: 054*****73
POSSUIDOR ORIGEM: 4	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: ELSIO DONIZETE PERISSIN	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01327667980	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 8AJBA3CDXN1742962	FABRICANTE: TOYOTA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2022
COMBUSTÍVEL: DIESEL	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA: CAB DUPLA	REGIÃO GEOGRÁFICA: ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA
PAÍS: ARGENTINA	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: TOYOTA	MODELO: TOYOTA HILUX CDSRVA4FD
VERSÃO:	MOTOR: 2.8
PESO BRUTO: 309	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 002141-5

COMBUSTÍVEL: D	MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT.
----------------	---------------	--

CÓDIGO: 002143-1


COMBUSTÍVEL: D	MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT.
----------------	---------------	--




SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 002141-5






VALOR ATUAL
R\$ 239.234,00 (05/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO
↓ 0.39%

CÓDIGO FIPE: 002143-1



VALOR ATUAL
R\$ 216.263,00 (05/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO
↓ 0.38%

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
12/12/2025	97947	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

