

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **GOL MPI**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 833875	DATA EMISSÃO: 24/02/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Placa Consulta:	SCQ1H37
Data da Vistoria:	24/02/2026
Dados Proprietário:	UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO
Nome Vistoriador:	THALES RIBEIRO DE PAULA
Dados Solicitante:	19.409.700/0003-24
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	GOL MPI
Chassi Veículo:	9BWAG45U3PT090200
Renavam:	01330454879

Fabricante Veículo: VW

Cor Veículo:	BRANCA
Ano de Fabricação:	2022
Ano do Modelo:	2023
Motor:	CSE830652
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	0
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
KM:	95511

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)



Pintura (19 itens verificados)



Estrutura (25 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 833875	DATA EMISSÃO: 24/02/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA:  
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO		
Nº LAUDO: 833875	DATA EMISSÃO: 24/02/2026	BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

9BWAG45U3PT090200

Nº do chassi (Veículo)

9BWAG45U3PT090200



Nº do motor (Base Nacional BIN)

CSE830652

Nº do motor (Veículo)

CSE830652



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 833875	DATA EMISSÃO: 24/02/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 833875	DATA EMISSÃO: 24/02/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

OBSERVAÇÕES

CONSTA RESTRIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME CONSULTA.

		EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO		
Nº LAUDO: 833875	DATA EMISSÃO: 24/02/2026	BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



HODÔMETRO




PLACA




PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



		EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 833875	DATA EMISSÃO: 24/02/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



		EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO		
Nº LAUDO: 833875	DATA EMISSÃO: 24/02/2026	BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 833875	DATA EMISSÃO: 24/02/2026	BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 24/02/2026	Nº da Vistoria: 833875	Razão Social: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO	Placa: SCQ1H37
Marca/modelo: VW / GOL MPI	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SCQ1H37
MARCA/MODELO:
VW/GOL MPI

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2022/2023
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO

4 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS ⚠️	 CRED BDV II (BIN) ⚠️	 CRED AGREGADOS ✅	 CADASTRO VEÍCULO ✅	 CRED PARECER TEC. ✅	 CRED HIST RF ✅	 SISCSV ✅	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✅
 LEILÃO PLUS ✅	 CRED IND. SINISTRO ✅	 CRED DECODIFICADOR + FIPE ✅	 SISCSV - SINISTRO ⚪				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SCQ1H37	COR: BRANCA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 84CV

✅ Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

⚠️ No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: SCQ1H37	MUNICÍPIO: GOIATUBA
CHASSI: 9BWAG45U3PT090200	UF: GO
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/12/2022	COR: BRANCA
MARCA: VW/GOL MPI	ANO DE FABRICAÇÃO: 2022
ANO DO MODELO: 2023	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: RITMO MAQUINAS E IMP AGRICOLAS LTDA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: BENEFICIO TRIBUTARIO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
--	---------------------------------------

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: SCQ1H37

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

CHASSI: 9BWAG45U3PT090200

Nº DO MOTOR: CSE830652

RENAVAM: 01330454879

COR: BRANCA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2023

MUNICÍPIO/UF: GOIATUBA/GO

QTD. DE PASSAGEIROS: 5

CAPACIDADE DE CARGA: 0

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CARROCERIA: NAO APLICAVEL

CÂMBIO:

Nº DE EIXOS: 2

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: 999

CHASSI REMARCADO: NORMAL

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL

CMT: 161

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

MARCA/MODELO: VW/VW/GOL MPI

PBT: 141

POTÊNCIA: 84

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: RESTRICAO TRIBUTARIA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED AGREGADOS

PLACA: SCQ1H37

CHASSI: 9BWAG45U3PT090200

ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

MUNICIPIO/UF: GOIATUBA/GO

FABRICANTE: VW

MARCA/MODELO: VW/GOL MPI

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2023

TIPO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CILINDRADAS: 999

POTÊNCIA: 84

Nº DE EIXOS: 2

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 0

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: BRANCA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	Nº DO MOTOR (FABRÍL): CSE830652
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 141	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 161	RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: SCQ1H37	CHASSI: 9BWAG45U3PT090200
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	TIPO: AUTOMOVEL
ESPÉCIE: PASSAGEIRO	CARROCERIA: 999
FABRICANTE: VW	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	MODELO: NÃO IDENTIFICADO/CADASTRADO
MARCA/MODELO: VW/GOL MPI	COR: BRANCA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:
RODOVIARIO:	

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SCQ1H37	CHASSI: 9BWAG45U3PT090200
ANO FABRICAÇÃO: 2022	ANO MODELO: 2023
CMC: 0	CMT: 1.61
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 999	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 16
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	COR CÓDIGO: 04
COR: BRANCA	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 100324
MARCA/MODELO: VW/GOL MPI	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9379

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: GOIATUBA	QTD. EIXOS: 2
PBT: 1.41	POTÊNCIA: 84
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 165*****00198	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06	TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: 57
RESTRIÇÃO 1: REST.BEN.TRIBUTARIO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO: 53
RESTRIÇÃO 2: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 12/12/2022
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 2
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: RITMO MAQUINAS E IMP AGRICOLAS LTDA	POSSUIDOR DOCUMENTO: 165*****00198
POSSUIDOR ORIGEM: 4	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: RITMO MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01330454879	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 9BWAG45U3PT090200	FABRICANTE: VW
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA: HATCH	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: BRASIL	LOCAL DA FÁBRICA: TAUBATE / SP
MARCA: VOLKSWAGEN	MODELO: GOL MPI
VERSÃO:	MOTOR: 1.0
PESO BRUTO: 141	

CÓDIGOS FIPE


CÓDIGO: 005490-9

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: VW - VOLKSWAGEN	MODELO: GOL 1.0 FLEX 12V 5P
----------------	------------------------	-----------------------------



FIPE

CÓDIGO FIPE: 005490-9



VALOR ATUAL

R\$ 54.819,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓

0.04%

 HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
24/02/2026	95511	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

