

Vistoria - 117202

08/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 14.669
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: QMY2D78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições:Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas:Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (1) | Recuperado (0) | Repintura (0) | Reparado (0) | Avariado (0) |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 117202

08/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 14.669
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: QMY2D78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 99Z0C3004RZ935715	Marca/Modelo: BMW C400 X SPORT	Motor: A81A03B0924010B	Cor: BRANCA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2024	Ano Produção: 2024	Renavam: 01390290805	Combustivel: GASOLINA	Placa: QMY2D78	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: LEONARDO NAVES SIQUEIRA			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117202

08/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 14.669

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: QMY2D78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



N° Chassi



N° Motor



Hodômetro



Vistoria - 117202

08/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 14.669

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: QMY2D78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class

A



Visão Esquerda



Visão Direita



Item

Status

1

Tanque de Combustível

Nada Consta

Vistoria - 117202

08/04/2026 09:13

Informação do Veículo:
QUILOMETRAGEM: 14.669
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2024
PLACA: QMY2D78

Vistoria realizada por:
Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826




Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura
100% Class A



Estado da peça: Nada Consta Recuperado Reparado Avariado



Item	Status
1 Mesa Superior Suspensão Dianteira	Nada Consta
2 Mesa Inferior Suspensão Dianteira	Nada Consta

Item	Status
3 Coluna de Direção	Nada Consta
4 Chassi	Nada Consta
5 Garfo Traseiro	Nada Consta

Vistoria - 117202

08/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 14.669

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: QMY2D78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Quadro Frontal




Foto Mesa Superior



Foto Mesa Inferior



Garfo Traseiro



Frontal



Lateral



Vistoria - 117202

08/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 14.669
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: QMY2D78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Placa



QR CODE



VIO 1

Número de Série do QR Code:		240426086910371
Code:	Placa:	QMY2D78
Dados da Estampagem		
Placa	QMY2D78	
Número de Série do QR Code	240426086910371	
UF de Estampagem	MG	
Município de Estampagem	UBERLANDIA	
Tipo de Placa	TRASEIRA	
Situação da Placa	ATIVA	
Data/hora da Estampagem	02/05/2024 11:20:01	
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG	

VIO 1

Placas Lida		51763721/0001-94
Estampador	Razão Social	PORTAL PLACAS LTDA
	UF	MG
Dados Atuais do Veículo		
Placa Atual	QMY2D78	
Chassi final	35715	
UF Jurisdição	MG	
Município	UBERLANDIA	
Marca/Modelo	BMW/C400 X SPORT	
Ano Fabricação	2024	
Ano Modelo	2024	

Vistoria - 117202

 08/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 14.669

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: QMY2D78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangolo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br



Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Vistoria - 117202

08/04/2026

09:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 14.669

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: QMY2D78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Guilherme Souza Costa

Solicitante: GWM Euroville Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

