



VISTORIA VEICULAR

MG - MONTE CARMELO
PUV8905



Nome Fantasia: TRIÂNGULO MONTE CARMELO - SEM MESA

CPF/CNPJ: 48.833.281/0001-90

Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 270 - JARDIM BOUGAINVILLE, Monte Carmelo - MG

Data da Realização da Vistoria: 29/06/2026 08:57

Telefone: (34) 3819-1105 / (34) 9 9811-0147

Local da vistoria: Monte Carmelo / Minas Gerais

CONFORME

DADOS DO VEÍCULO



Placa
PUV8905

Fabricante
GM

Ano de fabricação
2014

Quilometragem
85577

UF veículo
MG

Modelo
CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ

Ano do modelo
2015

Motor
GCA041340


Chassi
9BGKT48L0FG220536

Cor
Branca

Combustível
Alcool / Gasolina



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO



PROPRIETÁRIO



Documento

Proprietário
DIEGO BORGES MUNDIM

CPF
073.777.606-48

VISTORIA

Vistoria
VISTORIA CAUTELAR DECISÃO CERTA - SEM
MESA - VISTORIA VEICULAR

ID
2282309

Data
29/06/2026

Hora
08:57

Unidade
TRIÂNGULO MONTE CARMELO - SEM MESA

Cliente
PARTICULAR

Analista
Andre Luiz Leles Teixeira

Vistoriador
Andre Luiz Leles Teixeira

Local da vistoria
Monte Carmelo / Minas Gerais



ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✓ OK

Painel corta fogo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✓ OK

Coluna central direita

✓ OK

Lateral traseira direita

✓ OK

Coluna traseira esquerda

✓ OK

Longarina traseira esquerda

✓ OK

Estrutura teto

✓ OK

Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

✓ OK

Caixa roda direita

✓ OK

Longarina dianteira direita

✓ OK

Paralama interno esquerdo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✓ OK

Coluna traseira direita

✓ OK

Coluna dianteira lado esquerdo

✓ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✓ OK

Longarina traseira direita

✓ OK

Torre do amortecedor traseiro esquerdo

✓ OK

Caixa de estepe

✓ OK

Painel

✓ OK

Paralama interno direito

✓ OK

Coluna dianteira direita

✓ OK

Caixa de ar lado direito

✓ OK

Coluna central lado esquerdo

✓ OK

Lateral traseira esquerda

✓ OK

Painel traseiro

✓ OK

Torre do amortecedor traseiro direito

✓ OK

Caixa de roda esquerda

✓ OK



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Painel



Painel corta fogo



Paralama interno esquerdo



Paralama interno direito



Torre do amortecedor dianteiro esquerdo




Torre do amortecedor dianteiro direito



Coluna dianteira lado direito



Coluna central lado direito



Coluna traseira lado direito




Caixa de ar lado direito





Lateral traseira direita



Coluna dianteira lado esquerdo



Coluna central lado esquerdo



Coluna traseira lado esquerdo



Caixa de ar lado esquerdo



Lateral traseira esquerda



Longarina esquerda traseira



Longarina traseira direita



Painel traseiro



Teto estrutura



Torre do amortecedor traseiro esquerdo



Torre do amortecedor traseiro direito



Assoalho Porta Malas



Caixa estepe



Caixa de roda esquerda



Caixa de roda direita



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Hodômetro




Compartmento do motor




Frente 45° lado direito



Frente 45° lado esquerdo



Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito



Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita



Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda



Quadro porta dianteira direita



Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta traseira direita




Quadro porta traseira esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralamas dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Paralamas traseiro esquerdo
- 08 Traseira esquerda
- 09 Paralamas traseiro direito
- 10 Traseira direita
- 11 Porta traseira direita
- 12 Porta dianteira direita
- 13 Paralamas dianteiro direito
- 14 Para-choque dianteiro
- 15 Para-choque traseiro




● Pintura original
 ● Pequenos riscos/Amassado
 ● Repintura
 ● Repintura com massa
 ● Avariado
 ● Não Aplicável



Capô



Teto pintura




Tampa do porta malas



Paralamas dianteiro esquerdo



Porta dianteira esquerda



Porta traseira esquerda



Paralamas traseiro esquerdo



Traseira esquerda



Paralamas traseiro direito





Traseira direita



Porta traseira direita



Porta dianteira direita



Paralamas dianteiro direito



Para-choque dianteiro



Para-choque traseiro

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

✓ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)



IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

✓ OK

Plaqueta carroceria

✓ Original

Observação

PARA-BRISA QUEBRADO

Número do chassi

✓ OK

Plaqueta chassi traseira

✓ Original

Plaqueta chassi dianteira

✓ Original



Número do motor



Número do chassi dianteira



Placa traseira



Lacre da placa



Número do chassi



Data do cinto de segurança

VEÍCULO

Modelo

CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ

Chassi

9BGKT48L0FG220536

Placa

PUV8905

UF veículo

MG

Fabricante

GM

Combustível

Alcool / Gasolina

Ano de fabricação

2014

Ano do modelo

2015

Cor

Branca

Motor

GCA041340

Quilometragem

85577



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

PARA-BRISA QUEBRADO.

CONFORME





Decisão Certa

VEÍCULO

MARCA / MODELO:
CHEVROLET / ONIX 1.4MT LTZEMPLACAMENTO:
MONTE CARMELO - MGFABRICAÇÃO / MODELO:
2014 / 2015COR:
BRANCA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:
PUV8905USUÁRIO:
ANDRE LUIZ LELES TEIXEIRADATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
29/06/2026 09:35SOLICITADO POR:
TRIÂNGULO MONTE CARMELO -
SEM MESACÓDIGO DA CONSULTA:
4378373TOKEN DA CONSULTA:
56090505-a574-47f7-ab33-dd6fb0b2a9be

ANÁLISE DE MERCADO



* FOTO ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:

GM - CHEVROLET / ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FLEXPOWER 5P AUT.

PREÇO FIPE:
R\$ 54.869,00PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 53.085,76PREÇO MERCADO BR:
R\$ 53.222,93PREÇO MERCADO :
R\$ 53.069,30

RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA
DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA	PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
REMARKETING	NADA CONSTA	ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA		



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS

REGISTROS ENCONTRADOS: 1



ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS



DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	PUV8905	CHASSI	9BGKT48L0FG220536
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL	GCA041340	NÚMERO DE MOTOR ATUAL	GCA041340
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	14365230	POTÊNCIA	106
CILINDRADAS	1400	RENAVAM	01022274870
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CNPJ	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	24/08/2022
MUNICÍPIO/UF	MONTE CARMELO / MG	CPF/CNPJ Faturado:	NÃO INFORMADO
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	CHEVROLET / ONIX 1.4MT LTZ	COR	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO	2014	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2015	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - HATCH PEQUENO
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	DIEGO BORGES MUNDIM
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	140	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	140	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	999
QUANTIDADE DE EIXOS	-	TERCEIRO EIXO	-
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	-	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		



DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	PUV8905	CHASSI	9BGKT48L0FG220536
NÚMERO DE MOTOR	GCA041340	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	14365230
POTÊNCIA	106	CILINDRADAS	1400
RENAVAM	01022274870	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO/UF	MONTE CARMELO / MG	CPF/CNPJ FATURADO	00982872000445
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ	ANO DE FABRICAÇÃO	2014
ANO DO MODELO	2015	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
COR	BRANCA	Espécie	PASSAGEIRO
NÚMERO DE PASSAGEIROS	5		
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	1,4	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	1,4
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	0
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

✓	HISTÓRICO ROUBO E FURTO
	NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓	INDÍCIO SINISTRO
	NADA CONSTA
	Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

✓	INDÍCIO SINISTRO 2
	NADA CONSTA
	Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

CSV
O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, clicando no botão abaixo.
Acessar Senatran



✓

PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade.

✓

VIN - DECODE

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

9

B

G

K

T

4

8

L

0

F

G

2

2

0

5

3

6

Chassi	9BGKT48L0FG220536	Localização da fábrica	GRAVATAI - RS
Veículo	ONIX LTZ AT/LTZ AT6 1.4 SPE/4 FLEX(ALC./GAS.) 4P	Tração	NAO INFORMADO
Marca	CHEVROLET	Tipo da Carroceria	HATCHBACK
Combustível	FLEXIVEL ALCOOL/GASOLINA	País de origem	BRASIL
Fabricante	GENERAL MOTORS	Modelo	ONIX LTZ AT/LTZ AT6 1.4 SPE/4 FLEX(ALC./GAS.) 4P
Versão	LTZ AT/LTZ AT6	Motor	1.4 SPE/4
Ano Modelo	2015	Ano de Fabricação	2014
Portas	4	Código Fipe	004439-3
Região Geografica	AMERICA DO SUL	Verificação do Serial	OK
Quantidade de eixos	NAO INFORMADO	Quantidade de Irregularidades	0
Conclusão	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA



PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

Status	NÃO INFORMADO	Código Fipe	004439-3
Vigência	6/2026	Ano modelo Fipe	2015
Modelo Fipe	ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FLEXPOWER 5P AUT.	Fabricante Fipe	GM - CHEVROLET
Combustível Fipe	FLEX	Chassi	9BGKT48L0FG220536
Preço Fipe	R\$ 54.869,00	Preço Médio	R\$ 55,102.33
Preço Financeira	R\$ 56,352.00	Quantidade de registros	1
Versão	LTZ 1.4 8V AT6 ECO	Cambio	AUTOMATICO
Potência	98	Acessório	COMPLETO
Portas	4	Configuração	HATCHBACK COMPACTO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL

2025	2022	2021	2020
R\$ 55.039,00	R\$ 54.856,00	R\$ 46.205,00	R\$ 39.918,00
➕ 0.34%	➕ 15.78%	➕ 13.61%	➖ -5.98%
	➕ 14.31%	➖ -1.71%	➖ -15.08%
2019	2018	2017	2016
R\$ 42.457,00	R\$ 46.294,00	R\$ 41.928,00	R\$ 45.564,00
➖ -8.28%	➕ 9.44%	➖ -7.97%	➖ -3.07%
➖ -9.68%	➖ -1.52%	➖ -10.81%	➖ -3.07%
2015			
R\$ 47.010,00			
OKM			
➖ 0.00%			
➖ 0.00%			

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)



Nome:
DIEGO BORGES MUNDIM

Documento:

Data de processamento:
2022-08-24



Nome:
UBIRATAN LASSI MUNDIM

Documento:
22936360625

Data de processamento:
2018-02-09



PREÇO MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO 1: 01712611-3

Marca	CHEVROLET	Modelo	ONIX
Código	01712611-3	Ano	2015
Cambio	AUTOMATICO	Combustivel	ETA./GAS.
Configuração	HATCHBACK COMPACTO	Potencia	98
Acessorio	BASICO	Versão	LTZ 1.4 8V SPE/4 AT
Porta	4	Preço	R\$54,228.00

VERSÃO 2: 01712639-3

Marca	CHEVROLET	Modelo	ONIX
Código	01712639-3	Ano	2015
Cambio	AUTOMATICO	Combustivel	ETA./GAS.
Configuração	HATCHBACK COMPACTO	Potencia	98
Acessorio	COMPLETO	Versão	LTZ 1.4 8V AT6 ECO
Porta	4	Preço	R\$56,352.00

! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.

