

Vistoria - 118739

03/07/2026

17:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 104.234

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX0985

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo não possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo com
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vidros

Chassi


Motor



Pintura/Lataria

Itens: 1/12

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (11)

Recuperado (0)

Repintura (0)

Reparado (0)

Avariado (1)



COMENTÁRIO TÉCNICO:

VIDRO PARABRISA SUBSTITUÍDO



Vistoria - 118739

03/07/2026

17:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 104.234
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX0985

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BRBC3F31K8027000	Marca/Modelo: TOYOTA YARIS SD XLS15 AT	Motor: 4298815	Cor: BRANCA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2018	Ano Produção: 2019	Renavam: 01177247558	Potência Motor: ****
Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: QPX0985	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****
Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: MG	Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****
Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: MICHELLE DA SILVA					

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta
Parecer Técnico: VIDRO PARABRISA SUBSTITUÍDO

Vistoria - 118739

03/07/2026

17:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 104.234

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX0985

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 118739

03/07/2026

17:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 104.234
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX0985

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


85%

Class

B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Avariado
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 118739

03/07/2026

17:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 104.234

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX0985

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 118739

03/07/2026

17:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 104.234

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX0985

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda




Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 118739

03/07/2026

17:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 104.234

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX0985

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Plaqueta de Fabricação



Placa Traseira



Lacre



Vistoria - 118739

03/07/2026

17:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 104.234
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX0985

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁFICO - SENATRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

DATA DE EMISSÃO: 03/07/2026

VEÍCULO:
MARCA: TOYOTA
MODELO: YARIS SD XLS15 AT
ANO FABRICAÇÃO: 2018
ANO LICENCIAMENTO: 2019
PLACA: QPX0985

PROPRIETÁRIO:
NOME: MICHELLE DA SILVA
CPF: 066.683.326-50

LOCAL:
UF: MG
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA

DATA DE VISTORIA: 10/01/2026

VALORES:
VALOR DO DPVAT: R\$ 1.55
VALOR DO IPVA: R\$ 2.052

VALORES ADICIONAIS:
VALOR DO IPI: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS: R\$ 0,00
VALOR DO IPI E ICMS: R\$ 0,00
VALOR TOTAL A SER PAGOS: R\$ 0,00

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA
22110281554

Número do CRV
01177247558

UF
MG

Renavam
01177247558

RNTRC
01177247558

Exercício
2026

Nome
MICHELLE DA SILVA

CPF/CNPJ
06668332650

Placa
QPX0985

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 118739

03/07/2026

17:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 104.234

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX0985

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Vistoria - 118739

03/07/2026

17:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 104.234

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX0985

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

VIDRO PARABRISA SUBSTITUÍDO

Vistoriador: Edmilson Alves de Oliveira Junior

Solicitante: GAB OSAKA TOYOTA UBERLANDIA JOAO PINHEIRO MG

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

