

Vistoria - 243332

18/05/2026

15:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.372

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIJ9D65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições:Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas:Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (12)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (0)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 243332

18/05/2026

15:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.372

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIJ9D65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 98867512MPKM37878	Marca/Modelo: JEEP COMPASS LONG TF	Motor: 463536590396689	Cor: CINZA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2023	Ano Produção: 2023	Renavam: 01363966321	Potência Motor: ***
Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: SIJ9D65	Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ***	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***
Montagem: ***	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG	Comunicação de Vendas: ***	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****
Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: ALOYSIO ARANTES NUNES					

Itens consultados e restrições - Realizado em 18/05/2026 -14:38

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 243332

18/05/2026

15:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.372

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIJ9D65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 243332

18/05/2026

15:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.372

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIJ9D65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17 Porta Traseira /D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19 Porta Passageiro /D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 243332

18/05/2026

15:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.372

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIJ9D65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 243332

18/05/2026

15:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.372

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIJ9D65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br


Tel.: (31) 3411-5826




Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


Ultrassom Lateral Traseira Esquerda




Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Vistoria - 243332

18/05/2026

15:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.372

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIJ9D65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 243332

18/05/2026

15:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.372

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIJ9D65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 243332

18/05/2026

15:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.372

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIJ9D65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

QR Code:	SIJ9D65
Placa:	SIJ9D65
Dados da Estampagem	
Placa	SIJ9D65
Número de Série do QR Code	230726074973241
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	03/08/2023 17:12:40
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

CNPJ	24.892.992/0001-77
Razão Social	LARISSA IONARA DO COUTO ALVES MEIRELES
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SIJ9D65
Chassi final	37878
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	JEEP/COMPASS LONG TF
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2023
Cor	CINZA

Vistoria - 243332

18/05/2026

15:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.372

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIJ9D65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Infraestrutura
Ministério da Economia
Ministério da Saúde
Ministério da Educação
Ministério da Cultura
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Trabalho e Emprego
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Ministério da Defesa
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

VEÍCULO
CNPJ: 01363966321
PLACA: SIJ9D65
ANO: 2023
MARCA: GOWIN
MODELO: GOWIN
COR: CINZA
VALOR DO OF (R\$): 2.38
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$): 0.4
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$): 1.98

PROPRIETÁRIO
NOME: ALOYSIO ARANTES NUNES
CPF/CNPJ: 051.787.666-36
LOCAL: UBERLÂNDIA - MG
DATA: 07/08/2023

DADOS DO SEGURO DPVAT
COF. IAP: *
ENTRADA QUITAÇÃO: *
PAGAMENTO: *
CUSTO DO SEGURO (R\$): *
CUSTO DO SEGURO (R\$): *

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT
CUSTO DO SEGURO (R\$): *
CUSTO DO SEGURO (R\$): *

Observações do veículo
SEM OBSERVAÇÕES

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA
46508061404

Número do CRV
233787598693

UF
MG

Renavam
01363966321

RNTRC

Exercício
2023

Nome
ALOYSIO ARANTES NUNES

CPF/CNPJ
05178766636

Placa
SIJ9D65

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 243332

18/05/2026

15:42

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.372

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIJ9D65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: BYD Uberlândia (Dealer)

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

