

Vistoria - 244383

25/05/2026

09:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.034
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHU8B75

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo não possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo com
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

- Longarinas
- Colunas
- Painéis
- Assoalhos
- Caixa de Rodas
- Torres
- Travessas
- Vidros
- Chassi
- Motor



Pintura/Lataria

Itens: 3/12

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- Nada Consta (9)
- Recuperado (0)
- Repintura (1)
- Reparado (2)
- Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 244383

25/05/2026

09:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.034
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHU8B75

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 93HRV3850PK124252	Marca/Modelo: HONDA HR V EXL HS	Motor: L15C63141492	Cor: CINZA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2023	Ano Modelo: 2023	Renavam: 01345856692	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA
Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ***	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***	Montagem: ***	Cidade da Placa: UBERLANDIA
Comunicação de Vendas: ***	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: FABRICIA TORRES GONCALVES	Estado da Placa: MG

Itens consultados e restrições - Realizado em 25/05/2026 -08:25

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 244383

25/05/2026

09:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.034

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHU8B75

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 244383

25/05/2026

09:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.034

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHU8B75

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Reparado
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Reparado

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Repintura
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 244383

25/05/2026

09:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.034

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHU8B75

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto




Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 244383

25/05/2026

09:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.034

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHU8B75

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 244383

25/05/2026

09:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.034

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHU8B75

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 244383

25/05/2026

09:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.034

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHU8B75

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 244383

25/05/2026

09:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.034

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHU8B75

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	SHU8B75
Número de Série do QR Code	230205067956271
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	09/05/2023 15:43:25
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	24.893.306/0001-82
Razão Social	JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE

VIO 1

CNPJ	35.366.466/0001-90
Razão Social	A. MERCOSUL PLACAS UBERLÂNDIA LTDA - ME
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SHU8B75
Chassi final	24252
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	HONDA/HR-V EXL HS
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2023

Vistoria - 244383

25/05/2026

09:29

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 50.034
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHU8B75

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01345856692
PLACA: SHU8B75
ANO FABRICAÇÃO: 2023
Nº REGISTRO DO CRV: 233718550253

CATEGORIA: PARTICULAR
POTÊNCIA/LICENCIADA: 12CV/1498
MOTOR: L15C6-3141492
CARGO: 1.74
EROS: 05P
LOCAÇÃO: *

CARACTERÍSTICAS: **

PESO BRUTO TOTAL: 1.74

CARROÇERIA: NÃO APLICÁVEL

NOME: FABRICIA TORRES GONCALVES
CPF / CNIS: 634.742.632-34
LOCAL: UBERLÂNDIA MG
DATA: 25/01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF: *
DATA DE QUITAÇÃO: *
PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REFAPSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$): *
CUSTO DO BILHETE (R\$): *
CUSTO ERETO DO SEGURO (R\$): *

REFAPSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$): *
VALOR DO ICF (R\$): *
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$): *

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA: 07164587734
CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: HONDA / HR-V EXL HS
ESPÉCIE / TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL
PLACA ANTERIOR / UF: CHASSI: 93HRV3850PK124252
COR PREDOMINANTE: CINZA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	07164587734
Número do CRV	233718550253
UF	MG
Renavam	01345856692
RNTRC	
Exercício	2025
Nome	FABRICIA TORRES GONCALVES
CPF/CNPJ	63474263234
Placa	SHU8B75

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 244383

25/05/2026

09:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.034

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHU8B75

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS MG UBERLANDIA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **Procemax** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015**.