

Vistoria - 243364

18/05/2026

17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições:Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA
Licenciamento

Veículo não possui
multas

Veículo não
ofertado em leilão

Veículo sem
restrições

Sem Histórico de
Roubo/Furto

Identificação
Veicular

Veículo sem indicio
de acidente Grave

Sem Acionamento
de Seguradora


Informações Técnicas:Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 3/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vidros

Chassi


Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (12)

Recuperado (0)

Repintura (0)

Reparado (0)

Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 243364

18/05/2026

17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8AGBN69S0KR119279	Marca/Modelo: CHEVROLET CHEV CRUZE LTZ NB AT	Motor: LEX190585008	Cor: PRETA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2019	Ano Produção: 2019
Renavam: 01197256200	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: PRL9F29	Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****
Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: PATRICIA NAVES RODRIGUES MENDONC

Itens consultados e restrições - Realizado em 18/05/2026 -15:44

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Detectado	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Detectado		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: LICENCIAMENTO, IPVA, Consta débito

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 243364

18/05/2026

17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 243364

18/05/2026

17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Vidro substituido
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Vidro substituido
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Vidro substituido
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 243364

18/05/2026

17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 243364

18/05/2026

17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br


Tel.: (31) 3411-5826




Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 243364

18/05/2026

17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 243364

18/05/2026

17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 243364

18/05/2026

17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Razão Social	GARIMPO PLACAS MERCOSUL LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	PRL9F29
Chassi final	19279
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	I/CHEV CRUZE LTZ NBAT
Ano Fabricação	2019
Ano Modelo	2019
Cor	PRETA
Para obter detalhes das restrições ou	

VIO 1

Placa:	PRL9F29
Dados da Estampagem	
Placa	PRL9F29
Número de Série do QR Code	220805060073999
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	CONCEICAO DAS ALAGOAS
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	25/11/2022 08:43:14
Responsável pela Lactação	DETRAN - MG
Fabricante	

Vistoria - 243364

 18/05/2026

🕒 17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br



Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Vistoria - 243364

18/05/2026

17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1




Imagem Adicional 2




Imagem Adicional 3




Imagem Adicional 4





Imagem Adicional 5



Vistoria - 243364

18/05/2026

17:10

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 127.313

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: PRL9F29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: BYD Uberlândia (Dealer)

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.