

Vistoria - 117127

31/03/2026

16:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 57.702
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RMV8C26

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vídeos | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (12) | Recuperado (0) | Repintura (0) | Reparado (0) | Avariado (0) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 117127

31/03/2026

16:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 57.702

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RMV8C26

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 988675126MKK76650	Marca/Modelo: JEEP COMPASS LONGITUDE D	Motor: 552616749159124	Cor: PRETA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2021	Ano Produção: 2021
Renavam: 01261442870	Combustivel: DIESEL	Placa: RMV8C26			
Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****
Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA				
Cidade da Placa: MG	Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****
Proprietário Atual: MARIA CATARINA FERNANDES MIGUEL					

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Detectado		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA

Débitos: IPVA, Consta débito

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117127

31/03/2026

16:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 57.702

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RMV8C26

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira




Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117127

31/03/2026

16:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 57.702

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RMV8C26

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta



Vistoria - 117127

31/03/2026

16:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 57.702

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RMV8C26

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura
100% Class **A**





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117127

31/03/2026

16:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 57.702

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RMV8C26

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117127

31/03/2026

16:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 57.702

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RMV8C26

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Número de Série QR Code:	210511037156713
Placa:	RMV8C26

Dados da Estampagem

Placa	RMV8C26
Número de Série do QR Code	210511037156713
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLÂNDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	25/05/2021 09:30:14
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

Razão Social	UDIAUTO ESTAMPAGEM DE PLACAS LTDA - ME
UF	MG

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	RMV8C26
Chassi final	76650
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLÂNDIA
Marca/Modelo	JEEP/COMPASS LONGITUDE D
Ano Fabricação	2021
Ano Modelo	2021
Cor	PRETA

Para obter detalhes das restrições ou informações consulte o relatório de procedência veicular em: [www.procemax.com.br](#)

Vistoria - 117127

31/03/2026

16:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 57.702

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RMV8C26

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV




Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Número Tipográfico	
Código de Segurança	50952964586
Via	1
UF	MG
Renavam	01261442870
RNTPC	
Exercício	2021
Nome	MARIA CATARINA FERNANDES MIGUEL
CPF/CNPJ	00617370621
Placa	

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 117127

31/03/2026

16:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 57.702

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RMV8C26

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Guilherme Souza Costa

Solicitante: GWM Euroville Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

